

BOLLETTINO SEMESTRALE DI RICHIAMO DEI VEICOLI DIFETTOSI

E' il diciassettesimo numero del "Bollettino semestrale di richiamo dei veicoli difettosi" che il Ministero dei Trasporti stampa semestralmente in applicazione degli accordi relativi alle norme di autodisciplina sui difetti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

In base a tali accordi, i costruttori e concessionari di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori comunicano al Dipartimento dei trasporti terrestri la notizia dell'avvio di "campagne di richiamo" dei veicoli per i quali siano stati accertati difetti di sicurezza tali – per rilevanza e per il numero delle unità coinvolte – da comportare la necessità di una verifica di stato d'uso e di eventuali interventi di ripristino; si sono inoltre obbligati a rendere noto, trimestralmente e sino al completamento di ogni campagna di richiamo, il tasso di risposta dell'Utenza.

Nel sito INTERNET www.mit.gov.it del Dipartimento vengono di volta in volta pubblicate le schede delle singole campagne, contenenti più dettagliate informazioni, alla cui consultazione si rinvia: avendo, l'elencazione che segue, carattere meramente riassuntivo e sintetico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

Roma,

AUTOVEICOLI

ASTRA V.I. S.p.A.

1. HD8

Periodo di produzione: maggio 2005/luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 2061

Difetto: possibile malfunzionamento recuperatori freno Duo-Duplex

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 1245 veicoli

N.B. Campagna di richiamo 1, conclusa al 31 dicembre 2008

ADAM OPEL A.G.

1. OPEL TIGRA

Periodo di produzione: gennaio 1999/aprile 2000

Numero veicoli da richiamare: 68267

Difetto: indebolimento della molla di ritenuta delle cinture di sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2001 (comunicazione al Ministero).

Al 30 giugno 2007, risanati 57.714 veicoli

2. OPEL TIGRA-CORSA B-COMBO

Periodo di produzione: inizio /settembre 1999

Numero veicoli da richiamare: 558.000

Difetto: possibile deterioramento del supporto inferiore interno dei sedili anteriori
(soltanto sedili privi di regolazione d'altezza)

Inizio campagna richiamo: febbraio 2001 (comunicazione al Ministero).

Al 30 giugno 2007, risanati 275.000 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 331.948 veicoli

3. OPEL CORSA B/COMBO

Periodo di produzione: gennaio 1999/aprile 2000

Numero veicoli da richiamare: 87.000

Difetto: indebolimento della molla di ritenuta delle cinture di sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2001 (comunicazione al Ministero)

Al 31 dicembre 2004, risanati 58.000 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 59.000 veicoli

7 OPEL CORSA C diesel

Periodo di produzione: anni 2001-2002

Numero veicoli da richiamare: 18.000

Difetto: possibile fessurazione dell'involucro della batteria.

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2002

Al 28 febbraio 2003, risanato il 67% dei veicoli richiamati

Al 30 giugno 2003, risanati 13805 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 14.600 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 14645 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 14658 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 14659 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 14.698 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 15.000 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15667 veicoli

8 OPEL CORSA C

Periodo di produzione: 2002

Numero veicoli da richiamare: 3600

Difetto: dispositivo di blocco guida sedili anteriori difettoso

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2002

Al 28 febbraio 2003, risanato il 55% dei veicoli richiamati

Al 30 giugno 2003, risanati 2367 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 2566 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2580 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2589 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2589 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2603 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2603 veicoli

9 OPEL SPEEDSTER produzione LOTUS

Periodo di produzione: anni 2001 - 2002

Numero veicoli da richiamare: 160

Difetti: a) possibile non conformità dell'airbag lato guida;

b) possibili difetti alloggiamento pinze freno anteriore.

Inizio campagna di richiamo: settembre 2002

Al 28 febbraio 2003, risanato il 31% dei veicoli richiamati

Al 30 giugno 2003, risanati 82 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 115 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 118 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 123 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 125 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 130 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 130 veicoli

11 OPEL ASTRA G/ZAFIRA

Periodo di produzione: anno 2002

Numero veicoli da richiamare: 1700

Difetto: pinze freni anteriori non conformi

Inizio campagna di richiamo: aprile 2003

Al 30 giugno 2003, risanati 367 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1169 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1180 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1185 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1185 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1185 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1305 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1305 veicoli

12 OPEL VIVARO

Periodo di produzione: anno 2002

Numero veicoli da richiamare: 360

Difetto: cuscinetto del giunto colonna sterzo non appropriatamente installato

Inizio campagna di richiamo: aprile 2003

Al 30 giugno 2003, risanati 96 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 285 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 290 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 292 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 292 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 292 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 306 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 306 veicoli

13 OPEL SINTRA/PONTIAC TRANS SPORT

Periodo di produzione: anni 1997 - 1998

Numero veicoli da richiamare: 400+210

Difetto: cuscinetto inferiore pignone scatola sterzo difettoso

Inizio campagna di richiamo: maggio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 184 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 210 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 210 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 210 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 287 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 287 veicoli

14 OPEL AGILA

Periodo di produzione: anno 2003

Numero veicoli da richiamare: 1690

Difetto: ingresso acqua nel connettore della centralina ABS

Inizio campagna di richiamo: luglio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 1197 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1221 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1228 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1230 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1355 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1359 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1360 veicoli

15 OPEL ASTRA G/ZAFIRA A metano

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 282

Difetto: non corretto serraggio sensore pressione metano

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 214 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 224 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 225 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 225 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 225 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 227 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 228 veicoli

16 OPEL MOVANO

Periodo di produzione: anno 2004

Numero veicoli da richiamare: 500

Difetto: volante non serrato come da specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 207 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 284 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 290 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 344 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 367 veicoli

17 OPEL ASTRA H

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 1063

Difetto: possibile interferenza ruota anteriore/braccio inferiore sospensione

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2004, risanati 476 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 784 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 795 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 923 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 949 veicoli

18 OPEL SINTRA

Periodo di produzione: anni 1998/1999

Numero veicoli da richiamare: 204

Difetto: imperfetta conformazione maniglia interna porta elettrica posteriore con
possibile incastro braccio passeggero maniglia/schienale

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 31 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 79 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 86 veicoli

19 OPEL ASTRA H

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 947

Difetto: non corretto montaggio braccio inferiore ruota anteriore destra

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 702 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 830 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 844 veicoli

20 OPEL VECTRA/SIGNUM

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 621

Difetto: surriscaldamento ugello lavavetri

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 324 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 441 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 474 veicoli

21 OPEL SPEEDSTER

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 160

Difetto: possibile rottura cerchi in lega posteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 110 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 115 veicoli

22 OPEL VECTRA C

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 85

Difetto: possibile non corretto funzionamento cintura posteriore centrale

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 57 veicoli

23 OPEL MOVANO

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 198

Difetto: crepe leva attivazione freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 142 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 149 veicoli

24 OPEL CORSA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 31.055

Difetto: possibile non corretta saldatura braccio trasversale anteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 28.353 veicoli

25 OPEL ANTARA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 431

Difetto: possibile non installazione clip di sicurezza asta comando pedale freno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 350 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 390 veicoli

26 OPEL AGILA B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2560

Difetto: possibile imperfezione airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 1713 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1923 veicoli

27 OPEL GT

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 156

Difetto: possibile perdita olio pignone assale motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 51 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 92 veicoli

28 OPEL ZAFIRA B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 86

Difetto: possibile non conformità collegamento cremagliera sterzo/tiranti

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 83 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 84 veicoli

29 OPEL TIGRA B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 188

Difetto: possibile allentamento viti airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 156 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 158 veicoli

30 OPEL COMBO C/MERIVA A/TIGRA B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 469

Difetto: possibile fuoriuscita anello pignone sterzo

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 395 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 425 veicoli

31 OPEL ASTRA H

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1039

Difetto: possibile danneggiamento valvola pneumatico (copri ruota ruote 16 pollici)

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 526 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 582 veicoli

32 OPEL CORSA D

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 6961

Difetto: possibile rottura tubo telescopio albero intermedio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 5736 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 6167 veicoli

33 OPEL VECTRA C/SIGNUM

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 17

Difetto: possibile distacco tubi scarico centrale/anteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15 veicoli

34 OPEL VIVARO

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 11997

Difetto: possibile rottura connettore cavi primario/intermedio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 6142 veicoli

35 OPEL ASTRA H/ASTRA G

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 5142

Difetto: possibile non conformità interruttore pressione olio, con pericolo di incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 3275 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3882 veicoli

36 OPEL VIBARO

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1070

Difetto: possibile sfregamento fascio cavi cruscotto/staffa pedale frizione

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

NOTA: Campagne n. 4, 6, ricomprese nella 2

Campagna n. 5, ricompresa nella 3

Campagna n. 10, conclusa al 31 dicembre 2004.

Campagne n. 1, 3, 5: al 31 dicembre 2008, risanati in tutto 55.933 veicoli;

Campagne n. 4, 6,: al 31 dicembre 2008, risanati in tutto 331.948 veicoli.

BMW

2 SERIE 3 (E46 con motore M54-M52) – SERIE 3 Kompact (E46/5)

Periodo di produzione: febbraio 2001/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 1060

Difetto: possibile surriscaldamento dell'elettroventola

Inizio campagna di richiamo: 1 dicembre 2001

Al 31 dicembre 2003, risanati 868 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 873 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 878 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 879 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 884 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 888 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 893 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 896 veicoli

4 SERIE 5 (520; 530i; 530d); SERIE 7 (730d; 740d)

Periodo di produzione: settembre 2002/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 168

Difetto: possibile danneggiamento cavo sistema riscaldamento sedile

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 72 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 118 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 132 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 143 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 146 veicoli

- 6 SERIE 1 (E 87); SERIE 3 (E90, E91)
Periodo di produzione: inizio/marzo 2005
Numero veicoli da richiamare: 8750
Difetto: possibile malfunzionamento alternatore e surriscaldamento motore
Inizio campagna di richiamo: luglio 2006
Al 31 dicembre 2006, risanati 6938 veicoli
Al 30 giugno 2007, risanati 7822 veicoli
- 8 SERIE 1 (118 d)
Periodo di produzione: marzo 2007/aprile 2007
Numero veicoli da richiamare: 773
Difetto: possibile rottura staffe fissaggio common rail
Inizio campagna di richiamo: maggio 2007
- 9 SERIE 1 (118 d); SERIE 3 (318 d, 320 d); SERIE 3 Touring (318 d, 320 d)
Periodo di produzione: marzo 2007
Numero veicoli da richiamare: 251
Difetto: possibile rottura staffe fissaggio common rail, ed anomalia
funzionamento iniettori
Inizio campagna di richiamo: maggio 2007
- 10 SERIE 1 (118 d); SERIE 3 (318 d, 320 d 325 d); SERIE 3 Touring (318 d, 320 d
325 d); SERIE 5 (52° d, 525 d); X 3 2.0 d
Periodo di produzione: marzo 2007/maggio 2007
Numero veicoli da richiamare: 1087
Difetto: possibile imperfetta taratura iniettori
Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

NOTA: Campagna di richiamo n. 3 conclusa al 30 gennaio 2004
Campagna di richiamo n. 1 conclusa al 30 giugno 2004
Campagna di richiamo n. 6 conclusa al 31 dicembre 2005
Campagne di richiamo n. 5 e 7 concluse al 30 giugno 2007

CHEVROLET/CADILLAC

1- Trailblazer Ext/Trailblazer

Periodo di produzione: anni 2002/2003

Numero veicoli da richiamare: 436

Difetto: possibile entrata acqua motorino tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 77 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 125 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 180 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 186 veicoli

2- Corvette

Periodo di produzione: anni 1997/2004

Numero veicoli da richiamare: 249

Difetto: tolta la chiavetta di accensione il sistema di blocco ECL del piantone di guida non consente di ruotare il volante

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 125 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 134 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 167 veicoli

3- Cadillac

Periodo di produzione: anno 1995

Numero veicoli da richiamare: 4

Difetto: possibile degrado condotti carburante

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 1 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2008, campagna conclusa

4- Cadillac XLR

Periodo di produzione: anni 2004/2005

Numero veicoli da richiamare: 12

Difetto: possibile sfregamento circuito freni posteriori/scocca

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 31 dicembre 2006, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2008, campagna conclusa

5- Chevrolet/GM Daewoo/Matiz

Periodo di produzione: giugno 2004/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare: 894

Difetto: airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 31 dicembre 2006, risanati 430 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 455 veicoli

6- Cadillac XRL/SRX/CTS/Chevrolet Corvette

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 7

Difetto: possibile distacco braccio oscillante inferiore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 31 dicembre 2006, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2008, campagna conclusa

7- Cadillac SRX

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 90

Difetto: possibile rottura sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2008, campagna conclusa

8- Chevrolet Corvette

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare: 123

Difetto: possibile distacco pannello tetto/telaio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 31 dicembre 2008, campagna conclusa

9 Chevrolet Tahoe

Periodo di produzione: anni 2003/2004/2005

Numero veicoli da richiamare: 74

Difetto: possibile difettoso posizionamento anello sedile centrale posteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 16 veicoli

10 Cadillac Escalade

Periodo di produzione: anni 2007/2008

Numero veicoli da richiamare: 130

Difetto: possibile cortocircuito impianto lavacrystalli

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

N.B. Consultare anche DAEWOO

CITROEN

1- JUMPER autoveicolo/autocarro

Periodo di produzione: agosto 1999/marzo 2000

Numero veicoli da richiamare: 450

Difetto: traversa anteriore del pianale della scocca per il fissaggio del serbatoio del carburante non conforme

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2001

Al 31 maggio 2001, risanati 160 veicoli

Al 31 ottobre 2001, risanati 238 veicoli.

Al 4 dicembre 2002, risanati 281 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 301 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 303 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 305 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 306 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 307 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 310 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 311 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 319 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

3- JUMPER non restyling

Periodo di produzione: novembre 2001/dicembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 26

Difetto: possibile non conformità del cavo secondario del freno a mano

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 4 dicembre 2002, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 21 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 22 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

26 C3 Pluriel

Periodo di produzione : ottobre 2003/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 17537

Difetto: errata indicazione valore pressione gonfiaggio ruota scorta

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 10908 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 13541 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15804 veicoli

28 C5 II

Periodo di produzione : giugno 2004/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 375

Difetto: possibile malfunzionamento pompa alimentazione carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 326 veicoli

30 PICASSO

Periodo di produzione : febbraio 2004/maggio 2004

Numero veicoli da richiamare: 132

Difetto: possibile non conformità circuito lubrificazione testata

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 103 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 122 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 122 veicoli

31 JUMPER II/C8

Periodo di produzione : gennaio 2002/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 4966

Difetto: possibile entrata di acqua nel circuito di depressione del servofreno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 2814 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3896 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4446 veicoli

33 JUMPER

Periodo di produzione : non indicato

Numero veicoli da richiamare: 7

Difetto: probabilità cavo freno a mano non conforme

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

35 C5

Periodo di produzione : non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1244

Difetto: possibile incrinatura/rottura cerchi alluminio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 31 dicembre 2006, risanati 782 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 875 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 954 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 972 veicoli

38 C4

Periodo di produzione : maggio 2006/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 132

Difetto: possibile anomalia tubo ritorno gasolio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 108 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 131 veicoli

39 C2, C3, C3 Pluriel

Periodo di produzione : giugno 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 7815

Difetto: possibile anomalia calcolatore ABS

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 6548 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7738 veicoli

40 JUMPER

Periodo di produzione : settembre 2004/ottobre 2005

Numero veicoli da richiamare: 86

Difetto: emissioni allo scarico non conformi ai valori omologati

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 82 veicoli

44 C5 II/C6

Periodo di produzione : febbraio 2006/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 271

Difetto: possibile non conformità motoventilatore raffreddamento motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 123 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 269 veicoli

46 JUMPER II

Periodo di produzione : maggio 2005/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 397

Difetto: possibile alterazione insonorizzazione

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 328 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 358 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 366 veicoli

47 YUMOY III

Periodo di produzione : febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 268

Difetto: possibile non conformità protezione presa massa gruppo servosterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 219 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 256 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 260 veicoli

48 C1 1.10 benzina

Periodo di produzione : maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 124

Difetto: possibile perdita carburante bocchettone

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 107 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 113 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 119 veicoli

49 C6

Periodo di produzione : febbraio 2007/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 130

Difetto: possibile trafilamento olio freni

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 94 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 116 veicoli

50 C4/C5 motore DW 10 BTE D4

Periodo di produzione : luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 388

Difetto: possibile non conformità pompa vuoto freno

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 265 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 355 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 365 veicoli

51 C4/C5 motore DW 10 BTE D4

Periodo di produzione : marzo 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1985

Difetto: possibile non conformità pompa vuoto freno

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 1075 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1670 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1877 veicoli

52 JUMPER III

Periodo di produzione : ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 505

Difetto: possibile non conformità flessibili freni

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 365 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 456 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 497 veicoli

53 JUMPER III

Periodo di produzione : maggio 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1843

Difetto: possibile difettosità meccanismo sterzo, causa insufficiente lubrificazione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 1743 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1801 veicoli

54 C CROSSER/C5 motore DW 12

Periodo di produzione : giugno 2006/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 976

Difetto: possibile spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 964 veicoli

55 C4 PICASSO

Periodo di produzione : marzo 2007/maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1103

Difetto: possibile imperfetto incollaggio tetto in vetro

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 1029 veicoli

56 C4 PICASSO/C8/JUMPY III

Periodo di produzione : maggio 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 1058

Difetto: pompa vuoto servofreno possibile non conformità

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 1004 veicoli

57 C4 PICASSO

Periodo di produzione : settembre 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 224

Difetto: possibile non conformità viti freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 218 veicoli

58 C2

Periodo di produzione : marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 52

Difetto: possibile imperfetto fissaggio sedili posteriori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 46 veicoli

59 C4 PICASSO

Periodo di produzione : ottobre 2006/maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 9390

Difetto: possibile non conformità cavi freno stazionamento elettrico (FSE)

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 8540 veicoli

60 C2/C3/C3 Pluriel

Periodo di produzione : gennaio 2008/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 10.903

Difetto: insufficiente serraggio sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 10183 veicoli

- 61 C2/C3/C3 Pluriel
Periodo di produzione : gennaio 2003/dicembre 2003
Numero veicoli da richiamare: 2675
Difetto: possibile non perfetta tenuta guarnizioni calcolatore cambio manuale
Inizio campagna di richiamo: luglio 2004
Al 31 dicembre 2008, risanati 2545 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 2572 veicoli
- 62 C2/C3/C3 Pluriel/C4 PICASSO/C5/BERLINGO
Periodo di produzione : anno 2008
Numero veicoli da richiamare: 7725
Difetto: possibile non conformità calcolatore gestione motore (BSM)
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008
Al 30 giugno 2009, risanati 6526 veicoli
- 63 X SARA PICASSO
Periodo di produzione : aprile 2008
Numero veicoli da richiamare: 88
Difetto: possibile insufficiente saldatura sedile posteriore
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008
Al 30 giugno 2009, risanati 77 veicoli
- 64 C CROSSER
Periodo di produzione : maggio 2008/ottobre 2008
Numero veicoli da richiamare: 19
Difetto: possibile malfunzionamento valvola amplificatore frenata
Inizio campagna di richiamo: aprile 2009
Al 30 giugno 2009, risanati 18 veicoli
- 65 BERLINGO
Periodo di produzione : gennaio 2009
Numero veicoli da richiamare: 36
Difetto: possibile incompleta saldatura sedile posteriore
Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

66 C3 PICASSO
Periodo di produzione : novembre 2008/gennaio 2009
Numero veicoli da richiamare: 48
Difetto: possibile non conformità calcolatore ABS/ESP
Inizio campagna di richiamo: giugno 2009

67 C5
Periodo di produzione : marzo 2001/settembre 2001
Numero veicoli da richiamare: 13
Difetto: possibile malfunzionamento pompa iniezione
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

68 C5/C6/C8/C-CROSSER
Periodo di produzione : giugno 2006/gennaio 2008
Numero veicoli da richiamare: 1004
Difetto: possibile usura tubo ritorno gasolio
Inizio campagna di richiamo: luglio 2008
Al 30 giugno 2009, risanati 962 veicoli

N.B. Campagna di richiamo n. 2 conclusa al 30 dicembre 2002
Campagna di richiamo n. 4 conclusa al 30 giugno 2003
Campagne di richiamo n. 5 e 11 concluse al 30 giugno 2004
Campagne di richiamo n. 6,7,8,9,10,13 concluse al 31 dicembre 2004
Campagne di richiamo n. 12 e 17 concluse al 30 giugno 2004
Campagne di richiamo n. 14,15, 16, 20 concluse al 30 settembre 2005
Campagne di richiamo n. 19, 21, 24 concluse al 31 dicembre 2006
Campagne di richiamo n. 18, 25, 27, 29, 32, 36, 37 concluse al 30 giugno 2007
Campagne di richiamo n. 22, 23 concluse al 31 dicembre 2007
Campagne di richiamo n. 34, 41, 42, 43, 45 concluse al 31 dicembre 2008

DAEWOO MOTOR CO.

1- NUBIRA 2.0 DOHC

Periodo di produzione: novembre 1998/luglio 2000

Numero veicoli da richiamare: 800

Difetto: rottura raccordo tubo di uscita filtro benzina con possibile perdita di liquido

Inizio campagna di richiamo: 30 aprile 2001.

Al 15 dicembre 2001, risanati 390 veicoli.

Al 31 ottobre 2002, risanati 640 veicoli

Al 31 agosto 2003, risanati 660 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 663 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 667 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 669 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 669 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 670 veicoli

2- TACUMA/NUBIRA

Periodo di produzione: ottobre 1999/febbraio 2000

Numero veicoli da richiamare: 11866

Difetto: possibile deterioramento tubo freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 25 novembre 2002

Al 31 agosto 2003, risanati 6230 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 6498 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 667 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 6569 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 6587 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 6592 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 6798 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 6798 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 7074 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7745 veicoli

4 NUBIRA J-200

Periodo di produzione: febbraio 2003/luglio 2003

Numero veicoli da richiamare: 357

Difetto: supporto trasmissione da verificare

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 72 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 85 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 156 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 207 veicoli

5 EVANDA/TACUMA/LEGANZA/NUBIRA

Periodo di produzione: marzo 1998/marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 335

Difetto: sensore albero a cammes

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 77 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 100 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 112 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 129 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 156 veicoli

6- MATIZ 0.8/1.0

Periodo di produzione: ottobre 2002/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 26149

Difetto: parte terminale cavo frizione

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 14994 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 17346 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 18537 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 18809 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 18877 veicoli

7- NEXIA/ESPERO

Periodo di produzione: anni 1993/1997

Numero veicoli da richiamare: 14639

Difetto: fibbia cinture di sicurezza

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2165 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2399 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2436 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2443 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2598 veicoli

8- EVANDA/LACETTI/NUBIRA

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 2860

Difetto: malfunzionamento luci stop

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 424 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 532 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 557 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1300 veicoli

9- MATIZ

Periodo di produzione: giugno 2004/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare: 894

Difetto: possibile malfunzionamento airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2009, risanati 517 veicoli

N.B. Consultare CHEVROLET/CADILLAC

Campagna n. 3, non di sicurezza

DAIHATSU MOTOR CO.LTD

1- L 701 "CUORE"

Periodo di produzione: settembre 1998/novembre 1999

Numero veicoli da richiamare: 500

Difetto: inadeguata posizione di alcuni terminali all'interno del connettore dell'impianto elettrico dei fari e del clacson.

Inizio campagna di richiamo: 20 febbraio 2001

Al 25 giugno 2001, risanati 147 veicoli.

Al 31 gennaio 2002, risanati 325 veicoli

Al 30 settembre 2002, risanati 389 veicoli

Al 31 luglio 2003, risanati 389 veicoli

Al 30 giugno 2004, nessun ulteriore intervento

Al 31 dicembre 2005, nessun ulteriore intervento

Al 31 dicembre 2006, nessun ulteriore intervento

Al 30 giugno 2008, nessun ulteriore intervento

2- M 100 "SIRION"

Periodo di produzione: ottobre 1998/aprile 1999

Numero veicoli da richiamare: 350

Difetto: inadeguata posizione di alcuni terminali all'interno del connettore dell'impianto elettrico dei fari e del clacson.

Inizio campagna di richiamo: 20 febbraio 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 325 veicoli

Al 30 giugno 2004, nessun ulteriore intervento

Al 31 dicembre 2005, nessun ulteriore intervento

Al 31 dicembre 2006, nessun ulteriore intervento

Al 30 giugno 2008, nessun ulteriore intervento

3- SIRION 1,OL, YRV1,0L

Periodo di produzione: ottobre 2000/gennaio 2001

Numero veicoli da richiamare : 120

Difetto: possibile allentamento del bullone della puleggia dell'albero motore, ed eventuale conseguente malfunzionamento della pompa del servosterzo.

Inizio campagna di richiamo : 29 novembre 2001.

Al 30 settembre 2002, risanati 61 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 63 veicoli

Al 30 giugno 2004, nessun ulteriore intervento

Al 31 dicembre 2006, risanati 63 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 63 veicoli

4- SIRION M300/M301

Periodo di produzione: novembre 2004/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare : 719

Difetto: possibile non corretta applicazione cavo frizione

Inizio campagna di richiamo : marzo 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 260 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 265 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 270 veicoli

5- MATERIA M401/M402/M412

Periodo di produzione: settembre 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare : 1246

Difetto: possibile allentamento bulloni albero sterzo/scatola guida

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2007

DAIMLER CHRYSLER CORPORATION A.G.

MERCEDES BENZ/DODGE/JEEP/CHRYSLER/SMART

2- MERCEDES BENZ Classe C 200/220/250 diesel

Periodo di produzione: giugno 1993/dicembre 1996

Numero veicoli da richiamare: 13.000

Difetto: impianto di scarico non conforme a specifica con possibile danneggiamento del paraurti posteriore

Inizio campagna di richiamo: 10 ottobre 2000

Veicoli controllati al 31 marzo 2001: 3.100;

Al 30 settembre 2001, risanati 4083 veicoli

Al 31 marzo 2002, risanati 4526 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 4721 veicoli

Al 30 settembre 2002, risanati 4834 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 5180 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 5225 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 5248 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 5266 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 5276 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 5282 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5315 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 5339 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 5357 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 5379 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 5407 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5424 veicoli

3 VOYAGER – GRAND VOYAGER

Periodo di produzione: 20 luglio 1992/14 luglio 1994

Numero veicoli da richiamare: 2000

Difetto: struttura del volante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: 15 febbraio 2001

Al 15 maggio 2001, risanati 141 veicoli;

Al 28 febbraio 2003, risanati 238 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 303 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 308 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 309 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 310 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 316 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 320 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 321 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

4 MERCEDES BENZ Tipi 124, 129, 140, 202, 210

Periodo di produzione: giugno 1995/aprile 1996

Numero veicoli da richiamare : 13400

Difetto: meccanismo dell'innesco dell'airbag non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 13 luglio 2001

Al 30 settembre 2001, risanati 2046 veicoli

Al 31 marzo 2002, risanati 5942 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 6490 veicoli

Al 30 settembre 2002, risanati 6708 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 7030 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 7060 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 7082 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 7115 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 7133 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 7143 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 7171 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 7194 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 7212 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 7245 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 7261 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 7275 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7292 veicoli

6 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: aprile 1997/aprile 1999

Numero veicoli da richiamare : 2500

Difetto: mezzi ruota dell'assale anteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 7 aprile 2001

Al 31 marzo 2002, risanati 1893 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 2105 veicoli

Al 30 settembre 2002, risanati 2135 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 2229 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 2232 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 2237 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2251 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2258 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2283 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2286 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2294 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2298 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2300 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2360 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2361 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2365 veicoli

8 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: settembre 1996/marzo 1999

Numero veicoli da richiamare : 67

Difetto: mozzi ruota dell'assale anteriore e dell'assale aggiunto posteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 18 ottobre 2001

Al 31 marzo 2002, risanati 40 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 55 veicoli

Al 30 settembre 2002, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 58 veicoli

9 GRAND CHEROKEE 3.1 TD modello 99

Periodo di produzione: fino al novembre 1999

Numero veicoli da richiamare : 560

Difetto: la tubazione della depressione del cruise control può rovinarsi sfregando contro la carrozzeria

Inizio campagna di richiamo : novembre 2000

Al 30 giugno 2004, risanati 349 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 349 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 351 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 352 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 352 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 353 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 354 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

11 GRAND CHEROKEE/PT CRUISER modello 2002

Periodo di produzione: dell'agosto 2001

Numero veicoli da richiamare : 250

Difetto: anomalia funzionamento quadro strumenti analogico

Inizio campagna di richiamo : 19 aprile 2002

Al 31 dicembre 2002, risanati 72 veicoli

Al 31 gennaio 2003, risanati 80 veicoli

Al 30 settembre 2003, risanati 123 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 174 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 175 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 175 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 175 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 177 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 177 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 181 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

12 CHEROKEE modello 2002

Periodo di produzione: fino a dicembre 2001

Numero veicoli da richiamare : 45

Difetto: possibile gonfiaggio ritardato airbag per anomalia di un cavo dell'impianto

Inizio campagna di richiamo : 22 aprile 2002

Al 31 dicembre 2002, risanati 6 veicoli

Al 30 settembre 2003, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

13 CHEROKEE modello 2002

Periodo di produzione: dal settembre 2001

Numero veicoli da richiamare : 230

Difetto: errato montaggio pannello sottopancia lato guida

Inizio campagna di richiamo : 1 marzo 2002

Al 31 dicembre 2002, risanati 10 veicoli

Al 31 gennaio 2003, risanati 12 veicoli

Al 30 settembre 2003, risanati 112 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 137 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 158 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 164 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 169 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 172 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 179 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 185 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

14 VOYAGER/GRAND VOYAGER 3.3L/3.8L benzina

Periodo di produzione: anni 1996/2000

Numero veicoli da richiamare : 500

Difetto: possibile perdita condotto distribuzione carburante

Inizio campagna di richiamo : 22 aprile 2002

Al 30 giugno 2004, risanati 222 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 224 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 232 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 237 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 239 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 242 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 242 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

15 MERCEDES BENZ – Atego

Periodo di produzione: ottobre 2001

Numero veicoli da richiamare : 14

Difetto: albero comando sterzo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 22 maggio 2002

Al 30 settembre 2002, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 12 veicoli

16 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: marzo 2002/agosto 2002

Numero veicoli da richiamare : 100

Difetto: serraggio viti fissaggio molle pastiglie freni non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 22 novembre 2002

Al 30 giugno 2003, risanati 53 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 57 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 61 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 63 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 76 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 76 veicoli

17 VOYAGER/GRAND VOYAGER 2001

Periodo di produzione: inizio marzo 2001

Numero veicoli da richiamare : 2979

Difetto: contatti interruttore retromarcia difettosi

Inizio campagna di richiamo : 1 luglio 2002

Al 30 settembre 2003, risanati 1581 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1584 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1606 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1642 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1648 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1665 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1713 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1739 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

18 JEEP Wrangler 2001/2002

Periodo di produzione: inizio dicembre 2001

Numero veicoli da richiamare : 238

Difetto: difficoltà elettriche sul commutatore di accensione

Inizio campagna di richiamo : 25 giugno 2002

Al 30 settembre 2003, risanati 101 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 105 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 106 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 109 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 109 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 113 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 115 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

19 GRAND CHEROKEE 1999/2002–CHEROKEE 2000/2001–WRANGLER
2000/2002

Periodo di produzione: anni 1999/2002

Numero veicoli da richiamare : 359

Difetto: possibile accumulo di detriti nel collettore di scarico

Inizio campagna di richiamo : 1 luglio 2002

Al 30 settembre 2003, risanati 152 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 157 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 160 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 164 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 165 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 167 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 169 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 173 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

20 GRAND CHEROKEE-VOYAGER-GRAND VOYAGER 300M

Periodo di produzione: dicembre 1998/gennaio 1999

Numero veicoli da richiamare : 51

Difetto: conformità arrotolatori cinture di sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo : 18 marzo 2002

Al 31 agosto 2003, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 21 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

21 CHRYSLER PT CRUISER

Periodo di produzione: anni 2001/2002

Numero veicoli da richiamare : 8405

Difetto: possibili perdite dal modulo pompa alimentazione carburante

Inizio campagna di richiamo : 9 agosto 2002

Al 31 agosto 2003, risanati 3212 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 3552 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3680 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 3840 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 3885 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3951 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 4023 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 4079 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

22 CHRYSLER Sebring cabrio

Periodo di produzione: anni 1996/1997

Numero veicoli da richiamare : 89

Difetto: controllo comando cavo farfalla

Inizio campagna di richiamo : 18 novembre 2002

Al 31 agosto 2003, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

23 CHRYSLER PT Cruiser modello 2002

Periodo di produzione: fino a 25 marzo 2002

Numero veicoli da richiamare : 313

Difetto: possibili perdite dal tappo liquido raffreddamento

Inizio campagna di richiamo : 28 agosto 2002

Al 31 agosto 2003, risanati 57 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 69 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 81 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 83 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 92 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 94 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

24 CHRYSLER PT Cruiser modello 2001

Periodo di produzione: maggio 2000/gennaio 2001

Numero veicoli da richiamare : 1809

Difetto: posizionamento tubo alimentazione carburante

Inizio campagna di richiamo : 9 agosto 2002

Al 31 agosto 2003, risanati 853 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 921 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 941 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 977 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 981 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 989 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 998 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1002 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

25 CHEROKEE 2002

Periodo di produzione: fino al 10 dicembre 2001

Numero veicoli da richiamare : 1183

Difetto: vibrazioni dall'albero di uscita del riduttore

Inizio campagna di richiamo : 4 dicembre 2002

Al 31 agosto 2003, risanati 195 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 392 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 467 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 531 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 551 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 570 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 596 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 642 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

26 VOYAGER (NS/GS) 1997/1998

Periodo di produzione: fino al 31 luglio 1999

Numero veicoli da richiamare : 14451

Difetto: possibile distacco mastice barriera antirumore montante D

Inizio campagna di richiamo : 7 agosto 2002

Al 31 agosto 2003, risanati 4371 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 4834 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 4903 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 5356 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 5499 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5771 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 5904 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

27 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: ottobre 2002

Numero veicoli da richiamare : 76

Difetto: centralina comando airbag non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 20 marzo 2003

Al 30 giugno 2003, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 39 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 40 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 42 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 44 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 45 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 53 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 54 veicoli

28 MERCEDES BENZ Vito

Periodo di produzione: settembre 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare : 82

Difetto: centralina comando airbag non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 14 marzo 2003

Al 30 giugno 2003, risanati 47 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 69 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 69 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 69 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 70 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 72 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 75 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 75 veicoli

29 MERCEDES BENZ Unimog

Periodo di produzione: novembre 2001/ottobre 2002

Numero veicoli da richiamare : 16

Difetto: cerchi ruote non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 14 marzo 2003

Al 30 giugno 2003, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 14 veicoli

30 MERCEDES BENZ Classe V

Periodo di produzione: settembre 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare : 25

Difetto: centralina comando airbag non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 1 marzo 2003

31 SMART City coupè/cabriolet

Periodo di produzione: febbraio 1999/gennaio 2000

Numero veicoli da richiamare : 13192

Difetto: difettoso contatto elettrico interruttore combinato sinistro

Inizio campagna di richiamo : 4 aprile 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 4615 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 4860 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 5457 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5757 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 6195 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 6399 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 6751 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 6907 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 7088 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7207 veicoli

32 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare : 682

Difetto: serraggio viti binari guida sedile conducente

Inizio campagna di richiamo : 30 luglio 2002

Al 30 giugno 2003, risanati 302 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 325 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 335 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 342 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 345 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 352 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 357 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 364 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 372 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 383 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 386 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 387 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 390 veicoli

33 MERCEDES BENZ Actros 4x2

Periodo di produzione: gennaio 1998/ottobre 1998

Numero veicoli da richiamare : 211

Difetto: mozzi ruota assale anteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 01 ottobre 2002

Al 30 giugno 2003, risanati 120 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 135 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 145 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 161 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 163 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 163 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 171 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 173 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 178 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 180 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 182 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 182 veicoli

34 CHEROKEE modello 2002-2003

Periodo di produzione: anni 2002/2003

Numero veicoli da richiamare : 4256

Difetto: servofreno non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 01 novembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 3035 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3838 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 4164 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 4230 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 4284 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 4361 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 4463 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 4630 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4647 veicoli

35 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: marzo 2001/marzo 2003

Numero veicoli da richiamare : 359

Difetto: valvole pneumatici non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 24 novembre 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 125 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 154 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 199 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 202 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 217 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 224 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 229 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 233 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 237 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 241 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 241 veicoli

36 MERCEDES BENZ CL203(C) CL209(CLK)/CL211(E)

Periodo di produzione: agosto 2003/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare : 1337

Difetto: fibbie cinture sicurezza non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 10 gennaio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 356 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 668 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 816 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 867 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 902 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 945 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1002 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1050 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1067 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1078 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1105 veicoli

37 MERCEDES BENZ Vito/Viano

Periodo di produzione: luglio 2003/settembre 2003

Numero veicoli da richiamare : 327

Difetto: fissaggio sedili anteriori non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 2 dicembre 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 134 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 156 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 189 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 197 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 208 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 214 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 241 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 246 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 248 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 255 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 255 veicoli

38 JEEP Wrangler 2003

Periodo di produzione: anno 2003

Numero veicoli da richiamare : 86

Difetto: albero trasmissione anteriore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 11 novembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 54 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 59 veicoli

39 CHEROKEE 2002/2003/2004/2005/2006

Periodo di produzione: anni 2002 al 2006

Numero veicoli da richiamare : 24827

Difetto: giunti a sfera sospensioni anteriori non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 3146 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 5455 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 6569 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 6722 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 6870 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 13786 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 19234 veicoli

41 MERCEDES BENZ Vito/Viano

Periodo di produzione: novembre 2003/aprile 2004

Numero veicoli da richiamare : 495

Difetto: centralina gestione motore CDI non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 189 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 286 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 309 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 331 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 346 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 364 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 379 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 389 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 392 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 411 veicoli

42 MERCEDES BENZ 215/220 12 cilindri (S-SL)

Periodo di produzione: inizio/maggio 2004

Numero veicoli da richiamare : 358

Difetto: unità idraulica ABC non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : maggio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 85 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 152 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 175 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 196 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 219 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 250 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 268 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 276 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 278 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 284 veicoli

43 MERCEDES BENZ 215/220 (CL-S)

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2000

Numero veicoli da richiamare : 6158

Difetto: fascio cavi portafusibili ventilatore non conforme a specifiche

Inizio campagna di richiamo : agosto 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 940 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1521 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1778 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2024 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2354 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2963 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3197 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3306 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3383 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3542 veicoli

44 CHRYSLER PT Cruiser 2005

Periodo di produzione: agosto 2004/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare : 111

Difetto: tubo freno anteriore sinistro non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 39 veicoli

45 DODGE CARAVAN/GRAND CARAVAN 2003- CHRYSLER VOYAGER 2003/2004

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare : 224

Difetto: tubazione ritorno servosterzo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 80 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 100 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 103 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 108 veicoli

46 DODGE RAM VAN/WAGON

Periodo di produzione: anni 1998/2003

Numero veicoli da richiamare : 67

Difetto: connettore cablaggio modulo ABS non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : novembre 2004

Al 31 dicembre 2005, nessun veicolo risanato

Al 30 giugno 2006, nessun veicolo risanato

Al 31 dicembre 2006, nessun veicolo risanato

Al 30 giugno 2007, nessun veicolo risanato

Al 31 dicembre 2008, risanati 1 veicolo

47 DODGE CARAVAN/GRAND CARAVAN – VOYAGER/GRAND VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER

Periodo di produzione: anni 1998/2000

Numero veicoli da richiamare : 15066

Difetto: bobina contatti airbag conducente non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 1456 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 3834 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 4167 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 4522 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 5111 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 6046 veicoli

48 DODGE CARAVN/GRAND CARAVAN – VOYAGER/GRAND VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER

Periodo di produzione: anni 1996/1998

Numero veicoli da richiamare : 12145

Difetto: bobina contatti airbag conducente non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 1154 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2526 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2767 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2964 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3091 veicoli

49 CONCORDE CIRRUS SEBRING

Periodo di produzione: anni 1993/1999

Numero veicoli da richiamare : 1416

Difetto: meccanismo selettore marce/blocco posizione "park" non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 297 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 314 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 335 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 348 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 358 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 380 veicoli

50 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: anni 1997/giugno 2000

Numero veicoli da richiamare : 3758

Difetto: fascio cavi motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 485 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 719 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 880 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1008 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1324 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1429 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1478 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1613 veicoli

51 MERCEDES BENZ 211/230 (classi E-SL)

Periodo di produzione: novembre 2003/gennaio 2004

Numero veicoli da richiamare : 2983

Difetto: unità idraulica S.B.C. non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : maggio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 388 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1574 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2032 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2257 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2498 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2617 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2655 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2676 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2729 veicoli

52 MERCEDES BENZ 211/219/230 (classi E-CLS-SL)

Periodo di produzione: agosto 2002/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare : 65300

Difetto: cavo massa e fascio cavi S.B.C. non a norma

Inizio campagna di richiamo : maggio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 8179 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 33630 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 44516 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 50577 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 56128 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 58407 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 59163 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 59674 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 60165 veicoli

53 CHRYSLER Dodge/Voyager

Periodo di produzione: anni 2001/2002

Numero veicoli da richiamare : 9

Difetto: copertura ventilazione autoradio non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : marzo 2005

Al 31 dicembre 2005, nessun veicolo risanato

Al 30 giugno 2006, nessun veicolo risanato

Al 31 dicembre 2006, nessun veicolo risanato

Al 30 giugno 2007, nessun veicolo risanato

54 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: settembre 1998/luglio 2003

Numero veicoli da richiamare : 3694

Difetto: albero sterzo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : aprile 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 811 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1676 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2422 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2777 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2999 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3113 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3146 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3170 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3196 veicoli

55 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: novembre 1997/ottobre 1998

Numero veicoli da richiamare : 18

Difetto: mozzi ruote assale anteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : aprile 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10 veicoli

56 MERCEDES BENZ Atego

Periodo di produzione: ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare : 10

Difetto: supporto cavo batteria non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : aprile 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

57 MERCEDES BENZ Actros (con climatizzatore)

Periodo di produzione: settembre 2002/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare : 3345

Difetto: interruttore antigelo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2005, risanati 1594 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2471 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2717 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2895 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3004 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3041 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3071 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3092 veicoli

58 MERCEDES BENZ Actros 2 (con climatizzatore)

Periodo di produzione: settembre 2002/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare : 3345

Difetto: valvola freno stazionamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1623 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2495 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2744 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2926 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3034 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3063 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3092 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3111 veicoli

59 MERCEDES BENZ Actros2/Axor2/Atego2

Periodo di produzione: dicembre 2002/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare : 1517

Difetto: valvola freno stazionamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 629 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 969 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1066 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1212 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1307 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1333 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1364 veicoli

60 SMART W450

Periodo di produzione: ottobre 2000/dicembre 2000

Numero veicoli da richiamare : 39734

Difetto: articolazione portante non a norma

Inizio campagna di richiamo : giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 611 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 10574 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 13522 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 18405 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 19371 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 21176 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 21725 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 22537 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 23239 veicoli

61 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: aprile 1999/luglio 2000

Numero veicoli da richiamare : 889

Difetto: albero sterzo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 346 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 410 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 493 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 528 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 539 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 543 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 548 veicoli

63 CHRYSLER Jeep Wrangler/Cherokee-CHRYSEL 300C

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare : 139

Difetto: albero blocco parcheggio non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 24 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 51 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 61 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 68 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 70 veicoli

64 MERCEDES BENZ Classe A

Periodo di produzione: aprile 2002/aprile 2003

Numero veicoli da richiamare : 19800

Difetto: bracci tergicristallo parabrezza non a norma

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 779 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 12055 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 13783 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 15361 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 16170 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 16407 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 17035 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 17337 veicoli

65 SMART W454 forfour (a quattro posti)

Periodo di produzione: maggio 2005/ ottobre 2005

Numero veicoli da richiamare : 175

Difetto: molle bloccaggio sedile posteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 61 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 86 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 88 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 98 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 104 veicoli

67 MERCEDES BENZ Actros-Axor- Atego S

Periodo di produzione: aprile 2006

Numero veicoli da richiamare : 62

Difetto: scatola sterzo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : maggio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 51 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 56 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 58 veicoli

68 MERCEDES BENZ Vito - Viano

Periodo di produzione: aprile 2004/ novembre 2005

Numero veicoli da richiamare : 21

Difetto: tubazione carburante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : maggio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanato 1 veicolo

Al 30 giugno 2007, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 14 veicoli

69 MERCEDES BENZ 251 (classe R)

Periodo di produzione: gennaio 2006/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare : 143

Difetto: fibbia cintura sedile seconda fila non a norma

Inizio campagna di richiamo : aprile 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 46 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 79 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 115 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 122 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 134 veicoli

71 MERCEDES BENZ Actros-Axor

Periodo di produzione: aprile 2002/marzo 2006

Numero veicoli da richiamare : 326

Difetto: centralina comando regolazione stabilità (Telligent) non conforme a specifica.

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 205 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 280 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 288 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 295 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 305 veicoli

72 MERCEDES BENZ Actros-Axor

Periodo di produzione: luglio 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare : 135

Difetto: centralina comando regolazione stabilità (telligent) non conforme a specifica; vite supporto centrale sedile Grammer non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 83 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 117 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 120 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 124 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 126 veicoli

73 MERCEDES BENZ Actros-Atego-Axor

Periodo di produzione: luglio 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare : 1434

Difetto: vite supporto centrale sedile Grammer non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 140 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 799 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1113 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1158 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1205 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1228 veicoli

74 DODGE Ram Pickup Truck

Periodo di produzione: anni 2003/2004/2005

Numero veicoli da richiamare : 2

Difetto: avvisatore acustico non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, nessun veicolo risanato

Al 30 giugno 2007, nessun veicolo risanato

75 CHRYSLER/Voyager/Grand Voyager

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare : 1967

Difetto: motorino tergicristallo anteriore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 104 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 259 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 650 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 692 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 759 veicoli

76 MERCEDES BENZ Vito-Viano

Periodo di produzione: settembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare : 1823

Difetto: centralina comando airbag/pretensionatore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 971 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1434 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1499 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1560 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1617 veicoli

77 SMART A/C 450 fortwo

Periodo di produzione: gennaio 2006/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare : 2042

Difetto: fissaggio viti sedile non a norma

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 902 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1229 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1299 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1421 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1487 veicoli

78 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: aprile 1997/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare : 24

Difetto: albero sterzo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10 veicoli

79 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare : 100

Difetto: asta comando pedale frizione non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 75 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 80 veicoli

80 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare : 107

Difetto: modulo controllo trasmissione (TCM) non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 40 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 68 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 85 veicoli

82 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare : 7034

Difetto: riscaldamento sedili non corretto

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 464 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2176 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3133 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3269 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3371 veicoli

83 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: anni 2000/2001/2002

Numero veicoli da richiamare : 648

Difetto: ventola radiatore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 265 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 337 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 339 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 353 veicoli

84 CHRYSLER 300C/CHRYSLER PT Cruiser

Periodo di produzione: marzo 2005/2006

Numero veicoli da richiamare : 2254

Difetto: funzione indicatori direzione non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 149 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 473 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1560 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1664 veicoli

86 CHRYSLER Voyager

Periodo di produzione: dal 1999 al 2005

Numero veicoli da richiamare : 35188

Difetto: leva freno stazionamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 7029 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 13043 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 17332 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 17082 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 18137 veicoli

87 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: ottobre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare : 4

Difetto: centralina airbag non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : agosto 2006

Al 31 dicembre 2007, risanato 1 veicolo

Al 30 giugno 2008, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2008, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3 veicoli

89 MERCEDES BENZ Vito-Viano

Periodo di produzione: aprile 2006/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 186

Difetto: fascio cavi alternatore/motorino avviamento non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 85 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 142 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 162 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 176 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 178 veicoli

90 MERCEDES BENZ Vito-Viano

Periodo di produzione: ottobre 2005/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 131

Difetto: serbatoio carburante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 108 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 112 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 114 veicoli

91 MERCEDES BENZ Tipo 203 (Classe C)

Periodo di produzione: febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare : 51

Difetto: modulo rilevamento segnale e di comando (SAM) non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 34 veicoli

93 CHRYSLER Sebring

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare : 5

Difetto: modulo HVAC non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3 veicoli

94 JEEP Compass

Periodo di produzione: novembre 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare : 141

Difetto: libretto uso e manutenzione non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 69 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 80 veicoli

95 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: marzo 2006/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 9

Difetto: viti supporti balestre anteriori non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2007, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5 veicoli

96 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: agosto 2006/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 308

Difetto: cavo elettrico positivo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 198 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 251 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 279 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 286 veicoli

97 MERCEDES BENZ Unimog

Periodo di produzione: novembre 2003/ottobre 2005

Numero veicoli da richiamare : 16

Difetto: arresto emergenza non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

98 CHRYSLER/JEEP/DODGE

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare : 2367

Difetto: modulo ABS non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 101 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 278 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1577 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1692 veicoli

99 MERCEDES BENZ Atego

Periodo di produzione: dicembre 2004/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare : 915

Difetto: posa cavi elettrici sportello frontale e supporto modulo base non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 580 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 637 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 681 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 703 veicoli

100 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: dicembre 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare : 30

Difetto: modulo fusibili e relè non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 24 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 27 veicoli

101 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: marzo 2006/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare : 23

Difetto: flange ruota assale anteriore 5 t non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 17 veicoli

102 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: novembre 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 44

Difetto: fascio cavi motorino avviamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 37 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 41 veicoli

103 MERCEDES BENZ Atego

Periodo di produzione: febbraio 2006/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare : 354

Difetto: posa cavi elettrici sportello frontale non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 217 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 257 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 281 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 290 veicoli

104 MERCEDES BENZ Axor/Axor 2R

Periodo di produzione: settembre 2004/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare : 869

Difetto: supporto supplementare modulo base non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 481 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 562 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 629 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 656 veicoli

105 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: marzo 2006/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare : 13

Difetto: collegamento barra stabilizzatrice/longherone telaio 5 t non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 8 veicoli

106 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero veicoli da richiamare : 3775

Difetto: motorino ventilatore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 2988 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3121 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3191 veicoli

108 CHRYSLER PT Cruiser Sedan

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare : 412

Difetto: gruppi cristallo laterale posteriore fisso non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 244 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 263 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 274 veicoli

109 JEEP Compass-Patriot/DODGE Caliber

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare : 57

Difetto: bulloni mozzi ruote posteriori non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 37 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 41 veicoli

110 MERCEDES BENZ Vito/Viano

Periodo di produzione: novembre 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare : 47

Difetto: tubazioni mandata carburante non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 46 veicoli

111 MERCEDES BENZ Vito/Viano

Periodo di produzione: ottobre 2005/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare : 92

Difetto: serbatoio carburante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 72 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 78 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 83 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 85 veicoli

112 MERCEDES BENZ Atego

Periodo di produzione: gennaio 2004/ottobre 2005

Numero veicoli da richiamare : 643

Difetto: mozzi ruota non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 386 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 456 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 494 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 532 veicoli

113 MERCEDES BENZ tipo 215/220 (CL-S)

Periodo di produzione: giugno 1999/febbraio 2004

Numero veicoli da richiamare : 1188

Difetto: ripartitore ABC non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 467 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 540 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 596 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 694 veicoli

114 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare : 273

Difetto: programmazione TIPM-Stallo motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 190 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 212 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 230 veicoli

115 MITSUBISHI

Periodo di produzione: aprile 2005/giugno 2007

Numero veicoli da richiamare : 1414

Difetto: relè preriscaldamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

116 MERCEDES V.I. Sprinter

Periodo di produzione: gennaio 2003/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare : 530

Difetto: luci abitacolo non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 189 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 233 veicoli

117 MERCEDES V.I. Atego

Periodo di produzione: gennaio 2004/ottobre 2005

Numero veicoli da richiamare : 153

Difetto: viti anello flangia porta-ruota non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 76 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 95 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 107 veicoli

118 MERCEDES Vito/Viano

Periodo di produzione: febbraio 2004/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare : 34

Difetto: tubazione mandata carburante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 13 veicoli

119 MERCEDES V.I. Sprinter

Periodo di produzione: marzo 2006/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare : 14

Difetto: cilindro maestro freni non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10 veicoli

120 MERCEDES V.I. Vito/Viano

Periodo di produzione: maggio 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare : 459

Difetto: sensore posizione albero motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 309 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 380 veicoli

121 MERCEDES autovetture 164/203/204/209/122/219/221/461/463 con motore OM
629/OM 642

Periodo di produzione: maggio 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare : 18542

Difetto: sensore posizione albero motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 918 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 13047 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 16297 veicoli

122 JEEP Grand Cherokee/Commander

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 97

Difetto: pinze freni anteriori non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 51 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 74 veicoli

123 JEEP Compass/Patriot

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 131

Difetto: etichetta pesi incompleta

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 25 veicoli

124 DODGE Caliber/Avenger

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 80

Difetto: etichetta pesi incompleta

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 28 veicoli

125 DODGE Caliber/Avenger

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 988

Difetto: possibile configurazione errata modulo TIPM

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 581 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 678 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 715 veicoli

126 MERCEDES V.I. Sprinter

Periodo di produzione: agosto 2006/luglio 2007

Numero veicoli da richiamare : 23

Difetto: paramentazione velocità massima non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 18 veicoli

127 DODGE Nitro 4x4

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 2127

Difetto: necessità riprogrammazione modulo EBC

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 925 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1308 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1668 veicoli

128 JEEP Compass/Patriot

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 256

Difetto: possibile configurazione errato modulo TIPM

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 177 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 193 veicoli

129 JEEP Grand Cherokee/Commander/Wrangler (4x4)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 13580

Difetto: necessità riprogrammazione modulo EBC

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 8232 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 9820 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 11088 veicoli

130 CHRYSLER Sebring

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 394

Difetto: possibile tra filamento liquido raffreddamento motore nel motorino di avviamento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 113 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 147 veicoli

131 CHRYSLER Sebring

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 148

Difetto: possibile configurazione errata modulo TIPM

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 74 veicoli

132 MERCEDES V.I. Sprinter

Periodo di produzione: maggio 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare : 1511

Difetto: sensore posizione albero motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 134 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1044 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1280 veicoli

133 CHRYSLER Sebring berlina/cabriolet

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 10

Difetto: possibile errata fabbricazione fuso a snodo destro

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 31 dicembre 2008, risanati 4 veicoli

135 CHRYSLER Concorde/300M

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 44

Difetto: possibile rottura dispositivo chiusura cofano

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2003

Al 31 dicembre 2008, risanati 15 veicoli

136 CHRYSLER Concorde/300M/Lhs

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 993

Difetto: possibile danneggiamento viti schienale guida

Inizio campagna di richiamo: maggio 2003

Al 31 dicembre 2008, risanati 383 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 385 veicoli

137 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 24823

Difetto: possibile infiltrazione acqua giunti a sfera sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 31 dicembre 2008, risanati 19429 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 19689 veicoli

138 DODGE Dakota/Durango

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 8

Difetto: possibile infiltrazione acqua sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 31 dicembre 2008, risanati 2 veicoli

139 MERCEDES tipo:

164/168/169/171/203/204/209/211/215/216/219/220/221/230/245/251/451/463

Periodo di produzione: febbraio 2004/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare : 108

Difetto: codifica SCN non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 22 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 61 veicoli

140 MERCEDES BENZ tipo 216/221

Periodo di produzione: novembre 2007/dicembre 2007

Numero veicoli da richiamare : 91

Difetto: centralina SAM sx non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 64 veicoli

141 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: gennaio 2008/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare : 88

Difetto: semiasse posteriore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 22 veicoli

142 SMART tipo 451

Periodo di produzione: anno 2008

Numero veicoli da richiamare : 218

Difetto: verniciatura/incollatura tetto e parabrezza non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 38 veicoli

143 MERCEDES BENZ tipo 215/216/220/221/230

Periodo di produzione: maggio 2006/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 192

Difetto: sensore accelerazione ABC non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 104 veicoli

144 MERCEDES tipo 169/245

Periodo di produzione: agosto 2008

Numero veicoli da richiamare : 243

Difetto: fibbie cinture non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 43 veicoli

145 SMART tipo 451 con MHD

Periodo di produzione: ottobre 2007/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare : 446

Difetto: supporto tubo rifornimento carburante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 134 veicoli

146 MERCEDES Unimog

Periodo di produzione: dicembre 2000/dicembre 2007

Numero veicoli da richiamare : 12

Difetto: dispositivo ADR/WSK non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 4 veicoli

147 MERCEDES Unimog

Periodo di produzione: febbraio 2006/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare : 29

Difetto: dispositivo alimentazione cronotachigrafo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 8 veicoli

148 MERCEDES Vito-Viano

Periodo di produzione: maggio 2008/luglio 2008

Numero veicoli da richiamare : 68

Difetto: tirante freno stazionamento sinistro non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 59 veicoli

149 MERCEDES Vito-Viano

Periodo di produzione: giugno 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare : 6

Difetto: windowbag non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

150 CHRYSLER 300C/300C Touring

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 149

Difetto: dadi semiassi non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

151 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 79

Difetto: possibile deformazione tamburo leva freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 35 veicoli

152 DODGE Nitro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 887

Difetto: possibile deformazione tamburo leva freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 367 veicoli

153 MERCEDES Vito-Viano

Periodo di produzione: luglio 2003/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare : 14368

Difetto: supporto ruota scorta non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 4429 veicoli

154 MERCEDES Sprinter Bm 906

Periodo di produzione: gennaio 2006/giugno 2007

Numero veicoli da richiamare : 2519

Difetto: centralina gestione motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 701 veicoli

155 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: giugno 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare : 380

Difetto: centralina gestione motore e freno stazionamento non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 84 veicoli

156 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: giugno 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare : 297

Difetto: dispositivo autoregistrazione freno non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 21 veicoli

157 MERCEDES autovetture tipo 221

Periodo di produzione: settembre 2005/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare : 119

Difetto: montante telescopico anteriore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 20 veicoli

N.B. Campagna di richiamo n. 5 conclusa al 30 giugno 2003.

Campagna di richiamo n. 7 conclusa al 30 giugno 2002

Campagna di richiamo n. 40 annullata

Campagna di richiamo n. 1, conclusa al 31 dicembre 2006

Campagna di richiamo n. 81, ricompresa nella campagna 39

Campagne di richiamo n. 62, 66 concluse al 30 giugno 2007

Campagne di richiamo n. 70, 88, concluse al 31 dicembre 2007

Campagne di richiamo n. 85, 92 concluse al 30 giugno 2008

Campagna di richiamo n. 107, annullata

Campagna di richiamo n. 134, vedi n. 131

Campagna di richiamo n. 10 conclusa al 31 dicembre 2008

EVOBUS

5 MERCEDES BENZ/SETRA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 212/183

Difetto: possibile distacco spoiler impianto thermoking

Inizio campagna di richiamo : marzo 2005

Al 30 settembre 2005, risanati 35 veicoli

Al 28 febbraio 2006, risanati 35/58 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 149 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 149 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 159 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 198 veicoli

11 MERCEDES BENZ 0350 Turismo

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 15

Difetto: possibili fori vasca raccolta WEBASTO

Inizio campagna di richiamo : novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 13 veicoli

19 MERCEDES BENZ 0530 Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 20

Difetto: serraggio collegamenti tiranti sterzo

Inizio campagna di richiamo : novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

23 MERCEDES BENZ 0350 Tourino

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 23

Difetto: errato collegamento valvole comando pressione ABS

Inizio campagna di richiamo : giugno 2006

Al 31 agosto 2006, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 22 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

27 MERCEDES BENZ 0520 Cito-0530 Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 726

Difetto: possibile usura valvola emergenza porte

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 135 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 687 veicoli

28 MERCEDES BENZ Citaro 0530

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 4

Difetto: tubo gas combusti preriscaldatore non a norma

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2 veicoli

29 SETRA SG 321 UL

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 69

Difetto: possibile sovraccarico fusibile ventilatore tetto

Inizio campagna di richiamo : novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 63 veicoli

Campagna dichiarata non relativa alla sicurezza

32 MERCEDES BENZ 0530 Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 37

Difetto: possibile corto circuito sistema IBIS

Inizio campagna di richiamo : novembre 2006

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

33 MERCEDES BENZ/SETRA

S 400-0435 Conecto-0350 Turismo-0530 Citaro-0550 Integro-0580 Travego-
Tuoro-0510 Tourino

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 87

Difetto: possibile allentamento perni sospensione sedile conducente

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

35 MERCEDES BENZ OC 500 RF

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 63

Difetto: possibili incrinature ruote acciaio

Inizio campagna di richiamo : novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 55 veicoli

37 MERCEDES BENZ 0530 Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 53

Difetto: possibile sfilamento tettuccio conducente

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna dichiarata non relativa alla sicurezza

38 MERCEDES BENZ/SETRA CC 400, MC 400/Travego

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 8/6

Difetto: allineamento cinghia generatore supplementare non regolare

Inizio campagna di richiamo : gennaio 2007

Al 30 giugno 2009, campagna dichiarata non relativa alla sicurezza

39 MERCEDES BENZ/SETRA 0530 Citaro, 0550 Integro/0580 Travego, S400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 23/13

Difetto: pericolo corto circuito

Inizio campagna di richiamo : maggio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

41 SETRA S315NF-S319NF

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 9

Difetto: possibile infiltrazione acqua intercapedine portamolle asse motore

Inizio campagna di richiamo : maggio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

42 MERCEDES BENZ Integro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 9

Difetto: deformazione supporti molle a gas sportelli

Inizio campagna di richiamo : giugno 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

43 MERCEDES BENZ 0530 Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 18

Difetto: possibile sfregamento cavi generatori

Inizio campagna di richiamo : giugno 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

44 MERCEDES BENZ 0530 Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 47

Difetto: indicatore usura freni assente

Inizio campagna di richiamo : giugno 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 23 veicoli

45 MERCEDES BENZ Sprinter Minibus

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 4

Difetto: allentamento vite moschettone cintura

Inizio campagna di richiamo : luglio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

46 MERCEDES BENZ OC 500

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 39

Difetto: possibile rottura bracci inclinati asse portante

Inizio campagna di richiamo : luglio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 37 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

47 SETRA S431DT/TC400/MC400/CC400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 222

Difetto: malfunzionamento impianto soffiotti pneumatici

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 61 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

48 SETRA TC400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 6

Difetto: cattiva distribuzione acqua riscaldatori laterali posteriori

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

49 SETRA Travego

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 26

Difetto: rottura tendicinghia

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

50 SETRA S 431 DT

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 5

Difetto: possibile rottura barra comando porte

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

51 SETRA S 400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 2

Difetto: possibile corto circuito fasci tettuccio solare

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

52 SETRA DT 400/TC 400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 29

Difetto: puleggia generatore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2007

Al 30 giugno 2009, campagna dichiarata non di sicurezza

53 SETRA S431 DT

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 4

Difetto: mancanza deflettori tetto sottocopertura

Inizio campagna di richiamo : settembre 2007

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

55 MERCEDES BUS Travego OC 500/Integro/Tourino

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 230

Difetto: malfunzionamento impianto soffietti pneumatici

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 100 veicoli

56 MERCEDES BUS Travego

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 28

Difetto: possibile rottura tendicinghia

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

57 MERCEDES BUS Travego

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 29

Difetto: possibile corto circuito cavi tettuccio solare

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

58 MERCEDES BUS Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 12

Difetto: non perfetta chiusura modulo olio coperchio

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

60 MERCEDES BUS Tourino

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 24

Difetto: possibile autonoma attivazione riscaldamento

Inizio campagna di richiamo : agosto 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

61 MERCEDES BUS OC 500

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 105

Difetto: inidoneità raccordo aria radiatore/motore

Inizio campagna di richiamo : novembre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 96 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

62 MERCEDES BUS Tourino

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 2

Difetto: possibile infiltrazione acqua tetto

Inizio campagna di richiamo : novembre 2007

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

63 MERCEDES BUS Citaro/Travego/Tourino

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 118

Difetto: possibile contatto elettrico quadro PDB

Inizio campagna di richiamo : settembre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

64 MERCEDES BUS Travego/Tourino

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 43

Difetto: puleggia generatore non conforme a specifica

Al 30 giugno 2009, campagna dichiarata non di sicurezza

66 MERCEDES BUS Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 4

Difetto: possibile errato fissaggio viti bracci sterzo

Inizio campagna di richiamo : novembre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanato 1 veicolo

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

67 MERCEDES BUS Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 136

Difetto: possibile contatto tubo olio sterzo/cavo generatore

Inizio campagna di richiamo : novembre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 125 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

68 MERCEDES BUS Tourino

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 30

Difetto: possibile fuoriuscita giunto sferico braccio trasversale asse anteriore

Inizio campagna di richiamo : giugno 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 28 veicoli

N.B. Campagna di richiamo 10, conclusa al 31 agosto 2005

Campagna di richiamo 9, conclusa al 31 dicembre 2006

Campagne di richiamo 2, 3, 6, 7, 18, 31 concluse al 30 giugno 2007

Campagne di richiamo 36, 40, 54, 59 concluse al 31 dicembre 2008

Campagne di richiamo 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 30,
34, 65 non di sicurezza

Campagne di richiamo 26, 40, 54, 59, concluse al 31 dicembre 2008

FERRARI S.p.A.

1 FERRARI 360 Modena

Periodo di produzione: luglio 1998/febbraio 1999

Numero veicoli da richiamare: 2.000

Difetto: possibile mancata accensione spia limitatore frenata ruote posteriori

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Veicoli risanati al 25 maggio 2001, 700

Al 30 agosto 2001, risanati 1055 veicoli.

Al 31 dicembre 2001, risanati 1320 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 1490 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 1617 veicoli

Al 20 maggio 2003, risanati 1665 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 1685 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1706 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1722 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1734 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1751 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1755 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1766 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1773 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1778 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1781 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1789 veicoli

2 FERRARI 360 Spyder

Periodo di produzione: gennaio 2000/ottobre 2000

Numero veicoli da richiamare: 91

Difetto: piastrino scontrino serrature porte di materiale non idoneo

Inizio campagna di richiamo: maggio 2001.

Al 30 agosto 2001, risanati 37 veicoli.

Al 31 dicembre 2001, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 64 veicoli

Al 20 maggio 2003, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 68 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 68 veicoli

3 FERRARI 550 Maranello – Barchetta/456M

Periodo di produzione: marzo 2001 – maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 211

Difetto: possibile non conformità del sistema di arpionismo della leva freno di stazionamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2001.

Al 30 agosto 2001, risanati 104 veicoli.

Al 31 dicembre 2001, risanati 153 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 176 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 184 veicoli

Al 20 maggio 2003, risanati 191 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 192 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 194 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 194 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 196 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 197 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 200 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 200 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 201 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 201 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 201 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 202 veicoli

5 FERRARI 550 Maranello

Periodo di produzione: maggio 1996/giugno 1999

Numero veicoli da richiamare: 2300

Difetto: eventuale fessurazione degli inserti per il fissaggio delle colonnette, riportati nei cerchi ruota in magnesio

Inizio campagna di richiamo: novembre 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 676 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 1680 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 1902 veicoli

Al 20 maggio 2003, risanati 1966 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 2009 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 2028 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2102 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2059 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2072 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2079 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2079 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2087 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2092 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2098 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2103 veicoli

6 FERRARI 360 Modena e 360 spyder

Periodo di produzione: luglio 2001/ottobre 2001

Numero veicoli da richiamare : 815

Difetto: possibile sfilamento del cavo massa del terminale

Inizio campagna di richiamo : marzo 2002

Al 30 giugno 2002, risanati 260 veicoli.

Al 31 dicembre 2002, risanati 492 veicoli

Al 20 maggio 2003, risanati 607 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 673 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 698 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 707 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 721 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 729 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 730 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 736 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 742 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 746 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 747 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 748 veicoli

7 FERRARI 456 MGTA

Periodo di produzione: maggio 2001/marzo 2002

Numero veicoli da richiamare : 663

Difetto: difettoso processo di graffatura della tubazione olio

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2003

Al 20 maggio 2003, risanati 126 veicoli.

Al 31 dicembre 2003, risanati 422 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 485 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 524 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 542 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 553 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 553 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 554 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 568 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 571 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 577 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 578 veicoli

8 FERRARI 456 M GT/GTA

Periodo di produzione: luglio 2002

Numero veicoli da richiamare : 146

Difetto: soffietto raccordo serbatoio/bocchettone carburante difettoso

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2003

Al 20 maggio 2003, risanati 79 veicoli.

Al 31 dicembre 2003, risanati 115 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 126 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 132 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 137 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 137 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 138 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 138 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 138 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 138 veicoli

9 FERRARI 550 Barchetta

Periodo di produzione: ottobre 2000/giugno 2001

Numero veicoli da richiamare : 284

Difetto: guide sedili con agganciamento difettoso

Inizio campagna di richiamo : maggio 2003

Al 20 maggio 2003, risanati 22 veicoli.

Al 31 dicembre 2003, risanati 136 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 176 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 199 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 211 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 216 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 218 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 221 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 223 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 224 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 226 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 228 veicoli

10 FERRARI 550 Barchetta/456 MGT-GTA

Periodo di produzione: maggio 2001/ottobre 2001

Numero veicoli da richiamare : 663

Difetto: tubo mandata/ritorno olio cambio difettoso

Inizio campagna di richiamo : maggio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 115 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 485 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 524 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 542 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 545 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 553 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 563 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 568 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 571 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 577 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 578 veicoli

11 FERRARI Challenge stradale

Periodo di produzione: ottobre 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare : 72

Difetto: colonnette fissaggio ruota non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : marzo 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 63 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 66 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 67 veicoli

12 FERRARI tutte le versioni e Challenge stradale

Periodo di produzione: novembre 2002/giugno 2003

Numero veicoli da richiamare : 2038

Difetto: tubo mandata idroguida non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : maggio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 1256 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1521 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1616 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1686 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1757 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1773 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1781 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1797 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1811 veicoli

13 FERRARI 360 Spyder

Periodo di produzione: ottobre 2001/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare : 1559

Difetto: tubo mandata idroguida non conforme

Inizio campagna di richiamo : agosto 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 666 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 970 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1063 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1086 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1144 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1155 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1178 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1196 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1217 veicoli

14 FERRARI F40

Periodo di produzione: marzo 1988/luglio 1992

Numero veicoli da richiamare : 1310

Difetto: possibile rottura forcella inferiore attacco sospensioni

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 162 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 416 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 576 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 652 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 661 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 675 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 714 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 746 veicoli

15 FERRARI 360 Spyder

Periodo di produzione: novembre 2002/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare : 230

Difetto: possibile rottura raccordo valvola galleggiante

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 142 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 171 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 176 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 184 veicoli

16 FERRARI F430/Coupe/Spyder

Periodo di produzione: ottobre 2005/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare : 422

Difetto: possibile rottura raccordo pompa frizione

Inizio campagna di richiamo : novembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 274 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 324 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 370 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 385 veicoli

17 FERRARI612 Scaglietti, cambio F1

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 2172

Difetto: possibile malfunzionamento sensore frizione

Inizio campagna di richiamo : giugno 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 1110 veicoli

N.B. Campagna di richiamo 4, conclusa al 31 dicembre 2004

FIAT Auto S.p.A.

4 Autocarro/autovettura "SCUDO"

Periodo di produzione: febbraio 1999/maggio 2000

Numero veicoli da richiamare: 6.500

Difetto: insufficiente resistenza del giunto di trascinamento tra albero di distribuzione e depresso per servofreno.

Inizio campagna di richiamo: 20 febbraio 2001

Veicoli verificati al 10 aprile 2001: 4000

Al 14 novembre 2001, risanati 4760 veicoli.

Al 20 giugno 2002, risanati 5500 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 5597 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 5610 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 5650 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 5769 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 5777 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 5782 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5784 veicoli

9 Autovettura/autocarro PUNTO/PUNTO VAN con servosterzo

Periodo di produzione: febbraio 2001/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 53.000

Difetto: possibile rottura del cuscinetto di supporto dell'albero superiore dello sterzo e distacco di una parte del piantone

Inizio campagna di richiamo: 26 maggio 2001

Al 19 novembre 2001, risanati 42400 veicoli.

Al 20 giugno 2002, risanati 48600 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 49937 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 50546 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 50872 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 51516 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 51597 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 51829 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 51829 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 51829 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 51829 veicoli

11 Autovettura PUNTO Bn/cabrio/TT – Autocarro PUNTO Van. T.T., dotati di Airbag

Periodo di produzione: marzo 1993/dicembre 1995

Numero veicoli da richiamare: 50.000

Difetto: possibili infiltrazioni di liquido nella centralina air-bag con eventuale attivazione improvvisa ed indebita di quest'ultimo.

Inizio campagna di richiamo: 1 ottobre 2001.

Al 20 giugno 2002, risanati 36.000 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 38502 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 38724 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 40982 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 41174 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 41198 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 41234 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 41234 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 41234 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 41234 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 42812 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 42813 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 42821 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 42827 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 42839 veicoli

14 Autovettura ULYSSE 2.0 JTD 16v

Periodo di produzione: settembre 2000/aprile 2001

Numero veicoli da richiamare: 1326

Difetto: usura pattino tendicatena e conseguente danneggiamento della catena di distribuzione del motore.

Inizio campagna di richiamo: 30 novembre 2001.

Al 20 giugno 2002, risanati 800 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 1011 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 1036 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 1135 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1153 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1156 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1156 veicoli

15 Autocarro SCUDO 2.0 JTD 16 v

Periodo di produzione: settembre 2000/aprile 2001

Numero veicoli da richiamare: 320

Difetto: usura pattino tendicatena e conseguente danneggiamento della catena di distribuzione del motore.

Inizio campagna di richiamo: 30 novembre 2001.

Al 20 giugno 2002, risanati 250 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 277 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 281 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 298 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 300 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 303 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 303 veicoli

18 Autovettura ALFA ROMEO 156 Selesped ECE Fase 2

Periodo di produzione: aprile 1998/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 2275

Difetto: possibile stallo motore, per difetto di programmazione della centralina.

Inizio campagna di richiamo: 7 dicembre 2001.

Al 20 giugno 2002, risanati 1600 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 1823 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 1842 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 1927 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1934 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1940 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1954 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1957 veicoli

21 Autovettura ALFA ROMEO 156 2.4 JTD CEE Fase 3

Periodo di produzione: ottobre 2000/giugno 2001

Numero veicoli da richiamare: 3000

Difetto: possibile interferenza della tubazione per l'inserimento del turbo compressore con il corpo dell'attuatore del comando, e conseguente mancato inserimento della turbina.

Inizio campagna di richiamo: 7 dicembre 2001.

Al 20 giugno 2002, risanati 2220 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 2657 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 2675 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 2780 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 2799 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2804 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2811 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2823 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2823 veicoli

25 ALFA ROMEO GTV

Periodo di produzione: 9/11 febbraio 2000

Numero veicoli da richiamare: 39

Difetto: anomalia incollaggio lunotto

Inizio campagna di richiamo: aprile 2002

Al 20 giugno 2002, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 28 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 30 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 32 veicoli

26 ALFA ROMEO JTD t.t.

Periodo di produzione: marzo 2001/novembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 15670

Difetto: possibile perdita olio dalle tubazioni dell'idroguida

Inizio campagna di richiamo: aprile 2002

Al 20 giugno 2002, risanati 5600 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 13160 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 13717 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 14044 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 14424 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 14506 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 14536 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 14539 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 14558 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 14608 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 14634 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 14654 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 14700 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 14704 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 14718 veicoli

27 Autovettura STILO 1.8 – 1.9 JTD – 2.4

Periodo di produzione: ottobre 2001/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare: 13800

Difetto: probabile non conformità della centralina elettroventola raffreddamento motore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 20 giugno 2002, risanati 1300 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 11686 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 12281 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 12685 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 13115 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 13132 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 13167 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 13167 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 13167 veicoli

29 Autovettura FIAT Ulysse 20 JTD 16 v

Periodo di produzione: luglio 2000/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 1603

Difetto: possibile ostruzione tubazione depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: 3 luglio 2002

Al 08 ottobre 2002, risanati 618 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 922 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 1063 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 1277 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1305 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1330 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1331 veicoli

30 Autocarro SCUDO 20 JTD 16 v

Periodo di produzione: luglio 2000/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 390

Difetto: possibile ostruzione tubazione depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: 3 luglio 2002

Al 08 ottobre 2002, risanati 210 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 294 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 322 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 346 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 347 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 352 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 352 veicoli

34 Autovettura ALFA ROMEO 156 JTS

Periodo di produzione: novembre 2001/maggio 2002

Numero veicoli da richiamare: 573

Difetto: possibile infiltrazione acqua in una connessione di cablaggio del motore

Inizio campagna di richiamo: 23 luglio 2002

Al 28 ottobre 2002, risanati 309 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 459 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 508 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 517 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 523 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 539 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 540 veicoli

36 Autovettura FIAT Doblò tetto rialzato

Periodo di produzione: marzo 2002/giugno 2002

Numero veicoli da richiamare: 80

Difetto: in caso di sinistro, frammentazione del cristallo frontale superiore

Inizio campagna di richiamo: 16 agosto 2002

Al 05 novembre 2002, risanati 47 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 73 veicoli

Al 18 dicembre 2003, risanati 79 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 79 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 79 veicoli

37 Autovettura ALFA ROMEO 156 GTA

Periodo di produzione: aprile 2002/giugno 2002

Numero veicoli da richiamare: 188

Difetto: possibile sfilamento tubo carburante dal collettore portainiettori

Inizio campagna di richiamo: 22 luglio 2002

Al 28 ottobre 2002, risanati 91 veicoli

Al 20 maggio 2003, risanati 158 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 165 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 168 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 175 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 178 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 179 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 179 veicoli

39 Autovettura LANCIA Lybra 2.4 JTD 140 cv Bn/Sw

Periodo di produzione: novembre 2000/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare: 7031

Difetto: mancata conformità catalizzatore

Inizio campagna di richiamo: 02 settembre 2002

Al 10 dicembre 2002, risanati 4584 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 5598 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 6254 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 6344 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 6348 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 6385 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 6385 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 6385 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 6387 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 6394 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 6398 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 6401 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 6404 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 6411 veicoli

42 Autovettura LANCIA Dedra benzina

Periodo di produzione: marzo 1990/novembre 1990

Numero veicoli da richiamare: 31489

Difetto: possibile infiltrazione gas di scarico nell'abitacolo

Inizio campagna di richiamo: 30 luglio 2002

Al 31 dicembre 2002, risanati 6280 veicoli

Al 09 maggio 2003, risanati 6908 veicoli

Al 30 giugno 2004, nessuna ulteriore indicazione

Al 31 ottobre 2008, nessuna ulteriore indicazione

46 Autovettura/Autobus/Autocarro FIAT Nuovo Ducato TT 2.0 jtd guida sinistra

Periodo di produzione: febbraio 2002/ottobre 2002

Numero veicoli da richiamare: 4520

Difetto: possibile schiacciamento tubazione tra depressore e servofreno

Inizio campagna di richiamo: 01 febbraio 2003

Al 20 maggio 2003, risanati 1221 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 2074 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 2617 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2662 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2770 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2817 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2856 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2859 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2865 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3174 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3236 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3252 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3278 veicoli

47 Autovettura/Autobus/Autocarro FIAT Nuovo Ducato TT guida sinistra

Periodo di produzione: febbraio 2002/settembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 21840

Difetto: possibile corto circuito su cablaggio autoventilatore all'interno dell'abitacolo

Inizio campagna di richiamo: 01 febbraio 2003

Al 22 maggio 2003, risanati 8986 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 14205 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 16.654 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 16852 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 17291 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 17462 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 17554 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 17634 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 17905 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 18079 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 18193 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 18226 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 18289 veicoli

48 Autovettura FIAT Stilo T.T.

Periodo di produzione: novembre 2001/luglio 2002

Numero veicoli da richiamare: 6077

Difetto: attivazione indebita window-bag

Inizio campagna di richiamo: 15 maggio 2003

Al 20 dicembre 2003, risanati 3702 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 4035 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 4153 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 4857 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 4903 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 4926 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 4945 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 4957 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 4968 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4982 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 4990 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4999 veicoli

49 Autovettura ALFA ROMEO 147 Gta

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2003

Numero veicoli da richiamare: 219

Difetto: allentamento rinforzo sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: 15 maggio 2003

Al 20 dicembre 2003, risanati 159 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 179 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 182 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 198 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 200 veicoli

50 Autovettura ALFA ROMEO 156 Gta

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2003

Numero veicoli da richiamare: 342

Difetto: allentamento rinforzo sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: 15 maggio 2003

Al 20 dicembre 2003, risanati 252 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 274 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 281 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 301 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 301 veicoli

51 Autovettura FIAT Nuovo Ulysse

Periodo di produzione: marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 33

Difetto: mancato montaggio copiglia di sicurezza del dado mozzo ruote anteriori

Inizio campagna di richiamo: 1° luglio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 23 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 27 veicoli

52 Autocarro FIAT Scudo

Periodo di produzione: marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 19

Difetto: mancato montaggio copiglia di sicurezza del dado mozzo ruote anteriori

Inizio campagna di richiamo: 1° luglio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 14 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 16 veicoli

53 Autovettura FIAT Nuovo Ulysse

Periodo di produzione: maggio 2003/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 3973

Difetto: infiltrazione liquido nella centralina air-bag

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2003

Al 31 ottobre 2003, risanati 2016 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 2716 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 3188 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3346 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 3553 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 3652 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3659 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3659 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3684 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3710 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3731 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3734 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3740 veicoli

54 Autovettura FIAT Nuovo Ulysse

Periodo di produzione: maggio 2002/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 111

Difetto: anomalo funzionamento sistema controllo porte scorrevoli elettriche

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2003

Al 31 ottobre 2003, risanati 46 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 81 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 101 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 106 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 106 veicoli

55 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: maggio 2003/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 3772

Difetto: infiltrazioni liquido nella centralina air-bag

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2003

Al 31 ottobre 2003, risanati 2206 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 2979 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 3340 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3533 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 3586 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3616 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3626 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3638 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3647 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3658 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3659 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3663 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3663 veicoli

56 Autovettura LANCIA Thesis

Periodo di produzione: settembre 2002/marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 3063

Difetto: presenza acqua o emulsioni impianto idroguida

Inizio campagna di richiamo: 1 luglio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 2355 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 2743 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2781 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2842 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2854 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2873 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2882 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2890 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2899 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2905 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2907 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2917 veicoli

58 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: maggio 2002/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 1534

Difetto: anomalo funzionamento sistema controllo porte scorrevoli elettriche

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2003

Al 31 ottobre 2003, risanati 817 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 1183 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1343 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1377 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1430 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1452 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1458 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1460 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1468 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1472 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1478 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1478 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1483 veicoli

59 Autovettura LANCIA Thesis

Periodo di produzione: gennaio 2003/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 1221

Difetto: mancata conformità devio-guida

Inizio campagna di richiamo: 1 luglio 2003

Al 20 dicembre 2003, risanati 576 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1004 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1025 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1044 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1049 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1055 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1058 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1064 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1069 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1070 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1071 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1072 veicoli

62 Autocarro FIAT Scudo

Periodo di produzione: marzo 2003/aprile 2003

Numero veicoli da richiamare: 127

Difetto: crettatura bielletta reazione motore

Inizio campagna di richiamo: 15 luglio 2003

Al 31 ottobre 2003, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 101 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 101 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 107 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 108 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 108 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 108 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 109 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 109 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 110 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 114 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 119 veicoli

64 Autovettura FIAT Stilo 1.8 BZ

Periodo di produzione: luglio 2003/settembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 44

Difetto: serraggio tenditore cinghia servizi non conforme

Inizio campagna di richiamo: 27 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 39 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 40 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 42 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 43 veicoli

65 Autovettura ALFA ROMEO 147 JTD con riscaldatore addizionale

Periodo di produzione: gennaio 2002/aprile 2003

Numero veicoli da richiamare: 30000

Difetto: anomalo funzionamento riscaldatore addizionale

Inizio campagna di richiamo: 2 settembre 2003

Al 20 dicembre 2003, risanati 13240 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 15397 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 15598 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 16813 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 18719 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 22332 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 23934 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 24572 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 24912 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 25190 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 25190 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 25304 veicoli

67 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: giugno 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 1670

Difetto: corto circuito regolatore elettroventilatore abitacolo

Inizio campagna di richiamo: 1 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 1095 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1326 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1411 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1434 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1452 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1463 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1496 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1513 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1518 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1523 veicoli

68 Autovettura FIAT Nuovo Ulysse

Periodo di produzione: giugno 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 2841

Difetto: corto circuito regolatore elettroventilatore abitacolo

Inizio campagna di richiamo: 1 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 1742 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2168 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2323 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2350 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2423 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2460 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2518 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2539 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2544 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2550 veicoli

69 FIAT Ducato 4x4 MY 98

Periodo di produzione: novembre 1996/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare: 1359

Difetto: errato posizionamento fusibile protezione cablaggio inserimento trazione integrale

Inizio campagna di richiamo: 8 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 233 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 428 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 483 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 511 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 521 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 603 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 705 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 732 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 746 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 768 veicoli

70 FIAT Doblò Family

Periodo di produzione: gennaio 2004/maggio 2004

Numero veicoli da richiamare: 128

Difetto: aggiornamento sistemi ritenuta sedili laterali seconda e terza fila

Inizio campagna di richiamo: 17 giugno 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 92 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 94 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 94 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 96 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 98 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 100 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 100 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 101 veicoli

72 Autovettura FIAT Palio WE 1.6 benzina

Periodo di produzione: marzo 1998/novembre 1999

Numero veicoli da richiamare: 1381

Difetto: Interferenza condotto filtro aria/tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: 30 aprile 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 402 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 458 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 485 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 504 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 511 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 513 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 516 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 522 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 526 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 529 veicoli

73 FIAT Ducato Bypower (autovettura, autocarro, bus)

Periodo di produzione: dicembre 2002/settembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 151

Difetto: centralina motore metano non conforme

Inizio campagna di richiamo: 30 aprile 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 100 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 121 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 125 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 126 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 129 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 132 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 137 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 140 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 144 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 144 veicoli

74 Autovettura ALFA ROMEO 156

Periodo di produzione: settembre 2000/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 91116

Difetto: mancata funzionalità gancio cofano motore

Inizio campagna di richiamo: 16 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 81999 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 82011 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 82011 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 82011 veicoli

75 FIAT Ducato cambio automatico (autovettura, autocarro, bus)

Periodo di produzione: dicembre 2001/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 74

Difetto: mancata conformità sigillatura connessione cablaggio centralina cambio automatico

Inizio campagna di richiamo: 20 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 45 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 49 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 50 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 53 veicoli

78 Autovettura LANCIA Lybra

Periodo di produzione: settembre 2003/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 64869

Difetto: mancata funzionalità gancio cofano motore

Inizio campagna di richiamo: 19 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 58100 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 58121 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 58121 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 58121 veicoli

79 Autovettura ALFA ROMEO 147

Periodo di produzione: settembre 2000/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 135500

Difetto: mancata funzionalità gancio cofano motore

Inizio campagna di richiamo: 16 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 123869 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 123887 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 123887 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 123887 veicoli

80 Autovettura LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: maggio 2003/febbraio 2004

Numero veicoli da richiamare: 36979

Difetto: irregolare funzionamento tergilavatergicristallo

Inizio campagna di richiamo: 3 settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 18442 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 27450 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 30841 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 31333 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 31617 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 32036 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 32255 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 32389 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 32445 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 32557 veicoli

83 Autovettura FIAT Nuova Panda

Periodo di produzione: aprile 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 159

Difetto: centralina airbag non conforme e conseguente possibile accensione spia avaria ed attivazione indebita pretensionatori ed airbag

Inizio campagna di richiamo: 2 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 107 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 121 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 123 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 133 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 133 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 144 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 145 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 146 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 146 veicoli

84 Autovettura FIAT Idea

Periodo di produzione: marzo 2004/maggio 2004

Numero veicoli da richiamare: 18349

Difetto: mancata conformità staffa ancoraggio fibbie cinture sedili posteriori

Inizio campagna di richiamo: 3 settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 14562 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 15331 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 15561 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 15769 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 15928 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 16065 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 16173 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 16199 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 16237 veicoli

85 Autovettura FIAT Punto 1.2 8V/16V

Periodo di produzione: luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 1133

Difetto: mancata conformità dischi freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 18 settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 870 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 935 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 950 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 969 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 976 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 978 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 982 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 983 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 990 veicoli

86 Autocarro FIAT Nuova Panda

Periodo di produzione: giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 18

Difetto: mancata conformità scatola guida

Inizio campagna di richiamo: 18 settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 14 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 16 veicoli

87 Autovettura FIAT Nuova Panda

Periodo di produzione: giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 250

Difetto: mancata conformità scatola guida

Inizio campagna di richiamo: 18 settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 193 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 204 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 207 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 210 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 210 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 211 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 211 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 211 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 211 veicoli

88 Autovettura ALFA ROMEO 166

Periodo di produzione: luglio 2003/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 679

Difetto: centralina airbag non conforme e conseguente possibile accensione spia
avaria ed attivazione indebita pretensionatori ed airbag

Inizio campagna di richiamo: 16 dicembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 470 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 523 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 533 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 584 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 610 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 638 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 643 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 644 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 645 veicoli

89 Autovettura ALFA ROMEO 166

Periodo di produzione: gennaio 2004/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 1517

Difetto: possibile trafilamento combustibile raccordo sfiato vapori serbatoio

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 1167 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1220 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1289 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1322 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1372 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1388 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1392 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1394 veicoli

90 Autovettura ALFA ROMEO 147

Periodo di produzione: gennaio 2004/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 7270

Difetto: possibile trafilamento combustibile raccordo sfiato vapori serbatoio

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 4820 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5156 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 5384 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 5610 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 6156 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 6237 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 6274 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 6305 veicoli

91 Autovettura ALFA ROMEO 156 Cross Wagon/Sport Wagon 4x4

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 1223

Difetto: olio differenziale posteriore insufficiente

Inizio campagna di richiamo: 29 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 954 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1005 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1074 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1116 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1135 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1139 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1141 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1144 veicoli

92 Autovettura LANCIA Phedra JTD T.T.

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: impianto idroguida, interferenza tubazione bassa pressione/puleggia pompa

Inizio campagna di richiamo: 19 maggio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7 veicoli

93 Autocarro FIAT Scudo 2.0 bz JTD con ABS

Periodo di produzione: gennaio 2005/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 23

Difetto: pompa freni non conforme

Inizio campagna di richiamo: 18 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 17 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 20 veicoli

95 Autovettura FIAT Punto 1.3 Multijet con E.S.P.

Periodo di produzione: gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 49

Difetto: non conformità centralina cablaggio controllo motore

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 36 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 37 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 39 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 40 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 41 veicoli

96 Autovettura FIAT Nuova Panda 4x4 e Multijet 4x2

Periodo di produzione: gennaio 2005/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 997

Difetto: non conformità staffe pinze freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 844 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 871 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 882 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 897 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 905 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 908 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 910 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 918 veicoli

97 Autocarro FIAT Nuova Panda Van Multijet 4x2

Periodo di produzione: gennaio 2005/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 98

Difetto: mancata conformità staffe pinze freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 79 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 85 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 87 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 89 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 91 veicoli

98 Autovettura FIAT Ulysse J.T.D. T.T.

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 24

Difetto: impianto idroguida, interferenza tubazione bassa pressione/puleggia pompa

Al 31 dicembre 2005, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 18 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 20 veicoli

99 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: inizio/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 12962

Difetto: possibile infiltrazione acqua condensa centralina airbag

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 8826 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 9488 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 9987 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 10345 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 10995 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 11193 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 11256 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 11357 veicoli

100 Autovettura LANCIA Phedra 2.0 bz

Periodo di produzione: luglio 2003/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 30

Difetto: mancata conformità centralina controllo motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 21 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 23 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 24 veicoli

101 Autovettura FIAT Ulysse 20 bz

Periodo di produzione: luglio 2003/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 70

Difetto: mancata conformità centralina controllo motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 51 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 54 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 56 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 56 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 57 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 57 veicoli

102 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: inizio/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 14035

Difetto: possibile allentamento riparo sottomotore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 9642 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 10402 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 10402 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 11350 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 12034 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 12237 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 12296 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 12399 veicoli

103 Autovettura FIAT Scudo 2.0 JTD

Periodo di produzione: gennaio 2005/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 518

Difetto: mancata conformità tubo depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 296 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 328 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 350 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 374 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 383 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 386 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 386 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 392 veicoli

104 FIAT Ulysse van autovettura/autocarro

Periodo di produzione: inizio/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 12969

Difetto: possibile allentamento riparo sottomotore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 7974 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 8624 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 9109 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 9454 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 10170 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10374 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 10426 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10500 veicoli

105 FIAT Ulysse autovettura/autocarro

Periodo di produzione: inizio/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 12203

Difetto: possibile infiltrazione acqua centralina airbag

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 7830 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 7874 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 8303 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 8551 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 9269 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 9382 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 9508 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9617 veicoli

106 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: luglio 2005/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: saldatura staffa ripartitore frenata leva freno a mano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 15 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15 veicoli

107 Autovettura FIAT Ulysse

Periodo di produzione: luglio 2005/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 41

Difetto: saldatura staffa ripartitore frenata leva freno a mano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 21 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 32 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 34 veicoli

108 Autocarro FIAT Scudo

Periodo di produzione: luglio 2005/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 21

Difetto: saldatura staffa ripartitore frenata freno a mano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 13 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 13 veicoli

109 Autovettura FIAT Multipla con ruote in lega leggera

Periodo di produzione: giugno 2004/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 5073

Difetto: ruota scorta di misura non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 2704 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3346 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3862 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 4069 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4187 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 4219 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4240 veicoli

110 FIAT Doblò autovettura/autocarro

Periodo di produzione: dicembre 2004/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 469

Difetto: interferenza tubo mandata metano con vite fissaggio collettore iniettori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 382 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 404 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 425 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 432 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 436 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 436 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 440 veicoli

111 FIAT Nuova Croma

Periodo di produzione: ottobre 2005/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 470

Difetto: mancata conformità verniciatura telaio cristallo tetto apribile

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 315 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 371 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 418 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 429 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 444 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 450 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 455 veicoli

113 FIAT Ducato autovettura/autocarro/autobus

Periodo di produzione: novembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 882

Difetto: serraggio cavallotti balestre non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 204 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 396 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 491 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 568 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 594 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 623 veicoli

114 ALFA ROMEO 147 con VDC

Periodo di produzione: giugno 2004/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 27056

Difetto: mancato riconoscimento ruotino scorta da parte della centralina VDC

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 12776 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 20840 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 22566 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 23071 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 23166 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 23372 veicoli

115 ALFA ROMEO GT con VDC

Periodo di produzione: inizio/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 14877

Difetto: mancato riconoscimento ruotino scorta da parte della centralina VDC

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 6372 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 10406 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 11272 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 11580 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 11661 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 11814 veicoli

117 FIAT Doblò autovettura/autocarro

Periodo di produzione: febbraio 2006/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 844/1732

Difetto: saldatura forcella piantone non conforme

Inizio campagna di richiamo: agosto 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 732 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1336 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2179 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2230 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2280 veicoli

118 LANCIA Ypsilon con climatizzatore bizona

Periodo di produzione: ottobre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 2463

Difetto: software centralina non conforme

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 2087 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2186 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2241 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2254 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2281 veicoli

119 ALFA ROMEO 156 con riscaldatore addizionale

Periodo di produzione: novembre 2001/dicembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 34132

Difetto: funzionamento anomalo riscaldatore addizionale

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 14612 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 18888 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 19429 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 20065 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 20225 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 20461 veicoli

120 FIAT Grande Punto autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 20042

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 16880 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 17510 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 18146 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 18261 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 18557 veicoli

121 FIAT Idea autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 2767

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 2408 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2454 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2520 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2534 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2571 veicoli

122 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 10590

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 8262 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 8599 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 8872 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 8930 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9135 veicoli

123 FIAT Panda Van

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 193

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 126 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 135 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 148 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 148 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 151 veicoli

124 FIAT Punto autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 8106

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 6575 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 6794 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 6964 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 6994 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7161 veicoli

125 FIAT Punto Van

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 88

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 69 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 70 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 70 veicoli

126 FIAT Stilo

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 809

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 675 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 695 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 719 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 726 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 738 veicoli

127 FIAT Idea

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 1925

Difetto: possibile non conformità saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1569 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1611 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1620 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1662 veicoli

128 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 6085

Difetto: possibile non conformità saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 4654 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 4823 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4962 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 5013 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5177 veicoli

129 LANCIA Musa

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 1704

Difetto: possibile non conformità saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2007, risanati 1376 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1420 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1448 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1508 veicoli

130 FIAT Multipla 1.6 BZ/1.6 Bipower autovettura

Periodo di produzione: maggio 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 3325

Difetto: innesto rapido tubazione carburante labile

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 2851 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2973 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3111 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3141 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3175 veicoli

131 FIAT Multipla Van 1.6 BZ/1.6 Bipower

Periodo di produzione: maggio 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 39

Difetto: innesto rapido tubazione carburante labile

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 37 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 38 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 38 veicoli

132 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 4152

Difetto: mancata conformità puleggia motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3405 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3543 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3697 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3723 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3801 veicoli

133 LANCIA Musa

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 4066

Difetto: mancata conformità puleggia motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3535 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3623 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3732 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3763 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3877 veicoli

134 FIAT Ducato cassone autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: rottura piastrine fissaggio cerniere

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4 veicoli

135 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 996

Difetto: saldatura staffa freno a mano non conforme

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 82 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 253 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 598 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 740 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 829 veicoli

137 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: mancata conformità guarnizione tubazione ingresso carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 13 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 22 veicoli

138 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 52

Difetto: mancata conformità ammortizzatori anteriori

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 33 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 42 veicoli

139 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 75

Difetto: possibile sfilamento albero sterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 44 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 60 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 69 veicoli

140 FIAT Ducato 3.0 JTD autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 300

Difetto: interferenze tubazioni blow-by

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 115 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 190 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 213 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 244 veicoli

141 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 36

Difetto: saldatura traversa sospensione anteriore non conforme

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 24 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 28 veicoli

142 FIAT Ducato cassone autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: rottura piastrine fissaggio cerniere

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 13 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 13 veicoli

143 ALFA ROMEO 159 SW autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 2273

Difetto: mancata conformità barre portatutto longitudinali

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 1260 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1875 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2020 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2057 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2107 veicoli

144 FIAT Panda Van

Periodo di produzione: dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: mancata conformità albero inferiore piantone guida

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 25 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 28 veicoli

145 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 356

Difetto: mancata conformità albero inferiore piantone guida

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 241 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 267 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 300 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 308 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 320 veicoli

146 FIAT Ducato autocarro

Periodo di produzione: novembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: assenza luci ingombro laterali

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 6 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 9 veicoli

147 FIAT Sedici

Periodo di produzione: gennaio 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 11157

Difetto: sgancio funi freno a mano

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 8390 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 9356 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10059 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 10319 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10590 veicoli

148 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 9475

Difetto: infiltrazione acqua valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 4927 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 5368 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 5463 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5681 veicoli

149 LANCIA Phedra

Periodo di produzione: settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 59

Difetto: mancato ritorno pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 48 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 55 veicoli

150 FIAT Ulysse autovettura

Periodo di produzione: settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 100

Difetto: mancato ritorno pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 84 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 95 veicoli

151 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: luglio 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 12718

Difetto: interferenza tubazione carburante/scatola filtro aria

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 8547 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 9273 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 9500 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9770 veicoli

152 FIAT Ulysse 2.0 JTD autovettura

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 13989

Difetto: infiltrazione acqua valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 7629 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 8501 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 8677 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9006 veicoli

153 FIAT Ulysse Van 2.0 JTD

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 100

Difetto: infiltrazione acqua valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 75 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 76 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 79 veicoli

154 LANCIA Phedra 2.0/2.2 JTD

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 14596

Difetto: infiltrazione acqua valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 8206 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 9299 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 9519 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9939 veicoli

155 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2005/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 14442

Difetto: surriscaldamento parete cruscotto

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 9129 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10488 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 10679 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10889 veicoli

156 FIAT Ducato autovettura

Periodo di produzione: giugno 2004/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 278

Difetto: sensore tachimetrico non conforme

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 151 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 169 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 169 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 173 veicoli

157 FIAT Multipla Van 1.9 Multijet fase 4 autocarro

Periodo di produzione: settembre 2005/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 243

Difetto: riparo calore sotto scocca non conforme

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 183 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 205 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 206 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 209 veicoli

158 FIAT Multipla Van 1.9 Multijet fase 4 autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 11501

Difetto: riparo calore sotto scocca non conforme

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 9189 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10087 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 10236 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10440 veicoli

159 FIAT Stilo SW Uproad autovettura

Periodo di produzione: marzo 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 574

Difetto: mancata conformità cerchi ruote

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 502 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 527 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 533 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 540 veicoli

160 FIAT Bravo autovettura

Periodo di produzione: dicembre 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1818

Difetto: mancata conformità centralina air bag

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1192 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1517 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1586 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1689 veicoli

161 FIAT Bravo autovettura

Periodo di produzione: gennaio 2007/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 2037

Difetto: mancata conformità tergicristallo anteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1377 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1721 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1799 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1916 veicoli

162 ALFA ROMEO GT

Periodo di produzione: novembre 2005/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 1817

Difetto: interferenza tubazione carburante/corpo filtro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1424 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1571 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1603 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1618 veicoli

163 ALFA ROMEO 147 autovettura

Periodo di produzione: novembre 2005/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 3803

Difetto: interferenza tubazione carburante/corpo filtro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 2645 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3001 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3042 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3073 veicoli

164 ALFA ROMEO 156 autovettura

Periodo di produzione: novembre 2005/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 374

Difetto: interferenza tubazione carburante/corpo filtro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 297 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 332 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 340 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 345 veicoli

165 LANCIA Thesis 2.4 BZ Euro 4 cambio meccanico

Periodo di produzione: marzo 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 23

Difetto: probabile non conformità tratto centrale tubazione scarico

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 20 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

167 ALFA ROMEO 159 4x4

Periodo di produzione: marzo 2005/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 216

Difetto: perdita olio coperchio cambio velocità

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 149 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 188 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 194 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 196 veicoli

168 ALFA ROMEO Brera/Spyder 4x4

Periodo di produzione: marzo 2005/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 573

Difetto: perdita olio coperchio cambio velocità

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 317 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 450 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 471 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 499 veicoli

169 FIAT Scudo autocarro

Periodo di produzione: gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 189

Difetto: rumorosità in marcia

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 94 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 137 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 160 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 172 veicoli

170 FIAT Bravo

Periodo di produzione: maggio 2007/giugno 2007

Numero veicoli da richiamare: 7665

Difetto: rumorosità barra stabilizzatrice

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 4003 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 6680 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 6947 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7263 veicoli

171 FIAT Ducato X2/50 cerchi 15"

Periodo di produzione: luglio 2007/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 482

Difetto: mancata conformità valvole gonfiaggio pneumatici

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 286 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 364 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 422 veicoli

172 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 19

Difetto: mancata conformità cerchi ruote 15"

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 11 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 13 veicoli

173 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: agosto 2007/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 1582

Difetto: mancata conformità semiassi

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 1234 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1234 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1414 veicoli

174 FIAT Grande Punto

Periodo di produzione: marzo 2006/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 23126

Difetto: irregolare conformazione albero sterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 16948 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 18501 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 19199 veicoli

175 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 16889

Difetto: infiltrazione acqua motorino tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 11167 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 13570 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15024 veicoli

176 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 24402

Difetto: insufficiente lubrificazione scatola guida

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 15954 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 19142 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 21093 veicoli

177 FIAT Idea

Periodo di produzione: dicembre 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 21123

Difetto: rumorosità anteriore con innesco possibile rottura saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 15458 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 16413 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 16982 veicoli

178 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: dicembre 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 40435

Difetto: rumorosità anteriore con innesco possibile rottura saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 28054 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 29861 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 31308 veicoli

179 LANCIA Musa

Periodo di produzione: dicembre 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 18260

Difetto: rumorosità anteriore con innesco possibile rottura saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 13654 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 14523 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15101 veicoli

180 LANCIA Musa 1.3 Mjet con DPF

Periodo di produzione: marzo 2006/luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 710

Difetto: riparo calore serbatoio carburante non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 576 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 620 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 651 veicoli

181 FIAT Idea 1.3 Mjet con DPF, autocarro

Periodo di produzione: gennaio 2006/luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: riparo calore serbatoio carburante non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 4 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5 veicoli

182 FIAT Idea 1.3 Mjet con DPF, autovettura

Periodo di produzione: gennaio 2006/luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 2771

Difetto: riparo calore serbatoio carburante non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 2317 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2442 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2560 veicoli

183 ALFA ROMEO 147/GT/159

Periodo di produzione: ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 1093

Difetto: possibili anomalie sistema frenante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 979 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 996 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1038 veicoli

184 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: ottobre/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 760

Difetto: possibili anomalie sistema frenate

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 669 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 691 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 720 veicoli

185 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 1464

Difetto: possibili anomalie sistema frenante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 890 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1039 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1194 veicoli

186 FIAT Bravo/Grande Punto/Multipla/Panda/Punto/Seicento/Stilo; tutte autovettura/autocarro

Periodo di produzione: ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 20799

Difetto: possibili anomalie sistema frenate

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 18224 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 18894 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 19143 veicoli

187 FIAT Grande Punto autovettura

Periodo di produzione: marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 10

Difetto: rumorosità posteriore e possibile rottura supporti asse posteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 9 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9 veicoli

188 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 368

Difetto: mancata accensione luci ingombro

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 173 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 207 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 245 veicoli

189 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: dicembre 2002/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 1349

Difetto: mancanza fusibile protezione alimentazione metano

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 639 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 928 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1024 veicoli

190 FIAT Doblò 1.6 Bypower

Periodo di produzione: settembre 2007/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 184

Difetto: possibile perdita gas regolatore pressione metano

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 92 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 125 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 166 veicoli

191 FIAT Ducato Scuolabus

Periodo di produzione: maggio 2007/dicembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 21

Difetto: mancato montaggio pulsante emergenza staccabatteria

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 11 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 20 veicoli

192 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: gennaio 2008/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: mancata conformità attacchi cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 17 veicoli

193 FIAT Bravo 1.6 Multijet 105/120 cv

Periodo di produzione: febbraio 2008/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 2643

Difetto: tubazione sovrappressione Wast Gate non conforme

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 2202 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2469 veicoli

194 FIAT Sedici 1.6 bz

Periodo di produzione: novembre 2005/maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 4940

Difetto: mancata conformità tubazione centrale scarico

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 3738 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4319 veicoli

195 FIAT Fiorino autocarro

Periodo di produzione: febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: materiale assale posteriore non conforme

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7 veicoli

196 FIAT Bravo

Periodo di produzione: giugno 2007

Numero veicoli da richiamare: 761

Difetto: saldatura mensole fissaggio ponte non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 572 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 656 veicoli

197 FIAT Grande Punto autovettura

Periodo di produzione: dicembre 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 97171

Difetto: possibile interferenza cablaggio riscaldatore/staffa mobiletto plancia

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 69722 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 75939 veicoli

198 FIAT Grande Punto autocarro

Periodo di produzione: dicembre 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 4875

Difetto: possibile interferenza cablaggio riscaldatore/staffa mobiletto plancia

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 3160 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3942 veicoli

199 FIAT Linea/Albea/Grande Punto/Idea/500 Mot 1.2-1.48V Evo

Periodo di produzione: luglio 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 2547

Difetto: possibile mancata conformità collettore benzina

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 2434 veicoli

200 LANCIA Ypsilon/Musa 1.2-1.48V Evo

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 137

Difetto: possibile mancata conformità collettore benzina

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 131 veicoli

201 FIAT Grande Punto van 1.2-1.48V Evo-1.48V EVO CNG autocarro

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: possibile mancata conformità collettore benzina

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 14 veicoli

202 FIAT Doblò 1.2-1.48V Evo autovettura

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 14

Difetto: possibile mancata conformità collettore benzina motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

203 FIAT Grande Punto autovettura

Periodo di produzione: luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 56

Difetto: mancata conformità molle ammortizzatori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 54 veicoli

204 FIAT Punto 1.28V Natural Power autovettura/autocarro

Periodo di produzione: giugno 2008/novembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 1995/166

Difetto: possibile interferenza cavo positivo batteria/staffa metallica

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 1720 veicoli

205 FIAT Seicento EPS autovettura

Periodo di produzione: novembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 12

Difetto: mancata conformità scatola guida

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 11 veicoli

206 FIAT Stilo 1.8 Bz/Abarth

Periodo di produzione: inizio/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 5830

Difetto: possibile non conformità scatola guida

Inizio campagna di richiamo: aprile 2004

Al 30 giugno 2009, risanati 4688 veicoli

207 FIAT Doblò autovettura

Periodo di produzione: giugno 2008/luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 44

Difetto: fuoriuscita tamponi sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 37 veicoli

208 ALFA ROMEO 8C Competizione

Periodo di produzione: dicembre 2007/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 44

Difetto: possibile non corretto serraggio dadi sospensioni

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 30 veicoli

209 FIAT 500 freni posteriori a tamburo

Periodo di produzione: settembre 2008/febbraio 2009

Numero veicoli da richiamare: 24579

Difetto: possibile allentamento viti fissaggio piatto porta ganasce

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 15477 veicoli

210 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: gennaio 2009

Numero veicoli da richiamare: 61

Difetto: mancata conformità pompa freni

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 50 veicoli

211 ALFA ROMEO Brera/Spyder 3.2 cambio automatico

Periodo di produzione: dicembre 2005/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 120

Difetto: possibile indurimento pedale freno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 79 veicoli

212 LANCIA Phedra 2.0 JTD 16 v

Periodo di produzione: marzo 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1416

Difetto: mancata conformità servofreno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 853 veicoli

213 FIAT Ulysse 2.0 JTD 16v

Periodo di produzione: gennaio 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1270

Difetto: mancata conformità servofreno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 697 veicoli

214 FIAT Scudo 2.0 JTD 16v autocarro

Periodo di produzione: febbraio 2007/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 902

Difetto: mancata conformità servofreno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 448 veicoli

215 FIAT Punto/Idea/Panda/Palio autovettura-autocarro

Periodo di produzione: marzo 2009/maggio 2009

Numero veicoli da richiamare: 1881

Difetto: possibile tra filamento gasolio tubo ricircolo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2009

216 LANCIA Musa

Periodo di produzione: marzo 2009/aprile 2009

Numero veicoli da richiamare: 111

Difetto: possibile tra filamento gasolio tubo riciclo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2009

N.B.: Campagne di richiamo 1 e 10 concluse al 20 giugno 2003.

Campagne di richiamo 2, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 22, 23 concluse al 03 marzo 2003.

Campagne di richiamo 3, 19, 20 concluse al 10 ottobre 2003

Campagne di richiamo 60, 61, concluse al 31 dicembre 2004

Campagne di richiamo 24, 28, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 63, 66, concluse al 30 giugno 200

Campagne di richiamo 57, 76, 94 concluse al 30 dicembre 2006

Campagne di richiamo 17, 112, 116 concluse al 30 giugno 2007

Campagna di richiamo 71, conclusa al 31 dicembre 2007

Campagna di richiamo 71, conclusa al 31 dicembre 2007

Campagne di richiamo 77, 136, 166 concluse al 31 dicembre 2008

FORD

15 FOCUS C-max

Periodo di produzione: luglio 2003/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 6883

Difetto: possibile non inserimento freno stazionamento elettronico con disinserimento accensione

Inizio campagna di richiamo: 11 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 2270 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 4866 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5183 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 5374 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 5501 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 5621 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 5683 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 5723 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5737 veicoli

16 FOCUS/FIESTA/C-Max

Periodo di produzione: luglio 2004/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 2674

Difetto: se allestiti con motore Duratorq TDCi 1.6 L possibile presenza tubazione carburante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: 14 aprile 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 957 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1599 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1928 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2047 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2106 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2146 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2186 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

17 FOCUS/FOCUS C-max

Periodo di produzione: aprile 2003/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 46199

Difetto: infiltrazioni acqua motorino tergilunotto e conseguente corto circuito

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 24442 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 33002 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 35267 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 36743 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 37570 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 37858 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 38230 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

18 GALAXY 1.9 I diesel 130 cv

Periodo di produzione: novembre 2002/agosto 2003

Numero veicoli da richiamare: 1174

Difetto: volano bimassa non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 342 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 874 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 958 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 972 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 978 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 985 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

19 FOCUS C-max 1.6 I diesel Duratorq 110 cv

Periodo di produzione: febbraio 2004/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 307

Difetto: possibile grippaggio motore per difetto flusso olio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 207 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 248 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 258 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 269 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

22 TRANSIT

Periodo di produzione: ottobre 2005/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 14650

Difetto: possibile scorretto fissaggio ammortizzatori anteriori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2007, risanati 7211 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 9545 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 10773 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

23 FOCUS Cmax Smax; Galaxy; motore diesel 2.0L DW 10

Periodo di produzione: agosto 2005/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 8599

Difetto: possibile irregolare funzionamento servofreno

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1001 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 5831 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 7199 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7513 veicoli

24 FIESTA-FUSION 1.25/1.40/1.6 Duratec – TRANSIT 2.2 Duratorq

Periodo di produzione: ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 1886

Difetto: possibile usura cinghia comando accessori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1337 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1910 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2619 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

25 FOCUS CC

Periodo di produzione: febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 14

Difetto: possibile non corretto fissaggio viti sistema protezione antiribaltamento

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

27 TRANSIT

Periodo di produzione: novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 383

Difetto: possibile non corretto allineamento staffe cinture sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2007, risanati 105 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 105 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 236 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 311 veicoli

28 TRANSIT 2000.5 trazione posteriore

Periodo di produzione: dicembre 2003/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 5638

Difetto: possibile usura semiassi/pignone differenziale

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 4955 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

29 TRANSIT 2.4 L trazione posteriore

Periodo di produzione: novembre 2005/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 10889

Difetto: possibile fuoriuscita olio servosterzo nel vano motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 7400 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9612 veicoli

30 GALAXY e S-MAX

Periodo di produzione: settembre 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: possibile scorretto incollaggio tettuccio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5 veicoli

31 FOCUS C-Max/FOCUS coupè-cabriolet

Periodo di produzione: aprile 2008/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 3489

Difetto: possibile malfunzionamento servosterzo con perdita di olio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 5894 veicoli

32 NUOVA KA

Periodo di produzione: maggio 2008/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 3858

Difetto: possibile non corretto fissaggio piastre freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 2066 veicoli

33 FOCUS/FOCUS CC/C-MAX/KUGA/MONDEO/S-MAX/GALAXY con motore 2.0

Duratorq diesel

Periodo di produzione: novembre 2008/marzo 2009

Numero veicoli da richiamare: 7370

Difetto: possibile malfunzionamento pompa freni

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

N.B. Campagna richiamo n. 8 conclusa al 16 ottobre 2002

Campagna richiamo n. 3 conclusa al 30 maggio 2003

Campagna richiamo n. 1 conclusa al 30 giugno 2004

Campagna richiamo n. 2 conclusa al 30 giugno 2004

Campagna richiamo n. 4 conclusa al 30 giugno 2004

Campagne richiamo n. 5, 6, 7 concluse al 30 giugno 2005

Campagne richiamo n. 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 26 concluse al 30 giugno 2008

Campagne richiamo n. 14, 26 concluse al 30 dicembre 2008

FUJI HEAVY INDUSTRIES

1- SUBARU Legacy

Periodo di produzione: ottobre 1998/dicembre 2000

Numero veicoli da richiamare: 2.600

Difetto: possibile ostruzione del sistema di sfiato del serbatoio carburante.

Inizio campagna di richiamo: 23 maggio 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 1532 veicoli

Al 30 novembre 2002, risanati 1543 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1543 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1546 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1550 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1550 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1550 veicoli

2 SUBARU Vivio

Periodo di produzione: gennaio 1996/agosto 1997

Numero veicoli da richiamare: 828

Difetto: materiale tubo benzina non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: 20 maggio 2002

Al 30 novembre 2002, risanati 261 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 302 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 302 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 302 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 302 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 302 veicoli

3 SUBARU Legacy/Forester con cambio automatico

Periodo di produzione: giugno 2001/luglio 2002

Numero veicoli da richiamare: 351

Difetto: meccanismo "p" innestato non correttamente

Inizio campagna di richiamo: 01 maggio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 112 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 129 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 152 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 154 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 154 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 154 veicoli

4 SUBARU Justy G3X

Periodo di produzione: agosto 2003/aprile 2004

Numero veicoli da richiamare: 650

Difetto: imperfetto cablaggio zona inferiore abitacolo/elementi sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 31 maggio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 295 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 303 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 318 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 424 veicoli

5 SUBARU Outback/Forester con "cruise control"

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero veicoli da richiamare: 1118

Difetto: posizionamento non corretto cavo "cruise control"

Inizio campagna di richiamo: 03 maggio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 303 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 309 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 312 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 313 veicoli

6 SUBARU Impreza (STi)

Periodo di produzione: settembre 2001/gennaio 2003

Numero veicoli da richiamare: 727

Difetto: imperfetto fissaggio coperchio valvola OCV

Inizio campagna di richiamo: 14 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 38 veicoli

7 SUBARU Impreza

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero veicoli da richiamare: 1747

Difetto: elementi fissaggio sedile anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: 25 agosto 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 360 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 389 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 391 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 393 veicoli

8 SUBARU Forester bifuel JTG

Periodo di produzione: ottobre 2004/dicembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 167

Difetto: imperfetta installazione iniettori G.P.L.

Inizio campagna di richiamo: 15 dicembre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 63 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 77 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 79 veicoli

9 SUBARU Legacy 04 MY

Periodo di produzione: settembre 2003/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 512

Difetto: movimento laterale barra stabilizzatrice/tubazione freni

Inizio campagna di richiamo: 23 marzo 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 300 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 348 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 395 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 400 veicoli

10 SUBARU Legacy/Outback 04 MY-05 MY

Periodo di produzione: settembre 2003/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 1931

Difetto: possibile gioco meccanismo chiusura maniglie porte posteriori

Inizio campagna di richiamo: 22 agosto 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 683 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1195 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1548 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1561 veicoli

11 SUBARU Impreza Compact Wagon

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 655

Difetto: possibile rottura supporto ammortizzatori portellone

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

GRUPPO VOLKSWAGEN

1 AUDI A2

Periodo di produzione: non specificato

Numero veicoli da richiamare: 3.300

Difetto: possibilità, in caso di incidente, di contatto tra elementi del climatizzatore ed i cavi del motorino di avviamento, con conseguente corto circuito

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Veicoli controllati al 22 maggio 2001: 373;

Al 4 dicembre 2001, risanati 1598 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 1826 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 1890 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 2409 veicoli

Al 31 novembre 2003, risanati 2574 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 2617 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2642 veicoli

Al 30 giugno 2005 risanati 2663 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2705 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2784 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2797 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2874 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2923 veicoli

3 GOLF Variant/Bora Variant

Periodo di produzione: non specificato

Numero veicoli da richiamare: 600

Difetto: possibili anomalie nelle saldature di collegamento delle staffe di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2000

Veicoli controllati al 22 maggio 2001: 90

Al 4 dicembre 2001, risanati 140 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 162 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 170 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 254 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 273 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 275 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 297 veicoli

Al 30 giugno 2005 risanati 307 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 316 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 324 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 325 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 340 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 363 veicoli

4 VOLKSWAGEN Passat

Periodo di produzione: 1998/1999

Numero veicoli da richiamare: 47.000

Difetto: possibile infiltrazione di acqua nella testina della barra, e conseguenti accumulo di sporco e prematura usura

Inizio campagna di richiamo: ottobre 1999 – modificate alla data 8 marzo 2001, il 54% delle autovetture interessate

Veicoli controllati al 22 maggio 2001: 33.000

Al 4 dicembre 2001, risanati 36904 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 37281 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 37434 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 38825 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 39292 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 39510 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 39738 veicoli

Al 30 giugno 2005 risanati 39849 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 40015 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 40127 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 40172 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 40577 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 41026 veicoli

5 AUDI A4/A6/A8

Periodo di produzione: 1998/1999

Numero veicoli da richiamare: 31.355

Difetto: possibile infiltrazione di acqua nella testina della barra sterzo, e conseguenti accumulo di sporco e prematura usura

Inizio campagna di richiamo: ottobre 1999 – modificate alla data 8 marzo 2001, il 54% delle autovetture interessate

Veicoli controllati al 22 maggio 2001: 21.360;

Al 4 dicembre 2001, risanati 22.669 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 22948 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 23130 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 24424 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 24853 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 25086 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 25274 veicoli

Al 30 giugno 2005 risanati, 25371 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 25481 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 25575 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 25615 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 26013 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 26291 veicoli

6 VOLKSWAGEN Golf IV/Bora

Periodo di produzione: non specificato

Numero veicoli da richiamare: 160

Difetto: a causa di una anomalia del sistema airbag potrebbero verificarsi malfunzionamenti durante l'attivazione dell'airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Veicoli controllati al 22 maggio 2001: 66

Al 4 dicembre 2001, risanati 107 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 114 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 118 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 130 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 135 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 139 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 143 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 144 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 144 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 146 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 146 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 146 veicoli

10 SKODA Fabia

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 127

Difetto: possibile scambio delle viti di fissaggio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2001

Al 4 dicembre 2001, risanati 82 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 87 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 92 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 99 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 100 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 103 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 104 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 105 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 105 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 105 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 105 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 107 veicoli

14 AUDI A3/S3, TT Coupè e TT Roadster quattro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 4400

Difetto: possibile infiltrazione di umidità nei giunti sferici.

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2001

Al 4 dicembre 2001, risanati 1284 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 2657 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 2742 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 3072 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 3253 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 3302 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3332 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 3352 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 3384 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3419 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3441 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3532 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3625 veicoli

15 VOLKSWAGEN Golf 4 motion/Bora 4 motion

Periodo di produzione: aprile 1998/maggio 2000

Numero veicoli da richiamare: 2000

Difetto: possibile infiltrazione di umidità negli snodi guida dell'asse posteriore.

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2001

Al 4 dicembre 2001, risanati 1117 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 1465 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 1482 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 1633 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 1683 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1706 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1714 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1719 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1723 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1730 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1731 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1742 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1755 veicoli

17 VOLKSWAGEN Bora – New Beetle con ABS, PR, Nr.1-AC

Periodo di produzione: marzo 2001/settembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 18.000

Difetto: unità ABS soggetta a sovraccarico termico

Inizio campagna di richiamo: marzo 2002

Al 30 giugno 2002, risanati 11618 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 12620 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 13847 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 15346 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 15433 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 15523 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 15564 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 15627 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 15982 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 16009 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 16088 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 16172 veicoli

18 VOLKSWAGEN Sharan

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 566

Difetto: cattivo funzionamento del motorino tergicristalli

Inizio campagna di richiamo: aprile 2002

Al 08 ottobre 2002, risanati 234 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 374 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 423 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 431 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 434 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 436 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 438 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 439 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 440 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 447 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 475 veicoli

21 SEAT Alhambra

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 200

Difetto: cattivo funzionamento del motorino tergicristalli

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 30 giugno 2002, risanati 80 veicoli

Al 08 ottobre 2002, risanati 119 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 151 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 160 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 160 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 161 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 162 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 162 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 163 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 163 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 166 veicoli

22 VOLKSWAGEN Polo/Lupo/Lupo 3L

Periodo di produzione: maggio 1997/settembre 1999

Numero veicoli da richiamare: 154000

Difetto: possibili incrinature tubazione depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: giugno 2002

Al 08 ottobre 2002, risanati 68820 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 96050 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 99718 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 100767 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 101490 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 101463 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 102522 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 103039 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 103247 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 104653 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 105932 veicoli

23 SEAT Arosa

Periodo di produzione: fino al 08 luglio 1999

Numero veicoli da richiamare: 18350

Difetto: possibili incrinature tubo depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2002

Al 08 ottobre 2002, risanati 5730 veicoli

Al 31 maggio 2003, risanati 10002 veicoli

Al 30 novembre 2003, risanati 10352 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 10601 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 11360 veicoli

Al 30 giugno 2005 risanati 11473 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 11550 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 11570 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 11610 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 11671 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 12871 veicoli

27 SEAT Toledo, Leon, Inca, Arosa, Ibiza, Cordoba

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 4322

Difetto: possibile montaggio di tubazioni di depressione con scarsa tenuta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2003

Al 30 novembre 2003, risanati 1252 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 3381 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3682 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 3724 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 3754 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3760 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3777 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3802 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3940 veicoli

29 VOLKSWAGEN POLO A04 , LUPO

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 6752

Difetto: tubazione depressione servofreno non a perfetta tenuta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2003

Al 30 novembre 2003, risanati 3558 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 4161 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 4474 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 4716 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 4899 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5007 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 5035 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 5246 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 5534 veicoli

30 VOLKSWAGEN Vic Caddy

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 142

Difetto: tubazione depressione servofreno non a perfetta tenuta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2003

Al 30 novembre 2003, risanati 70 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 91 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 96 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 100 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 102 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 103 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 104 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 108 veicoli

33 SKODA Fabia 1.2/47 kw ed 1.9/47kw

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 383

Difetto: tubazione depressione servofreno non a perfetta tenuta

Inizio campagna di richiamo: settembre 2003

Al 30 novembre 2003, risanati 229 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 301 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 320 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 330 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 336 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 337 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 339 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 339 veicoli

34 VOLSWAGEN Vic T5

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 3262

Difetto: possibile serraggio gancio arresto cofano anteriore; possibili residui cera tra scatola guida e supporto; possibile centralina ventola radiatore difettosa; possibili surriscaldamenti

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2003

Al 30 novembre 2003, risanati 94 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 572 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1445 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1858 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2186 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2369 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2478 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2669 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3079 veicoli

35 SKODA Fabia

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 98

Difetto: non corretta procedura saldatura supporto asse posteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 76 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 84 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 86 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 87 veicoli

36 SKODA Octavia

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 278

Difetto: lavorazione incompleta piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 133 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 167 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 178 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 186 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 195 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 195 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 195 veicoli

41 VOLKSWAGEN Vic LT2

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 4

Difetto: possibile attivazione erronea centralina air-bag

Inizio campagna di richiamo: aprile 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3 veicoli

43 VOLKSWAGEN Caddy/T5

Periodo di produzione: marzo 2004/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 1711

Difetto: possibile mancata tenuta coperchio pompa tandem per viti difettose

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 899 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1163 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1279 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1316 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1418 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1564 veicoli

44 VOLKSWAGEN Lupo/Polo/Golf/Bora/Touran/New Beetle/Passat/Sharan

Periodo di produzione: marzo 2004/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 35532

Difetto: possibile mancata tenuta coperchio pompa tandem per viti difettose

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 25229 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 29243 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 30627 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 30894 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 31867 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 32296 veicoli

46 SEAT Ibiza; Cordoba; Leon; Toledo; Altea Toledo; Alhambra

Periodo di produzione: marzo 2004/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 13270

Difetto: possibile rottura vite coperchio pompa tandem

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 8428 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 10185 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 10185 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 10878 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 10992 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 11557 veicoli

52 VOLKSWAGEN Passat

Periodo di produzione: agosto 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 3486

Difetto: possibile non corretto avvvitamento cuscinetto ammortizzatore destro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 2168 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2210 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2221 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2271 veicoli

53 VOLKSWAGEN Touran 2.01 TDI 100 kw motore AZV volano bimasse (ZMS)

Periodo di produzione: ottobre 2003/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 40925

Difetto: possibile danneggiamento volano bimasse causa difetto valvola tubazione frizione

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 2040 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 30044 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 32471 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 36302 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 37826 veicoli

57 AUDI A3 2.01 TDI cambio 6 marce

Periodo di produzione: ottobre 2003/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 13127

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 9431 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 10656 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 11737 veicoli

58 SEAT Alhambra 1.91 TDI, motore ASZ

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1038

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 345 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 506 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 506 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 701 veicoli

59 VOLKSWAGEN Sharan 1.91 TDI, motore ASZ

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1428

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 567 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 952 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1182 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1283 veicoli

60 VOLKSWAGEN T5

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2974

Difetto: possibile non arresto completo leva freno a mano

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 728 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1356 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2054 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2438 veicoli

63 SEAT Altea/Toledo/Leon motore 2.01 TDI cambio 6 marce

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2479

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 1728 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1980 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2116 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2316 veicoli

66 AUDI A8

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1700

Difetto: possibile non attivamento airbag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 348 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1410 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1592 veicoli

69 VOLKSWAGEN Vic

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 246

Difetto: scorretto funzionamento schienale seconda fila sedili

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 144 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 200 veicoli

70 VOLKSWAGEN Golf/Golf Plus

Periodo di produzione: novembre 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 3841

Difetto: probabile imperfetto posizionamento cavo massa riscaldamento, e possibile incendio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3243 veicoli

71 VOLKSWAGEN Fox

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 15292

Difetto: possibile deformazione gancio cofano anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 11246 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 13992 veicoli

72 VOLKSWAGEN Passat

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 32250

Difetto: possibile avaria tergilcristalli e necessità controllo radiatore e tubazione servofreno

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 26587 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 30536 veicoli

74 VOLKSWAGEN Vic T5

Periodo di produzione: marzo 2008/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 109

Difetto: possibile carente tenuta tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 60 veicoli

76 SKODA Fabia

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile difettosità tubazione freni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2004

Al 31 dicembre 2008, risanati 9 veicoli

77 VOLKSWAGEN Vic Crafter

Periodo di produzione: anno 2001

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: possibile difettosa alimentazione pompa iniezione

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 11 veicoli

79 VOLKSWAGEN Vic Caddy

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 43

Difetto: possibile rottura balestra asse posteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 27 veicoli

80 VOLKSWAGEN Tiguan

Periodo di produzione: luglio 2007/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 2521

Difetto: possibile non corretto avvvitamento cavo massa, con surriscaldamento ed incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

81 VOLKSWAGEN Polo, con riscaldamento sedile

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 32

Difetto: possibile corto circuito stuoia riscaldamento sedile, e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 22 veicoli

82 VOLKSWAGEN Vic Crafter

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: possibile rottura albero sinistro asse posteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

83 VOLKSWAGEN Polo/Variant/Jetta

Periodo di produzione: gennaio 2007/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 1464

Difetto: non corretto collegamento cavo massa, e conseguente possibile incendio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

84 VOLKSWAGEN Passat

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 28

Difetto: possibile malfunzionamento sterzo

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

85 VOLKSWAGEN Touareg

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 7190

Difetto: possibile rottura spoiler posteriori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2009

N.B. Campagne di richiamo n. 2, 11 concluse al 31 dicembre 2002

Campagne di richiamo n. 9 conclusa al 31 maggio 2003

Campagne di richiamo n. 19, 20 concluse al 31 agosto 2003
Campagne di richiamo n. 8 , 31, concluse al 30 giugno 2004
Campagne di richiamo n. 7,12,25,26,28,32 concluse al 31 dicembre 2004
Campagne di richiamo n. 37, 38, 39 concluse al 31 dicembre 2005
Campagna di richiamo n. 40 conclusa al 30 giugno 2005
Campagna di richiamo n. 42, 49, 50,55 concluse al 31 dicembre 2006
Campagna di richiamo n. 51 confluita nella 64
Campagne di richiamo n. 16, 24, 45, 47, 54, 61, 64, 65, 67 concluse al 30
giugno 2007
Campagne di richiamo n. 13, 48, 75 concluse il 31 dicembre 2008
Campagne di richiamo n. 56, 62, 68, 73, 78 non attinenti alla sicurezza

HONDA MOTOR CO. LTD

1- CIVIC EG 3

Periodo di produzione: 1993/1995

Numero veicoli da richiamare: 3.300

Difetto: possibile corto circuito sul motorino d'avviamento

Inizio campagna di richiamo: 28 maggio 2001

Al 26 ottobre 2001, risanati 714 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 730 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 739 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 743 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 743 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 743 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 750 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 760 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 760 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 760 veicoli

2- CIVIC 5P (EU 7 – EU 8)

Periodo di produzione: novembre 2000/aprile 2001

Numero veicoli da richiamare: 700

Difetto: assemblaggio errato della spina di bloccaggio del perno di collegamento del pedale con la pompa, con conseguente caduta della stessa

Inizio campagna di richiamo: 29 maggio 2001

Al 26 ottobre 2001, risanati 412 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 438 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 438 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 440 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 440 veicoli

3- ACCORD Coupè 2.0 (CG4)

Periodo di produzione: anno 2000

Numero veicoli da richiamare: 569, compresi quelli di cui alla campagna di richiamo n. 22

Difetto: malfunzionamento illuminazione quadro strumenti

Inizio campagna di richiamo: 25 ottobre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 313 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 313 veicoli

5 PRELUDE 1999

6 PRELUDE 1998

7 PRELUDE 1997

Periodo di produzione: anni 1997/1998/1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

8 CIVIC Coupè 1999

9 CIVIC Coupè 1998

Periodo di produzione: anni 1998/1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

10 ACCORD 4p HUM 2000

11 Accord 4P HUM 1999

Periodo di produzione: anni 1999/2000

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

12 LOGO 1999

Periodo di produzione: anno 1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

13 SHUTTLE 1997

14 SHUTTLE 1998

15 SHUTTLE 1999

Periodo di produzione: anni 1997/1998/1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

16 CR-V 1997

17 CR-V 1998

18 CR-V 1999

Periodo di produzione: anni 1997/1998/1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

20 ACCORD 4P (CE7, CE8, CE9, CF1)

Periodo di produzione: febbraio 1996/luglio 1998

Numero veicoli da richiamare: 4095

Difetto: bobine avvolgimento cinture di sicurezza poco resistenti

Inizio campagna di richiamo: 22 settembre 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 568 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 699 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 769 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 794 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 795 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 802 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 807 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 816 veicoli

21 CIVIC 3P/SP – INSIGHT-STREAM

Periodo di produzione: ottobre 1999/ottobre 2001

Numero veicoli da richiamare: 7397

Difetto: possibile surriscaldamento devioluci con conseguente non
funzionamento proiettori anabbaglianti

Inizio campagna di richiamo: 15 giugno 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 4596 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 4626 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 4641 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 4666 veicoli

22 ACCORD Coupè 3.0 (CG4)

Periodo di produzione: anni 1998/1999

Numero veicoli da richiamare: 569, compresi quelli di cui alla campagna di richiamo n. 3

Difetto: malfunzionamento illuminazione quadro strumenti

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 313 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 313 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 313 veicoli

23 ACCORD 4P (CL7, CL9, CN1)

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 1881

Difetto: cablaggio bagagliaio difettoso con possibile mancato funzionamento illuminazione

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 1079 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1095 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1127 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1174 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1217 veicoli

25 ACCORD 4D (CC7/CE7/CE8/CE9); CIVIC (MA8/MA9/MB1)

Periodo di produzione: anni 1994/1995/1996

Numero veicoli da richiamare: 358 più 648

Difetto: possibile distacco cristallo tettuccio apribile

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 370 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 407 veicoli

26 CIVIC 5D (FK1-FK2-FK3); CIVIC Hybrid 4D (FD3)

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare: 2440/50

Difetto: possibile malfunzionamento servosterzo

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1547 veicoli

27 CIVIC 5 porte (FK1-FK2)

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare: 1011

Difetto: possibile corrosione terminali connettore pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 617 veicoli

28 CIVIC Hybrid (FD3)

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare: 243

Difetto: possibile interferenza modulo IPU/terminale convertitore DC-DC, e
conseguente arresto motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 118 veicoli

29 JAZZ (GD1-GD5)-FR-V (BE1-BE3)

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 1334

Difetto: possibile malfunzionamento relè pompa benzina

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 84 veicoli

30 CIVIC Hybrid (FD3)

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare: 162

Difetto: possibile malfunzionamento stop

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

N.B.: I veicoli oggetto delle campagne di richiamo dalla n. 5 alla n. 18 sono in tutto
16.946. Alla data del 30 giugno 2007, risanati 10376 veicoli
Campagna di richiamo n. 4 conclusa al 30 giugno 2003.
Campagna di richiamo n. 24 conclusa al 31 dicembre 2006

HYUNDAI MOTOR COMPANY

5 SONICA

Periodo di produzione: marzo 1998/luglio 2001

Numero veicoli da richiamare: 390

Difetto: cattivo collegamento fascio cavi airbag laterali

Inizio campagna di richiamo: 19 marzo 2002

Al 30 giugno 2002, risanati 170 veicoli

Al 18 dicembre 2002, risanati 253 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 298 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 324 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 332 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 332 veicoli

7 SONICA

Periodo di produzione: settembre 2000/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare: 177

Difetto: possibile mancato funzionamento airbag laterali

Inizio campagna di richiamo: 19 giugno 2002

Al 18 dicembre 2002, risanati 113 veicoli

Al 20 giugno 2003, risanati 145 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 156 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 158 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 161 veicoli

8 H100 Cassonato

Periodo di produzione: febbraio 1996/agosto 2002

Numero veicoli da richiamare: 2477

Difetto: possibile contatto tubazioni freno anteriore/cavi inserimento trasmissione

Inizio campagna di richiamo: 10 gennaio 2003

Al 30 aprile 2003, risanati 1342 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 1543 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1584 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1593 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1597 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1597 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1598 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1598 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1598 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1598 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1609 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1675 veicoli

9 TRAJET diesel/SANTA FE diesel

Periodo di produzione: febbraio 2002/luglio 2002

Numero veicoli da richiamare: 56

Difetto: possibile rottura sensore separatore acqua

Inizio campagna di richiamo: 5 maggio 2003

Al 31 ottobre 2003, risanati 47 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 50 veicoli

10 SANTA FE e TRAJET 2.0L (diesel)

Periodo di produzione: marzo 2003/giugno 2003

Numero veicoli da richiamare: 1577

Difetto: possibile danneggiamento sensore acqua filtro gasolio

Inizio campagna di richiamo: 13 ottobre 2003

Al 31 ottobre 2003, risanati 831 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1161 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1242 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1296 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1327 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1359 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1378 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1380 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1381 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1401 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1479 veicoli

12 TRAJET Benzina

Periodo di produzione: ottobre 2001/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 85

Difetto: sistema recupero vapori non efficace

Inizio campagna di richiamo: 1 dicembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 66 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 69 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 69 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 69 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 69 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 70 veicoli

13 ELANTRA/COUPE'

Periodo di produzione: aprile 2000/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: 4276

Difetto: possibile usura tubi freno

Inizio campagna di richiamo: 15 dicembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 2812 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3096 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 3219 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 3285 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3309 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3314 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3315 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3316 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3322 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3325 veicoli

14 GETZ (con ABS)

Periodo di produzione: inizio/settembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 6996

Difetto: non corretta impermeabilizzazione connettore A.B.S.

Inizio campagna di richiamo: 1 marzo 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 5326 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 5443 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 5560 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5609 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 5628 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 5643 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 5648 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 5656 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5661 veicoli

15 TRAJET

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2004

Numero veicoli da richiamare: 3536

Difetto: insufficiente protezione cavo freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: 1 agosto 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 1710 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2225 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2308 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2352 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2360 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2362 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2369 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2371 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2532 veicoli

16 SANTA FE (diesel)

Periodo di produzione: inizio/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 15074

Difetto: possibile surriscaldamento scatola fusibili

Inizio campagna di richiamo: 1 ottobre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 10518 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 11237 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 11526 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 11665 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 11728 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 11741 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 11757 veicoli

Al 31 dicembre 2008 risanati 11764 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 11775 veicoli

17 TUCSON (con E.S.P.)

Periodo di produzione: inizio/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 63

Difetto: possibile decelerazione o spostamento quando si sterza e/o si guida in rettilineo

Inizio campagna di richiamo: 11 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 54 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 54 veicoli

18 H1; H1 Truck; H100 Truck

Periodo di produzione: ottobre 2004/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 40

Difetto: possibile allentamento bullone puleggia albero motore

Inizio campagna di richiamo: 22 giugno 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 28 veicoli

19 TUCSON

Periodo di produzione: marzo 2005/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 1546

Difetto: nottolino arresto leva freno difettoso

Inizio campagna di richiamo: 1 agosto 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 754 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 999 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1088 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1176 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1213 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1246 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1258 veicoli

20 MATRIX VGT Diesel (4 cilindri)

Periodo di produzione: ottobre 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 1013

Difetto: errata programmazione centralina ECM

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 522 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 614 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 715 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 759 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 805 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 820 veicoli

21 H1

Periodo di produzione: febbraio 2005/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 181

Difetto: possibile allentamento bullone fissaggio puleggia albero motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 122 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 138 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 140 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 143 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 144 veicoli

22 TERRACAN 4WD

Periodo di produzione: dicembre 2003/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 1315

Difetto: spessore non adeguato collo dischi freno anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 786 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 978 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1033 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1055 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1061 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1072 veicoli

23 SONICA

Periodo di produzione: marzo 1998/luglio 2001

Numero veicoli da richiamare: 389

Difetto: inefficace funzionamento air-bag laterali

Inizio campagna di richiamo: marzo 2002

24 ELANTRA (XD) 200-2002

Periodo di produzione: marzo 2000/dicembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 10

Difetto: imperfetta applicazione connettore cablaggio airbag

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

25 91 BI 06 (i20)

Periodo di produzione: inizio/marzo 2009

Numero veicoli da richiamare: 227

Difetto: possibile perdita pressione pneumatici

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

N.B.: Campagne di richiamo n.1 e 3 concluse al 30 giugno 2002

Campagne di richiamo n. 4 e 6 concluse al 30 ottobre 2003

Campagna di richiamo n. 2, conclusa al 30 giugno 2005

Campagna di richiamo n. 11, conclusa al 30 giugno 2006

ISUZU

2 NKR/NLR ruota singola

Periodo di produzione: ottobre 2006/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 131

Difetto: serraggio sterzo non corretto

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

N.B. Campagna di richiamo 1, conclusa al 30 giugno 2006

IVECO MAGIRUS AG - IRISBUS

20 DAILY con gancio di traino

Periodo di produzione: marzo 2000/gennaio 2004

Numero veicoli da richiamare: 357

Difetto: possibile allentamento gancio traino

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 25 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 86 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 87 veicoli

40 DAILY S 2000

Periodo di produzione: novembre 2004/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 1340

Difetto: possibile interferenza tubazione freni anteriori con ammortizzatori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 326 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 683 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1139 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1161 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1216 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1221 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1227 veicoli

41 STRALIS AD/AT

Periodo di produzione: luglio 2004/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare: 705

Difetto: eccessiva pressione idraulica pompa ribaltamento cabina

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 326 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 437 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 612 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 627 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 668 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 682 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 688 veicoli

43 EUROTRAKKER 4x4/6x6/8x8x4/8x4x4

Periodo di produzione: luglio 2002/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 3334

Difetto: supporto balestra anteriore assale anteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

44 DAILY S 2000

Periodo di produzione: febbraio 2006/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 441

Difetto: possibile rottura cavallotti ancoraggio sospensione ponte

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

45 DAILY S 2000 (35 S11-35 C11-40 C11-50 C11-60 C11-65 C11)

Periodo di produzione: dicembre 2002/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 327

Difetto: possibile rottura silenziatore e surriscaldamento cavi elettrici (motore 8149-CNG)

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

46 NEW EUROCARGO 60E-100E

Periodo di produzione: settembre 2005/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 28

Difetto: mancata segnalazione basso livello olio freni

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

47 NEW DAILY (optional 924)/DAILY S2000 anticipo Euro 4

Periodo di produzione: luglio 2005/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 370/140

Difetto: possibile scorretto collegamento temperatura e pressione al sistema DPF

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 130 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 159 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 204 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 217 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 218 veicoli

48 EUROCARGO TECTOR 75E-150E/NEW EUROCARGO 80E-130E

Periodo di produzione: maggio 2005/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: serraggio inadeguato cabina a telaio (cabina MLD)

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 5 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 6 veicoli

50 BETONIERA TRAKKER AD 260/340/410; T 31/35/38/44

Periodo di produzione: aprile 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 481

Difetto: possibile ingresso acqua computers posteriori telaio

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 243 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 320 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 336 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

51 NEW DAILY 2006

Periodo di produzione: giugno 2006/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 121

Difetto: errata indicazione interruttore comando bloccaggio differenziale

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 95 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 100 veicoli

52 S 2000/NEW DAILY 2006

Periodo di produzione: giugno 2006/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 105

Difetto: snodi sferici bracci oscillanti sospensione anteriore non conformi a
norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 32 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 34 veicoli

53 EURO CARGO

Periodo di produzione: marzo 2004/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 2909

Difetto: albero comando sterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1318 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1762 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1991 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2034 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2070 veicoli

56 STRALIS AS/AT/AD, EURO TRAKKER

Periodo di produzione: marzo 2004/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare: 5552

Difetto: albero comando sterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1943 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2925 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3530 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3652 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3742 veicoli

57 STRALIS AS

Periodo di produzione: maggio 2007/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 195

Difetto: possibile mancanza viti supporto anteriore cabina

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 65 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 82 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 104 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

58 35 S – 35C – 50C – 60C – 65C e derivati Bus

Periodo di produzione: giugno 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 1092

Difetto: possibile errata programmazione indicatori direzione specchi esterni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 111 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 194 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 213 veicoli

59 EUROCARGO Euro 4, 60E – 190E e derivati Bus

Periodo di produzione: luglio 2006/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 2516

Difetto: possibile errato montaggio termoavviatore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 474 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 681 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 739 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 760 veicoli

60 EUROCARGO Euro 4 80E – 100E con paraincastro posteriore piano

Periodo di produzione: luglio 2005/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 52

Difetto: possibile non conformità barra paraincastro

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 13 veicoli

61 TRAKKER trazione integrale

Periodo di produzione: marzo 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 17

Difetto: possibile immotivato innesto differenziale ponte anteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 11 veicoli

62 EUROCARGO Scudati

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare: 64

Difetto: possibile rottura tubazione aria/attuatore gruppo freno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 13 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 26 veicoli

63 EUROCARGO

Periodo di produzione: luglio 2001/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 9848

Difetto: possibile surriscaldamento motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1071 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2981 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 4335 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 6723 veicoli

64 STALIS/TRAKKER Euro 4/5

Periodo di produzione: aprile 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 3275

Difetto: anomalo accoppiamento marmitta/silenziatore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1118 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1963 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2278 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2622 veicoli

65 STRALIS

Periodo di produzione: gennaio 2007/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 296

Difetto: cilindro freno combinato non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 54 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 202 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 206 veicoli

66 STRALIS con opzione ADR 2342

Periodo di produzione: agosto 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 129

Difetto: fusibile non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 55 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 81 veicoli

67 CITYCLASS 10/12/18 m. – AGORA' S/L

Periodo di produzione: giugno 2004/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 372

Difetto: viti fissaggio gruppo filtri gasolio non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 20 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 86 veicoli

68 TRAKKER

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2007

Numero veicoli da richiamare: 300

Difetto: coppia serraggio viti sospensione balestre posteriori non conforme

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 130 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 244 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 320 veicoli

71 BUS, NEW DAILY 2006

Periodo di produzione: giugno 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 103

Difetto: mancata segnalazione eventuale bruciatura indicatori direzione rimorchio

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 33 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 90 veicoli

72 DAILY e derivati bus

Periodo di produzione: gennaio 2003/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 3007

Difetto: possibile crettatura staffa balestra ponte posteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 727 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1070 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1503 veicoli

73 IRISBUS EURORIDER 397.12.43

Periodo di produzione: giugno 2004/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 165

Difetto: possibile non disinserimento presa forza in caso di cambio marcia

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 20 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 38 veicoli

74 IRISBUS EURORIDER 397/SRI/MY WAY 399SRI

Periodo di produzione: ,marzo 2002/aprile 2004

Numero veicoli da richiamare: 1079

Difetto: necessità montaggio staffe protettive supporti rinvio sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 48 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 121 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 259 veicoli

75 IRISBUS EURORIDER/MY WAY con S.R.I.

Periodo di produzione: marzo 2002/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 1561

Difetto: possibile usura irregolare pneumatici lato destro

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 66 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 254 veicoli

76 STRALIS

Periodo di produzione: settembre 2007/dicembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 408

Difetto: possibile scorretto montaggio tirante assale anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 173 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 305 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 368 veicoli

77 NEW DAILY 2006 e derivati bus

Periodo di produzione: settembre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 2322

Difetto: possibile non conformità tubazioni freni

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 1456 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1895 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2102 veicoli

78 DAILY S 2000 e derivati bus

Periodo di produzione: settembre 2001/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 430

Difetto: possibile mancanza parete divisoria

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 16 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 52 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 58 veicoli

79 TRAKKER STRALIS

Periodo di produzione: ottobre 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 682

Difetto: possibile difettosità pendino barra stabilizzatrice

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

80 IRISBUS ARWAY, CROSSWAY, EVADYS

Periodo di produzione: ottobre 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 250

Difetto: possibile allentamento mozzo ponti posteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 134 veicoli

81 EUROCARGO

Periodo di produzione: aprile 2003/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 324

Difetto: possibile grippaggio cuscinetti albero trasmissione

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 105 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 157 veicoli

82 TRAKKER 8x4/8x8

Periodo di produzione: maggio 2005/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 40

Difetto: possibile malfunzionamento freno duo-duplex

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 4 veicoli

83 TRAKKER 6x4/6x6

Periodo di produzione: maggio 2005/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 157

Difetto: possibile malfunzionamento freno duo-duplex

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 20 veicoli

84 TRAKKER 6x4/8x4

Periodo di produzione: maggio 2005/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 6383

Difetto: possibile malfunzionamento freno duo-duplex

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 4614 veicoli

85 TRAKKER 4x2/4x4

Periodo di produzione: maggio 2005/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 88

Difetto: possibile malfunzionamento freno duo-duplex

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 83 veicoli

86 TRAKKER 4x2

Periodo di produzione: maggio 2005/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 43

Difetto: possibile malfunzionamento freno duo-duplex

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 33 veicoli

87 STRALIS AD/AT/AS 4x2/6x2P

Periodo di produzione: luglio 2008/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 215

Difetto: possibile errato serraggio snodo barra ponte

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

88 NEW DAILY 2006 4x4

Periodo di produzione: gennaio 2008/agosto 2008

Numero veicoli da richiamare: 160

Difetto: rinvio albero comando sterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

89 IRISBUS RECREO-AXER - 900

Periodo di produzione: gennaio 2004/marzo 2006

Numero veicoli da richiamare: 210

Difetto: viti supporto sospensione anteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

90 IRISBUS CITELIS Euro 4

Periodo di produzione: gennaio 2007/settembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 110

Difetto: possibile mancanza rondelle viti sospensioni

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

- N.B. Campagna di richiamo n. 1 conclusa al 22 ottobre 2003
- Campagne di richiamo n. 2, 5, 6 concluse al 20 febbraio 2004
- Campagne di richiamo n. 3, 4, 7, 11 concluse al 31 dicembre 2004
- Campagne di richiamo n. 8, 10, 13, 14, 15, 17 concluse al 30 aprile 2005
- Campagne di richiamo n. 12, 16, 18 concluse al 30 giugno 2006
- Campagne di richiamo n. 9, 21, 24, 26, 37 concluse al 30 dicembre 2006
- Campagne di richiamo n. 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 42 concluse
al 30 dicembre 2007
- Campagne di richiamo n. 19, 35, 36 concluse al 30 giugno 2008
- Campagne di richiamo n. 31, 38, 49, 54, 55, 69, 70, concluse al 31 dicembre
2008

JAGUAR CARS L.T.D.

1- JAGUAR S-type

Periodo di produzione: maggio 2000/luglio 2000

Numero veicoli da richiamare: 600

Difetto: insufficiente trattamento termico del meccanismo di aggancio dei gruppi fibbia delle cinture di sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: 12 dicembre 2000

Al 2 aprile 2001, risanati 230 veicoli

Al 16 ottobre 2001, risanati 312 veicoli

Al 22 ottobre 2002, risanati 352 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 366 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 369 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 375 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 380 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 401 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 412 veicoli

Al 31 gennaio 2006, risanati 417 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 420 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 423 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 424 veicoli

2- JAGUAR S-type

Periodo di produzione: gennaio 1999/settembre 2000

Numero veicoli da richiamare: 4.300

Difetto: serraggio perno sferico del braccio oscillante inferiore della sospensione anteriore.

Inizio campagna di richiamo: 12 dicembre 2000

Al 2 aprile 2001, risanati 2700 veicoli

Al 16 ottobre 2001, risanati 3506 veicoli

Al 22 ottobre 2002, risanati 3626 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 3632 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 3637 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 3659 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3677 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 3680 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 3682 veicoli

Al 31 gennaio 2006, risanati 3685 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3686 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3686 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3686 veicoli

3 JAGUAR X-type

Periodo di produzione: aprile 2001/ottobre 2002

Numero veicoli da richiamare: 5811

Difetto: malfunzionamento spia indicatore direzione.

Inizio campagna di richiamo: 15 aprile 2003

Al 31 agosto 2003, risanati 757 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 2574 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 3436 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3916 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 4044 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 4147 veicoli

Al 31 gennaio 2006, risanati 4206 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 4313 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4366 veicoli

4 JAGUAR S-type, XK e nuova XJ (con cambio automatico ZF a sei marce)

Periodo di produzione: novembre 2001/luglio 2003

Numero veicoli da richiamare: 2692

Difetto: non corretta selezione delle marce

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 760 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1655 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1825 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 1957 veicoli

Al 31 gennaio 2006, risanati 2040 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2140 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2185 veicoli

5 JAGUAR X-type

Periodo di produzione: febbraio 2004/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 85

Difetto: malfunzionamento sensore imbardata su veicoli con D.S.C.

Inizio campagna di richiamo: 22 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 53 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 56 veicoli

Al 31 gennaio 2006, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 60 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 64 veicoli

6 JAGUAR S-type

Periodo di produzione: marzo 2002/settembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 1582

Difetto: frenata involontaria ruote posteriori senza accensione di spie
(sostituzione modulo freno stazionamento)

Inizio campagna di richiamo: 4 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 994 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 1130 veicoli

Al 31 gennaio 2006, risanati 1191 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1240 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1258 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1277 veicoli

7 JAGUAR S-type

Periodo di produzione: marzo 2002/gennaio 2004

Numero veicoli da richiamare: 3029

Difetto: frenata involontaria ruote posteriori con accensione delle spie
(installazione modulo attenuazione)

Inizio campagna di richiamo: 4 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 2028 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 2243 veicoli

Al 31 gennaio 2006, risanati 2351 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2446 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2506 veicoli

8 JAGUAR Nuova XJ

Periodo di produzione: novembre 2003/gennaio 2004

Numero veicoli da richiamare: 71

Difetto: bordo apertura plancia airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: 4 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 36 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 42 veicoli

Al 31 gennaio 2006, risanati 48 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 61 veicoli

9 JAGUAR X-type; S type; Nuova XJ

Periodo di produzione: marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 290

Difetto: scarsa adesione etichetta ruotino

Inizio campagna di richiamo: 22 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 96 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 163 veicoli

Al 31 gennaio 2006, risanati 176 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 207 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 218 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 222 veicoli

10 JAGUAR X-type 2.0 Diesel

Periodo di produzione: agosto 2003/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 5394

Difetto: interferenza cablaggio motore/dado iniettore

Inizio campagna di richiamo: 19 ottobre 2005

Al 31 gennaio 2006, risanati 3329 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 4226 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4326 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4396 veicoli

11 JAGUAR Stype/XJ cambio automatico (2006 MY)

Periodo di produzione: settembre 2005/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 25

Difetto: malfunzionamento cambio automatico

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 20 veicoli

12 JAGUAR XJ 2.7 diesel/S-type 2.7 diesel

Periodo di produzione: settembre 2004/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 1599

Difetto: taratura ECM non corretta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 1165 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1344 veicoli

13 JAGUAR XF

Periodo di produzione: ottobre 2007/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 903

Difetto: non conformità anelli cinture di sicurezza posteriori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

14 JAGUAR XF

Periodo di produzione: settembre 2007/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 152

Difetto: malfunzionamento altoparlante gruppo strumenti

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

KIA MOTORS CORPORATION

2 PREGIO 02MY/03MY

Periodo di produzione: agosto 2001/ottobre 2002

Numero veicoli da richiamare: 480

Difetto: possibile inversione montaggio tubazione impianto frenante

Inizio campagna di richiamo: 20 dicembre 2002

Al 21 marzo 2003, risanati 264 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 376 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 396 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 402 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 407 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 408 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 409 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 409 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 409 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 410 veicoli

3 SEPHIA, SPORTAGE

Periodo di produzione: anni 1995/1998

Numero veicoli da richiamare: 1775

Difetto: fibbie cinture sicurezza sedili anteriori difettose

Inizio campagna di richiamo: 14 luglio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 449 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 495 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 515 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 529 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 537 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 541 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 542 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 542 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 542 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 547 veicoli

4 CARNIVAL, CARENS, RIO

Periodo di produzione: novembre 2002/marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 1580

Difetto: possibile anomalia unità controllo ABS

Inizio campagna di richiamo: 23 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 930 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1133 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1193 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1342 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1365 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1380 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1380 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1381 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1381 veicoli

5 RIO

Periodo di produzione: maggio 2000/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 15493

Difetto: possibile perdita carburante dal distributore

Inizio campagna di richiamo: 07 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 10994 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 12016 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 12305 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 12472 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 12530 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 12566 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 12575 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 12582 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 12591 veicoli

7 SHUMA/SPORTAGE

Periodo di produzione: giugno 1998/maggio 2000

Numero veicoli da richiamare: 1582/7537

Difetto: possibile sganciamento cinture sedili anteriori per fibbia difettosa

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 2966 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 3481 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 3588 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3660 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3679 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3691 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3700 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3704 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3706 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3708 veicoli

8 SORENTO

Periodo di produzione: anno 2004

Numero veicoli da richiamare: 11048

Difetto: possibile indurimento pedale freno (mancata assistenza servofreno) e stesso (difetto cinghia motrice)

Inizio campagna di richiamo: 27 settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 7115 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 9010 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 9364 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 9489 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 9566 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 9600 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 9634 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 9650 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 9651 veicoli

9 NUOVO SPORTAGE

Periodo di produzione: febbraio 2004/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 2159

Difetto: possibile decelerazione improvvisa per malfunzionamento E.S.P.

Inizio campagna di richiamo: 22 marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 1416 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1601 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1691 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1740 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1798 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1825 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1841 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1845 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1846 veicoli

10 CERATO 1.5 TD

Periodo di produzione: novembre 2004/aprile 2005

Numero veicoli da richiamare: 1580

Difetto: possibile rottura piastra ritegno iniettore

Inizio campagna di richiamo: 16 maggio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 975 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1248 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1304 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1333 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1357 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1375 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1378 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1382 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1385 veicoli

11 CERATO 1.5 TD

Periodo di produzione: febbraio 2005/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 321

Difetto: possibile cricche braccetto uscita scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: 16 maggio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 216 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 221 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 227 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 236 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 237 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 239 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 240 veicoli

12 K2500/PREGIO MY 05

Periodo di produzione: ottobre 2004/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 701

Difetto: insufficiente coppia serraggio bullone puleggia albero motore

Inizio campagna di richiamo: 15 giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 44 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 422 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 495 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 507 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 528 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 536 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 541 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 542 veicoli

13 CARNIVAL 2.9 TD CRDI

Periodo di produzione: luglio 2003/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 164

Difetto: possibile improvvisa avaria motore causa lubrificazione

Inizio campagna di richiamo: 11 luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 122 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 133 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 139 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 141 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 142 veicoli

14 RIO

Periodo di produzione: maggio 2000/ottobre 2000

Numero veicoli da richiamare: 320

Difetto: possibili vibrazioni cerchi ruote per incrinatura, con eventualità di rottura

Inizio campagna di richiamo: 23 settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 108 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 174 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 198 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 201 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 202 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 205 veicoli

15 NEW SPORTAGE

Periodo di produzione: marzo 2005/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 923

Difetto: possibile sgancio accidentale freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: 26 luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 569 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 671 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 719 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 749 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 758 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 777 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 786 veicoli

16 CARNIVAL

Periodo di produzione: gennaio 2001/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 4456

Difetto: possibile danneggiamento cablaggio regolazione elettrica sedili

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 1117 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1604 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1732 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1758 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1770 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1781 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1782 veicoli

17 SPORTAGE

Periodo di produzione: maggio 2001/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 614

Difetto: possibile accidentale rottura ventola raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 380 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 396 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 438 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 445 veicoli

N.B. Campagna richiamo n. 1, conclusa al 31 dicembre 2002
Campagna di richiamo n. 6, conclusa al 30 settembre 2005

LAMBORGHINI Automobili S.p.A.

2 Murcielago

Periodo di produzione: inizio/luglio 2003

Numero veicoli da richiamare: 747

Difetto: possibile distacco piantone sterzo/snodo superiore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2004

3 Gallardo L140,MY06

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 249

Difetto: possibile allentamento braccetti doppi sospensione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

N.B. Campagna di richiamo 1, conclusa

LAND ROVER GROUP

1- RANGE ROVER V8 (4.0 lt e 4,6lt)

Periodo di produzione: giugno 1994/agosto 1998

Numero veicoli da richiamare: 1010

Difetto: perdita di refrigerante dai manicotti dell'impianto di raffreddamento motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Al 4 luglio 2001, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2001, risanati 476 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 495 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 500 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 538 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 546 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 555 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 557 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 559 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 562 veicoli

2- RANGE ROVER V8 (4.0 lt e 4,6 lt)

Periodo di produzione: settembre 1998/gennaio 1999

Numero veicoli da richiamare: 440

Difetto: perdita di refrigerante dalla guarnizione del corpo farfalla

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Al 4 luglio 2001, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2001, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 245 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 252 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 278 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 285 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 285 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 286 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 288 veicoli

3- RANGE ROVER V8 (4.0 lt e 4,6 lt)

Periodo di produzione: agosto 1998/aprile 2000

Numero veicoli da richiamare: 330

Difetto: usura prematura della puleggia tendicinghia e dei gruppi ausiliari del motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Al 4 luglio 2001, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2001, risanati 205 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 195 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 226 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 232 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 236 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 236 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 236 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 236 veicoli

4- RANGE ROVER V8 (4.0 lt e 4,6 lt)

Periodo di produzione: giugno 1998/dicembre 2000

Numero veicoli da richiamare: circa 380 compresi quelli sub 5

Difetto: olio del cambio automatico contaminato dall'acqua

Inizio campagna di richiamo: 1 giugno 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 173 veicoli compresi quelli sub 5

Al 31 dicembre 2004, risanati 203 veicoli compresi quelli sub 5

Al 30 giugno 2006, risanati 206 veicoli compresi quelli sub 5

Al 31 dicembre 2006, risanati 206 veicoli compresi quelli sub 5

Al 31 dicembre 2007, risanati 207 veicoli compresi quelli sub 5

Al 31 dicembre 2008, risanati 208 veicoli compresi quelli sub 5

5- DISCOVERY II V8 benzina

Periodo di produzione: giugno 1998/dicembre 2000

Numero veicoli da richiamare: 380 compresi quelli sub 4

Difetto: olio del cambio automatico contaminato dall'acqua

Inizio campagna di richiamo: 1 giugno 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 173 veicoli compresi quelli sub 4

Al 31 dicembre 2004, risanati 203 veicoli compresi quelli sub 5

Al 30 giugno 2006, risanati 206 veicoli compresi quelli sub 4

Al 31 dicembre 2006, risanati 206 veicoli compresi quelli sub 4

Al 31 dicembre 2007, risanati 207 veicoli compresi quelli sub 4

7 FREELANDER, tutte le versioni

Periodo di produzione: settembre 2000/dicembre 2000

Numero veicoli da richiamare: 4185

Difetto: abrasione impianto elettrico sotto la scatola porta fusibile

Inizio campagna di richiamo: 29 ottobre 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 2900 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 2971 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 3102 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 3141 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3227 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3323 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3325 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3333 veicoli

8 FREELANDER, tre porte

Periodo di produzione: settembre 2000/marzo 2001

Numero veicoli da richiamare: 2320

Difetto: mancato aggancio leva ribaltamento schienale sedile posteriore

Inizio campagna di richiamo: 29 ottobre 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 1487 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 1554 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1623 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1652 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1758 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1760 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1762 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1956 veicoli

9 FREELANDER, tutte le versioni

Periodo di produzione: luglio 1996/marzo 2001

Numero veicoli da richiamare: 28.000

Difetto: disinnesto freno stazionamento se sottoposto ad eccessivo carico

Inizio campagna di richiamo: 29 ottobre 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 17976 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 18760 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 19963 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 20181 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 20182 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 20195 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 20232 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 20285 veicoli

10 DISCOVERY II TD5/V8

Periodo di produzione: luglio 1998/giugno 2002

Numero veicoli da richiamare: 7341

Difetto: funzionamento irregolare A.B.S.

Inizio campagna di richiamo: 10 marzo 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 4306 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 4990 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 5311 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 5385 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5454 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 5709 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 5736 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 5762 veicoli

11 DEFENDER TD5 cambio manuale

Periodo di produzione: settembre 1998/aprile 2001

Numero veicoli da richiamare: 5360

Difetto: usura flessibile pinza freno anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: 15 giugno 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 520 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 2251 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2339 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2405 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2411 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2423 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2447 veicoli

12 DISCOVERY II TD5 e V8 cambio manuale

Periodo di produzione: luglio 1998/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare: 8246

Difetto: funzionamento irregolare freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: 10 marzo 2002

Al 30 giugno 2004, risanati 5819 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 5691 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 5782 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 6044 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 6079 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 6123 veicoli

13 DISCOVERY II (A.G.E.)

Periodo di produzione: dicembre 1999/settembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 5567

Difetto: coppia serraggio raccordo orientabile pompa A.C.E.

Inizio campagna di richiamo: luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 2281 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3946 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3967 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 4009 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 4054 veicoli

14 DISCOVERY II/DEFENDER con A.B.S.

Periodo di produzione: anni 1999/2004

Numero veicoli da richiamare: 12815

Difetto: necessità rinforzo piastre valvola modulatore A.B.S.

Inizio campagna di richiamo: luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 5214 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 9153 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 9222 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 9323 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 9426 veicoli

15 DISCOVERY TD5

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero veicoli da richiamare: 6035

Difetto: contatto tubazione carburante/cablaggio A.B.S.

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3803 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3882 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3960 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 4060 veicoli

16 FREELANDER

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 902

Difetto: disinserimento serratura sicurezza bambini non funzionante

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 30 giugno 2006, risanati 294 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 299 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 314 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 321 veicoli

17 RANGE ROVER CLASSIC (V8 benzina)

Periodo di produzione: anni 1993/1996

Numero veicoli da richiamare: 1029

Difetto: odore di benzina dopo il riempimento del serbatoio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 234 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 255 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 255 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 261 veicoli

19 FREELANDER

Periodo di produzione: anno 2004

Numero veicoli da richiamare: 85

Difetto: fissaggio sottotelaio posteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2006, nessun veicolo risanato

Al 31 dicembre 2006, nessun veicolo risanato

Al 31 dicembre 2007, nessun veicolo risanato

20 NUOVA RANGE ROVER

Periodo di produzione: anno 2004

Numero veicoli da richiamare: 22

Difetto: funzionamento anomalo sensore angolo imbardata

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2006, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 16 veicoli

21 DISCOVERY 3

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare: 100

Difetto: martinetto sollevamento non appropriato

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 53 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 69 veicoli

22 DISCOVERY 3/RANGE ROVER Sport (cambio automatico)

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare: 171

Difetto: mancato aggancio leva cambio automatico posizione parcheggio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 119 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 133 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 143 veicoli

23 FREELANDER

Periodo di produzione: settembre 2004/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 3225

Difetto: disinserimento serratura sicurezza bambini non funzionante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 113 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 991 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1180 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1325 veicoli

24 DISCOVERY II V8 benzina

Periodo di produzione: luglio 1998/gennaio 2002

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: danneggiamento cavo acceleratore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2002

Al 31 dicembre 2006, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 6 veicoli

25 RANGE ROVER SPORT

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 2528

Difetto: usura flessibile pinza freno anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 1383 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1639 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1859 veicoli

26 DISCOVERY 3 benzina

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: perdita sistema recupero vapori benzina

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2007, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 5 veicoli

27 DISCOVERY 3/RANGE ROVER SPORT V6 diesel

Periodo di produzione: settembre 2006/maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 2143

Difetto: possibile usura cuscinetto alberino pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 1583 veicoli

28 FREELANDER 2

Periodo di produzione: anni 2007/2008

Numero veicoli da richiamare: 1094

Difetto: meccanismo apertura tettuccio apribile

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 614 veicoli

29 FREELANDER 2

Periodo di produzione: anni 2007/2009

Numero veicoli da richiamare: 11679

Difetto: fusibile riscaldatore PTC non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 2757 veicoli

N.B. Campagna di richiamo n. 6 conclusa al 31 dicembre 2002

Campagna di richiamo n. 18 ricompresa in quella n. 17

MAN NUTZFAHRZEUGE A.G.

TG-A

Periodo produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1004

Difetto: staffe supporti anteriori cabina soggette a rotture

Inizio campagna di richiamo: 01 dicembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 548 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 785 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 821 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 848 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 917 veicoli

7 TG-A Common Rail

Periodo produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 144

Difetto: filettatura valvole a pressione usurabile

Inizio campagna di richiamo: 29 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 106 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 131 veicoli

8 TG-A Common Rail

Periodo produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 165

Difetto: motori alimentati con carburante FAME biodiesel non ammesso dal
Costruttore

Inizio campagna di richiamo: 20 febbraio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 87 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 112 veicoli

9 TG-A

Periodo produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 40

Difetto: funzione freno fermata non attivabile per mancanza sensore pressione

Inizio campagna di richiamo: 20 febbraio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 21 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 29 veicoli

10 TGA tipo H71/H88

Periodo produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 14

Difetto: terzo assale non perfettamente allineato

Inizio campagna di richiamo: 24 maggio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 11 veicoli

12 TG-A

Periodo produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 115

Difetto: specchio grandangolo lato guida mancante

Inizio campagna di richiamo: 19 novembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 94 veicoli

13 TG-A

Periodo produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 13

Difetto: tappo campana frizione non sufficientemente serrato

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 9 veicoli

14 TRUCK TGL

Periodo produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 248

Difetto: manca deflettore parafango destro

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 39 veicoli

15 BUS A 37/TRUCK TGL

Periodo produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 50

Difetto: possibile surriscaldamento motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 39 veicoli

N.B. Campagne di richiamo n. 1,2,3,4,6, concluse al 30 dicembre 2004

Campagna di richiamo n. 11, conclusa al 31 dicembre 2005

MASERATI S.p.A.

3 Quattroporte Evoluzione (fuori produzione)

Periodo produzione: febbraio 1998/marzo 2001

Numero veicoli da richiamare: 823

Difetto: materiale per il montaggio delle sospensioni non conforme

Inizio campagna di richiamo: settembre 2002

Al 30 giugno 2003, risanato il 63% dei veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanato il 71% dei veicoli

Al 30 giugno 2004, risanato il 74% dei veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanato il 78% dei veicoli

Al 30 giugno 2005, risanato il 79% dei veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanato il 80% dei veicoli

Al 30 giugno 2006, risanato l'80% dei veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanato l'81% dei veicoli

Al 30 giugno 2007, risanato l'81% dei veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanato l'81% dei veicoli

Al 30 giugno 2008, risanato l'82% dei veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanato l'83% dei veicoli

Al 30 giugno 2009, risanato l'84% dei veicoli

4 Spyder Cambiocorsa e GT; Coupé Cambiocorsa e GT

Periodo produzione: febbraio inizio/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 4500

Difetto: tubo circuito carburante non conforme

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2004

Al 30 giugno 2004, risanato il 67% dei veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanato il 84% dei veicoli

Al 30 giugno 2005, risanato il 90% dei veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanato il 91% dei veicoli

Al 30 giugno 2006, risanato il 92% dei veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanato il 93% dei veicoli

Al 30 giugno 2007, risanato il 94% dei veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanato il 95% dei veicoli

Al 30 giugno 2008, risanato il 95% dei veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanato il 95% dei veicoli

Al 30 giugno 2009, risanato il 95% dei veicoli

5 Spyder Cambiocorsa e GT; Coupè Cambiocorsa e GT

Periodo produzione: inizio /novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 6937

Difetto: possibile allentamento due viti scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2004

Al 30 giugno 2004, risanato il 56% dei veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanato il 79% dei veicoli

Al 30 giugno 2005, risanato il 87% dei veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanato il 90% dei veicoli

Al 30 giugno 2006, risanato il 92% dei veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanato il 93% dei veicoli

Al 30 giugno 2007, risanato il 94% dei veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanato il 95% dei veicoli

Al 30 giugno 2008, risanato il 95% dei veicoli

Al 30 giugno 2008, risanato il 95% dei veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanato il 95% dei veicoli

Al 30 giugno 2009, risanato il 95% dei veicoli

6 Quattroporte evoluzione (fuori produzione)

Periodo produzione: giugno 1996/marzo 2001

Numero veicoli da richiamare: 728

Difetto: possibili fessurazioni raccordi tubi alimentazione pompa freni

Inizio campagna di richiamo: maggio 2004

Al 30 giugno 2004, risanato il 29% dei veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanato il 49% dei veicoli

Al 30 giugno 2005, risanato il 52% dei veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanato il 76% dei veicoli

Al 30 giugno 2006, risanato il 79% dei veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanato l'80% dei veicoli

Al 30 giugno 2007, risanato l'80% dei veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanato l'80% dei veicoli

Al 30 giugno 2008, risanato l'80% dei veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanato l'81% dei veicoli

Al 30 giugno 2009, risanato l'81% dei veicoli

7 Quattroporte

Periodo produzione: inizio/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 1500

Difetto: possibile apertura portiere a bassa velocità

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanato il 16% dei veicoli

Al 30 giugno 2005, risanato il 81% dei veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanato il 90% dei veicoli

Al 30 giugno 2006, risanato il 93% dei veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanato il 95% dei veicoli

Al 30 giugno 2007, risanato il 98% dei veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanato il 98% dei veicoli

Al 30 giugno 2008, risanato il 98% dei veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanato il 99% dei veicoli

Al 30 giugno 2009, risanato il 99% dei veicoli

8 3200 G.T. (fuori produzione)

Periodo produzione: tutta la produzione

Numero veicoli da richiamare: 4795

Difetto: possibile frattura fissaggio scatola sterzo lato piantone

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

Al 30 giugno 2005, risanato il 12% dei veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanato il 52% dei veicoli

Al 30 giugno 2006, risanato il 64% dei veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanato il 67% dei veicoli

Al 30 giugno 2007, risanato il 71% dei veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanato il 74% dei veicoli

Al 30 giugno 2008, risanato il 77% dei veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanato il 77% dei veicoli

Al 30 giugno 2009, risanato il 77% dei veicoli

9 Quattroporte

Periodo produzione: ottobre 2005/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 306

Difetto: difettosa servoassistenza sterzata lato sinistro

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanato l'80% dei veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanato il 92% dei veicoli

Al 30 giugno 2007, risanato il 96% dei veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanato il 97% dei veicoli

Al 30 giugno 2008, risanato il 97% dei veicoli

10 Quattroporte automatico

Periodo produzione: dicembre 2006/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 157

Difetto: possibile malfunzionamento MSP (controllo di stabilità)

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

Al 31 dicembre 2007, risanato il 48% dei veicoli

Al 30 giugno 2008, risanato il 74% dei veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanato il 76% dei veicoli

Al 30 giugno 2009, risanato il 85% dei veicoli

11 Quattroporte/Granturismo tutti i modelli

Periodo produzione: gennaio 2004/luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 2194

Difetto: possibile non corretto fissaggio perni leve sospensioni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, risanato il 40% dei veicoli

12 Quattroporte

Periodo produzione: luglio 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 940

Difetto: informazioni non corrette libretto uso e manutenzione (Blocco porte posteriori)

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2009, risanato l'88% dei veicoli

13 Quattroporte; GT con sensori parcheggio

Periodo produzione: luglio 2008/febbraio 2009

Numero veicoli da richiamare: 185

Difetto: possibile malfunzionamento avviso allaccio cintura di sicurezza

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanato il 7% dei veicoli

N.B. Campagne di richiamo n. 1 e n. 2, concluse al 31 dicembre 2003

MAZDA MOTOR CORPORATION

1- 626 Berlina/Station Wagon

Periodo di produzione: aprile 1998/agosto 1999

Numero veicoli da richiamare: 1000

Difetto: possibile rottura di un dente della cinghia di distribuzione

Inizio campagna di richiamo: 5 marzo 2001

Al 4 maggio 2001, risanati 440 veicoli

Al 5 novembre 2001, risanati 590 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 618 veicoli

Al 15 ottobre 2002, risanati 618 veicoli

Al 31 luglio 2003, risanati 619 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 621 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 621 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 621 veicoli

Al 31 luglio 2005, risanati 621 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 624 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 630 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 632 veicoli

2- 323 BA

Periodo di produzione: aprile 1994/luglio 1995

Numero veicoli da richiamare: 911

Difetto: possibile rottura del filo della leva di comando delle luci

Inizio campagna di richiamo: 30 ottobre 2001

Al 5 novembre 2001, risanati 167 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 172 veicoli

Al 15 ottobre 2002, risanati 174 veicoli

Al 31 luglio 2003, risanati 175 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 177 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 177 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 177 veicoli

Al 31 luglio 2005, risanati 177 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 177 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 185 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 187 veicoli

4 MAZDA 6

Periodo di produzione: giugno 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 921

Difetto: possibili malfunzionamenti motore e pedale frizione

Inizio campagna di richiamo: 24 marzo 2003

Al 31 luglio 2003, risanati 279 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 427 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 500 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 519 veicoli

Al 31 luglio 2005, risanati 532 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 555 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 565 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 575 veicoli

5 MAZDA 6

Periodo di produzione: febbraio 2002/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: non precisato

Difetto: possibile fuoriuscita spinotto fari fendinebbia e conseguente cortocircuito

Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 408 veicoli

Al 31 luglio 2005, risanati 603 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 638 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 728 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 742 veicoli

6 MX5 senza fendinebbia di serie

Periodo di produzione: gennaio 1998/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: 8241

Difetto: possibile fuoriuscita spinotto fari fendinebbia (non di serie) e conseguente cortocircuito

Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 1535 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2283 veicoli

- 7 MX5 con fendinebbia di serie
Periodo di produzione: agosto 2000/febbraio 2003
Numero veicoli da richiamare: 285
Difetto: possibile fuoriuscita spinotto fari fendinebbia e conseguente cortocircuito
Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003
- 8 MPV
Periodo di produzione: marzo 2002/febbraio 2003
Numero veicoli da richiamare: 1391
Difetto: possibile fuoriuscita spinotto fari fendinebbia e conseguente cortocircuito
Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003
Al 31 ottobre 2008, risanati 702 veicoli
- 9 MAZDA 6
Periodo di produzione: febbraio 2002/maggio 2003
Numero veicoli da richiamare: 4176
Difetto: possibile malfunzionamento galleggiante fluido freni
Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003
Al 30 giugno 2004, risanati 996 veicoli
Al 31 luglio 2005, risanati 1624 veicoli
Al 31 dicembre 2007, risanati 1643 veicoli
Al 31 dicembre 2008, risanati 1736 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 1753 veicoli
- 10 B Series
Periodo di produzione: maggio 2002
Numero veicoli da richiamare: 34
Difetto: gioco sterzo e rumorosità anomala, con possibile distacco dell'articolazione in caso d'urto
Inizio campagna di richiamo: 10 novembre 2003
Al 30 giugno 2004, risanati 2 veicoli
Al 31 dicembre 2004, risanati 11 veicoli
Al 31 luglio 2005, risanati 11 veicoli
Al 31 ottobre 2008, risanati 12 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 12 veicoli

11 MAZDA 6/6 SW-MPW

Periodo di produzione: agosto 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 1080

Difetto: consumo eccessivo olio per possibile fuoriuscita paraolio coperchio testata, sino ad eventuale rottura del motore

Inizio campagna di richiamo: 19 novembre 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 2 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 950 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 953 veicoli

13 MAZDA 6/6SW benzina

Periodo di produzione: febbraio 2002/febbraio 2004

Numero veicoli da richiamare: 578

Difetto: possibile danneggiamento serbatoio carburante e surriscaldamento sistema di scarico

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 31 luglio 2005, risanati 340 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 427 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 454 veicoli

14 RX-8

Periodo di produzione: luglio 2003/agosto 2003

Numero veicoli da richiamare: 95

Difetto: rottura isolatore calore smorzatore dinamico cambio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

Al 31 luglio 2005, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 55 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 63 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 63 veicoli

15 Tribute (EP) 3.OL benzina

Periodo di produzione: luglio 2001/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 255

Difetto: possibile fuoriuscita guaina cavo acceleratore con improvviso aumento regime motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 31 luglio 2005, risanati 123 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 172 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 193 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 193 veicoli

19 RX8 (SE)

Periodo di produzione: luglio 2003/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 1170

Difetto: surriscaldamento elementi limitrofi sistema scarico

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2007, risanati 472 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 549 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 704 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 704 veicoli

20 RX8 (SE)

Periodo di produzione: luglio 2003/dicembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 881

Difetto: possibile rottura sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2007, risanati 322 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 350 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 469 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 469 veicoli

21 MAZDA 3 (BK) MZ-CD 1.6

Periodo di produzione: aprile 2004/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 126

Difetto: possibile insufficiente lubrificazione motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 75 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 86 veicoli

22 MAZDA 5-MAZDA 6

Periodo di produzione: ottobre 2005/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 930/1530

Difetto: possibile allentamento bulloni serraggio albero motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1340 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1685 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1782 veicoli

23 MX5 (NC)

Periodo di produzione: dicembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 201

Difetto: possibile distacco vite sterzo in caso di esplosione dell'airbag

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 97 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 97 veicoli

24 MAZDA 6 (GG/GY) e PREMACY (CP)

Periodo di produzione: luglio 2001/giugno 2002

Numero veicoli da richiamare: 76/849

Difetto: possibile malfunzionamento airbag

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 526 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 559 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 561 veicoli

25 MAZDA 3 (BK) 1.6 diesel Euro 3

Periodo di produzione: ottobre 2004/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 55

Difetto: possibile usura flessibile ritorno carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 dicembre 2007, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 38 veicoli

26 TRIBUTE (LHD)

Periodo di produzione: maggio 2000/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 830

Difetto: possibile malfunzionamento ABS

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 443 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 489 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 489 veicoli

27 MAZDA 3 MPS 2.3L

Periodo di produzione: luglio 2006/maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 37

Difetto: possibile allentamento bullone n. 4 supporto motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 26 veicoli

28 MAZDA 3/MAZDA 5 diesel RF

Periodo di produzione: aprile 2005/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 7210

Difetto: possibile fuoriuscita o rottura bullone n. 4 supporto motore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 5725 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 6115 veicoli

29 MAZDA 6/6SWG/3/5 (motori turbo diesel con DPF)

Periodo di produzione: aprile 2005/novembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 16688

Difetto: possibile mancato spegnimento motore, previo aumento numero giri in marcia

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 2864 veicoli

N.B. Campagne di richiamo n. 3, 16, 17, 18 annullate perché non ritenute concernenti la sicurezza

Campagna di richiamo n. 12, ricompresa in campagna 11

MG. ROVER GROUP Ltd

1- MINI, tutte le varianti

Periodo di produzione: agosto 1996/gennaio 1999

Numero veicoli da richiamare: 2000

Difetto: possibile guasto ai cuscinetti delle ruote posteriori per infiltrazioni di acqua

Inizio campagna di richiamo: 31 ottobre 2001

2- M.G.F., tutti i derivativi

Periodo di produzione: settembre 2000/settembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 360

Difetto: funzionamento anomalo dei pretensionatori cinture di sicurezza

Inizio campagna di richiamo: 21 dicembre 2001

Al 31 dicembre 2004, risanati 149 veicoli

3 75-ZT

Periodo di produzione: dicembre 1998/dicembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 9595

Difetto: montaggio non corretto del gancio di traino

Inizio campagna di richiamo: 26 luglio 2002

Al 31 dicembre 2004, risanati 1439 veicoli

4 75

Periodo di produzione: dicembre 1998/ottobre 1999

Numero veicoli da richiamare: 3011

Difetto: molle sospensioni anteriori non conformi

Inizio campagna di richiamo: 26 luglio 2002

Al 31 dicembre 2004, risanati 1450 veicoli

5 M.G. TF

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 600

Difetto: possibile difettoso accoppiamento ammortizzatore/braccio della sospensione

Inizio campagna di richiamo: 29 aprile 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 287 veicoli

MITSUBISHI MOTORS

1- ECLIPSE

Periodo di produzione: febbraio 1996/agosto 1996

Numero veicoli da richiamare: 650

Difetto: possibile infiltrazione di acqua nella testina del braccio inferiore sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: comunicazione al Ministero 23 febbraio 2001

Al 31 ottobre 2001, risanati 251 veicoli

Al 6 dicembre 2002, risanati 375 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 380 veicoli

Al 10 dicembre 2003, risanati 425 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 434 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 438 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 442 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 450 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 451 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 454 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 455 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 460 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 465 veicoli

2 SPACE RUNNER DZ – SPACE WAGON DZL

Periodo di produzione: maggio 1999/maggio 2000

Numero veicoli da richiamare: 2600

Difetto: possibile incrinatura serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 maggio 2001

Al 31 ottobre 2001, risanati 1390 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 2176 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2205 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2210 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2219 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2225 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2225 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2226 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2229 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2229 veicoli

4 LANCER EVOLUTION V, VI, VII

Periodo di produzione: maggio 1998/maggio 2002

Numero veicoli da richiamare: 249

Difetto: possibile incrinatura ceramica sonda lambda

Inizio campagna di richiamo: 10 settembre 2002

Al 6 dicembre 2002, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 57 veicoli

Al 10 dicembre 2003, risanati 75 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 82 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 86 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 86 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 90 veicoli

5 SPACE STAR MY 99 1.3/1.8 Comfort

Periodo di produzione: anni 1999/2000

Numero veicoli da richiamare: 2911

Difetto: programmazione sensore airbag laterale destro

Inizio campagna di richiamo: 8 ottobre 2002

Al 6 dicembre 2002, risanati 1265 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 2064 veicoli

Al 10 dicembre 2003, risanati 2336 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 2366 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2393 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2398 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2403 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2406 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2409 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2411 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2412 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2413 veicoli

6 PAJERO 2.8 td

Periodo di produzione: maggio 1996

Numero veicoli da richiamare: 166

Difetto: possibile rottura leva comando starter automatico

Inizio campagna di richiamo: 18 novembre 2003

Al 10 dicembre 2003, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 75 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 85 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 90 veicoli

7 SPACE RUNNER DZ/SPACE WAGON DZ

Periodo di produzione: maggio 1998/maggio 1999

Numero veicoli da richiamare: 2564

Difetto: in sottosterzo, possibile attorcigliamento tubi freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 18 novembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 1790 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1869 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1888 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1947 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2050 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2055 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2059 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2060 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2060 veicoli

8 SPACE GEAR

Periodo di produzione: agosto 1994/agosto 2001

Numero veicoli da richiamare: 57

Difetto: possibile distacco tampone smorzatore vibrazioni differenziale posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 33 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 33 veicoli

9 L200

Periodo di produzione: maggio 2003/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 3237

Difetto: possibile inefficacia gancio sicurezza chiusura cofano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 1206 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1843 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2197 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2374 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2422 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2450 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2470 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2470 veicoli

10 200/Pcar – PAJERO/Q car

Periodo di produzione: inizio/anno 2001

Numero veicoli da richiamare: 46400

Difetto: possibile danneggiamento leva comando sterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 171 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 30777 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 33499 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 38902 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 39077 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 39292 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 39506 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 39556 veicoli

11 FUSO CANTER

Periodo di produzione: aprile 2005/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 30

Difetto: coppia serraggio vite cintura sedile centrale non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, nessun veicolo risanato

Al 31 dicembre 2006, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 16 veicoli

12 GRANDIS

Periodo di produzione: dicembre 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 58

Difetto: possibile danneggiamento regolatore inclinazione sedile seconda fila a seguito di tamponamento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 47 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 56 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 58 veicoli

13 SPACE RUNNER/SPACE WAGON

Periodo di produzione: anni 1992/1993

Numero veicoli da richiamare: 146

Difetto: possibile danneggiamento tubi freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 dicembre 2006, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 26 veicoli

14 L200 (Nuovo modello)

Periodo di produzione: inizio/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 2489

Difetto: possibile rottura sensore acqua filtro carburante e conseguente perdita carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 2048 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2360 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2478 veicoli

- 15 PAJERO Sport
Periodo di produzione: inizio/luglio 2000
Numero veicoli da richiamare: 6584
Difetto: possibile rottura leva comando sterzo
Inizio campagna di richiamo: aprile 2007
Al 30 giugno 2007, risanati 3598 veicoli
Al 31 dicembre 2008, risanati 4241 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 4247 veicoli
- 16 PAJERO (V80/V90) – PAJERO Sport (K90W)
Periodo di produzione: sino a settembre 2007
Numero veicoli da richiamare: 31
Difetto: possibile perdita dadi serraggio albero trasmissione e semiasse anteriore
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007
Al 31 dicembre 2008, risanati 26 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 26 veicoli
- 17 OUTLANDER 2.2 (CW 7W)
Periodo di produzione: non precisato
Numero veicoli da richiamare: 712
Difetto: possibile spegnimento motore
Inizio campagna di richiamo: maggio 2008
Al 31 dicembre 2008, risanati 571 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 637 veicoli
- 18 OUTLANDER 2.2 (CW 7W)
Periodo di produzione: agosto 2007/febbraio 2008
Numero veicoli da richiamare: 449
Difetto: possibile perdite di carburante dagli iniettori
Inizio campagna di richiamo: agosto 2008
Al 31 dicembre 2008, risanati 243 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 347 veicoli

- 19 L200 (KA4T-KB4T)
Periodo di produzione: inizio/giugno 2007
Numero veicoli da richiamare: 9223
Difetto: possibile rottura cavallotto balestre
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008
Al 31 dicembre 2008, risanati 277 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 7105 veicoli
- 20 PAJERO
Periodo di produzione: novembre 2006/marzo 2007
Numero veicoli da richiamare: 183
Difetto: possibile rottura perno leva selettore cambio automatico
Inizio campagna di richiamo: luglio 2007
Al 31 dicembre 2008, risanati 144 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 147 veicoli
- 21 PAJERO (V60W-V70W)
Periodo di produzione: maggio 2001/maggio 2002
Numero veicoli da richiamare: 19069
Difetto: possibile malfunzionamento servofreno
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008
Al 30 giugno 2009, risanati 9501 veicoli
- 22 FUSO CANTER
Periodo di produzione: aprile 2005/giugno 2007
Numero veicoli da richiamare: 1414
Difetto: relè preriscaldamento non conforme a specifica
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008
Al 31 dicembre 2008, risanati 504 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 604 veicoli

- 23 OUTLANDER (CWOW)/GRANDIS (NAOW)
Periodo di produzione: inizio/aprile 2008
Numero veicoli da richiamare: 4721
Difetto: possibile malfunzionamento luci stop
Inizio campagna di richiamo: marzo 2009
Al 30 giugno 2009, risanati 2204 veicoli
- 24 GRANDIS
Periodo di produzione: inizio/marzo 2006
Numero veicoli da richiamare: 1170
Difetto: possibile danneggiamento paracalore terminale scarico
Inizio campagna di richiamo: marzo 2009
Al 30 giugno 2009, risanati 504 veicoli
- 25 OUTLANDER 2.4A/T (CW5W)/LANCER A/T (CY0A-CXOA)
Periodo di produzione: inizio/dicembre 2008
Numero veicoli da richiamare: 284
Difetto: possibile malfunzionamento servofreno
Inizio campagna di richiamo: maggio 2009
Al 30 giugno 2009, risanati 24 veicoli
- 26 OUTLANDER (CWOW)/GRANDIS (NAOW)/PAJERO (V80W,V90W)
Periodo di produzione: inizio/marzo 2009
Numero veicoli da richiamare: 1696
Difetto: possibile interferenza kit autocarro con airbag laterali
Inizio campagna di richiamo: marzo 2009
Al 30 giugno 2009, risanati 588 veicoli

N.B. Campagna di richiamo n. 3, conclusa al 30 giugno 2005

NEOPLAN Bus Gmb H

1 Modelli 116-122-316-516

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: non corretto collegamento del ponte posteriore al telaio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2002

NISSAN S.A.

2 ALMERA, ALMERA TINO

Periodo di produzione: dicembre 2000/settembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 12500

Difetto: freno di stazionamento difettoso

Inizio campagna di richiamo: 27 maggio 2002

Al 31 dicembre 2002, risanati 5200 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 5815 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 5876 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 6428 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 6622 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 6763 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 6812 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 6879 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 7839 veicoli

4 PRIMERA P12

Periodo di produzione: giugno 2002/settembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 260

Difetto: taglio pneumatico anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: 12 maggio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 27veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 36 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 53 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 55 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 57 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 57 veicoli

6 NUOVA MICRA K12

Periodo di produzione: novembre 2002/marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 4124

Difetto: serraggio bullone volante

Inizio campagna di richiamo: 01 giugno 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 2072 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2095 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2095 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2221 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2491 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2743 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2923 veicoli

7 NUOVA MICRA K12

Periodo di produzione: inizio /febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: 3750

Difetto: possibile rottura blocchetto memoria dispositivo movimentazione sedile guida

Inizio campagna di richiamo: 4 aprile 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 1894 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1915 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2009 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2116 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2353 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2452 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2531 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2657 veicoli

9 ALMERA, ALMERA TINO, PRIMERA, X-TRAIL (motori serie QG, QR)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 25737

Difetto: malfunzionamento sensori protezione albero motore ed albero a camme

Inizio campagna di richiamo: 15 dicembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 5540 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 8960 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 10845 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 11577 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 12037 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 12199 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 12524 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 12773 veicoli

10 X-TRAIL (motore YD 22)

Periodo di produzione: dicembre 2000/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 5961

Difetto: anomalo funzionamento tenditore catena distribuzione

Inizio campagna di richiamo: 15 giugno 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 128 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 2238 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 4069 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 4252 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 4353 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 4453 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 4659 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4705 veicoli

11 ALMERA TINO V10

Periodo di produzione: novembre 2002/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 2127

Difetto: possibile distacco fodera sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 41 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 556 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 765 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 828 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 875 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 911 veicoli

12 PRIMERA P12/YD 22 93 kw

Periodo di produzione: settembre 2002/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 681

Difetto: possibile rottura tubo aspirazione aria turbina/intercooler

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 323 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 382 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 392 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 405 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 415 veicoli

14 PICK UP (motore YD 25)

Periodo di produzione: novembre 2001/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 2359

Difetto: anomalia funzionamento tenditore catena

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 128 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1231 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1494 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1672 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1733 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1748 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1762 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1786 veicoli

15 ALMERA TINO V10

Periodo di produzione: inizio/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 20245

Difetto: possibile distacco fibbie cinture posteriori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 4725 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 5742 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 6289 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 6895 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 7110 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 7350 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 7627 veicoli

16 ATLEON

Periodo di produzione: settembre 2000/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 3331

Difetto: anomalia freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 850 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1119 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1153 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1208 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1231 veicoli

17 ATLEON/CABSTAR con motore BD30

Periodo di produzione: agosto 2002/giugno 2003

Numero veicoli da richiamare: 3908

Difetto: anomalia funzionamento pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1213 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1561 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1601 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1674 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1725 veicoli

18 INTERSTAR

Periodo di produzione: settembre 2003/aprile 2004

Numero veicoli da richiamare: 180

Difetto: coppia serraggio bullone fissaggio volante non corretta

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 48 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 55 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 60 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 76 veicoli

21 CABSTAR- TLO

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1238

Difetto: mancata informazione pressione pneumatici

Inizio campagna di richiamo: maggio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 46 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 86 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 93 veicoli

22 CABSTAR- E (TL 35 High Load)

Periodo di produzione: febbraio 2001/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 8154

Difetto: possibile rottura longherone

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 ottobre 2005, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1447 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1672 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2033 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2788 veicoli

23 PRIMERA P12/X-TRAIL T30

Periodo di produzione: aprile 2001/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 1723

Difetto: possibile scollegamento sensore ossigeno e conseguenti rumorosità ed emissioni gassose fuori norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 ottobre 2005, risanati 36 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 692 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 692 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 812 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 863 veicoli

25 ALMERA –N16, ALMERA TINO – V10

Periodo di produzione: aprile 2001/giugno 2003

Numero veicoli da richiamare: 4938

Difetto: possibile rottura scambiatore calore olio motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 ottobre 2005, risanati 356 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2685 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3161 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3452 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3786 veicoli

26 PATHFINDER (R51) – NAVARA (D40)

Periodo di produzione: febbraio 2005/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 2099

Difetto: possibile vibrazione corpo vettura per errato serraggio bulloni albero trasmissione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 382 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 601 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 830 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1157 veicoli

27 PATHFINDER (R51) – NAVARA (D40)

Periodo di produzione: febbraio 2005/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 1601

Difetto: possibile non corretta installazione airbag a tendina

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 298 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 420 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 644 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 813 veicoli

28 PRIMASTAR (X83)

Periodo di produzione: febbraio 2005/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 417

Difetto: possibile blocco relè alimentazione riscaldamento aggiuntivo e conseguente scarica batteria

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 46 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 61 veicoli

29 MICRA (K12)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 24828

Difetto: possibile ossidazione circuito portellone posteriore e conseguente blocco della serratura

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 2138 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 10137 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 14374 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 18462 veicoli

30 MICRA (K12)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 63763

Difetto: possibile blocco del bloccasterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 31491 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 45638 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 50528 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 56152 veicoli

31 PATHFINDER (R51) – NAVARA (D40)

Periodo di produzione: febbraio 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 3179

Difetto: possibile non corretta installazione colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 310 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 528 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1159 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1842 veicoli

32 MURANO (Z50)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 920

Difetto: possibile danneggiamento cinture sicurezza posteriori a seguito di urto frontale

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 146 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 343 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 423 veicoli

33 X TRAIL (T30)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 20728

Difetto: possibile ruggine tubo rifornimento carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 7165 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 16877 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 17377 veicoli

34 MURANO (Z50)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1010

Difetto: possibile scarsa protezione serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 164 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 376 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 465 veicoli

36 INTERSTAR (X70)

Periodo di produzione: ottobre 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 57

Difetto: possibile crepa levaraggio freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 12 veicoli

37 NAVARA (D40)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1492

Difetto: possibile consumo eccessivo cuscinetti ruote posteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 620 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1345 veicoli

38 PATROL GR/Y61 (motore ZD 30)

Periodo di produzione: gennaio 2002/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 1296

Difetto: possibile malfunzionamento sensore pressione olio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 dicembre 2006, risanati 316 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 356 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 383 veicoli

39 NEW CABSTAR (F24)

Periodo di produzione: luglio 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1470

Difetto: possibile difettosità cuscinetti ruote posteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 92 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1112 veicoli

40 NEW CABSTAR (F24)

Periodo di produzione: luglio 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 75

Difetto: possibile scorretto fissaggio sedile anteriore passeggero

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 68 veicoli

41 QASHQAI (J10)

Periodo di produzione: febbraio 2007/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 432

Difetto: possibile incompleto montaggio giunto sferico sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 379 veicoli

42 QASHQAI (J10)

Periodo di produzione: giugno 2007/luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 127

Difetto: possibile insufficiente serraggio coperchio scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

43 NEW X-TRAIL (T31)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 660

Difetto: possibile mancanza cuscinetto aghi scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

44 QASHQAI (J10)

Periodo di produzione: novembre 2006/giugno 2007

Numero veicoli da richiamare: 4910

Difetto: possibile mancanza cuscinetto aghi scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

45 PRIMASTAR (X83)

Periodo di produzione: gennaio 2006/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 2190

Difetto: possibile corrosione raccordo freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

46 QASHQAI/ QASHQAI + 2/NOTE (motore 1.5 dci K9k con DPF)

Periodo di produzione: gennaio 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 1457

Difetto: possibile non corretto collegamento tubo carburante/filtro antiparticolato

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

N.B. Campagne di richiamo n. 1 e 3 concluse al 30 giugno 2004

Campagna di richiamo n. 24 annullata

Campagne di richiamo n. 5, 8, 13,19 concluse al 30 giugno 2006

Campagne di richiamo n. 20, 35 annullate

PEUGEOT

41 – 307 Berlina

Periodo di produzione: novembre 2004/aprile 2005

Numero veicoli da richiamare: 285

Difetto: fissaggio tendina airbag sinistro non conforme

Inizio campagna di richiamo: 9 novembre 2005

Al 30 aprile 2006, risanati 236 veicoli

42 – 407

Periodo di produzione: marzo 2004/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 303

Difetto: errata gestione blocco alimentazione carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 aprile 2006, risanati 191 veicoli

44 – 407 Coupè/607 motorizzazione DT 17

Periodo di produzione: settembre 2005/marzo 2006

Numero veicoli da richiamare: 1078

Difetto: possibile spegnimento motore con temperature esterne rigide

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 636 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 937 veicoli

45 – 307 (motorizzazione EW 10 J4S)

Periodo di produzione: giugno 2005/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 180

Difetto: possibile scarsa qualità saldatura piastre rinforzo longheroni posteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 150 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 156 veicoli

47 – RANCH

Periodo di produzione: giugno 1999/settembre 2003

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura ammortizzatore anteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

48 – 307

Periodo di produzione: giugno 2005/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 2219

Difetto: possibile non conformità serraggio tubi flessibili/freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 aprile 2006, risanati 1287 veicoli

49 – 307 Berlina

Periodo di produzione: luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 168

Difetto: cattivo posizionamento battuta fine corsa sotto pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 30 aprile 2006, risanati 85 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 111 veicoli

51 – 307 Station

Periodo di produzione: luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 91

Difetto: possibile non conforme fissaggio airbag sinistro

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 71 veicoli

52 – 1007

Periodo di produzione: novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 68

Difetto: scorretto funzionamento alzavetri

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 45 veicoli

53 – 407

Periodo di produzione: maggio 2006/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 158

Difetto: tubo circuito ritorno gasolio non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 71 veicoli

56 – 407-607

Periodo di produzione: aprile 2006/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 39

Difetto: possibile non conformità tubo a.p. gasolio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

57 – 807 guida a sinistra

Periodo di produzione: settembre 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 79

Difetto: possibile non conformità viti fissaggio pedale acceleratore/scocca

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 30 giugno 2006, risanati 36 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 38 veicoli

59 – 407 motorizzata ES9A e DW10BTED4 – con BVA

Periodo di produzione: febbraio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 252

Difetto: possibile non conformità motoventilatore raffreddamento motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2006, risanati 172 veicoli

60 – 207 benzina TU/ET con climatizzatore

Periodo di produzione: gennaio 2006/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 3197

Difetto: possibile scorretto posizionamento capocorda alternatore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 2838 veicoli

61 – 807

Periodo di produzione: marzo 2007/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 10

Difetto: non conformità schermo termico allo scarico

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

62 – EXPERT III

Periodo di produzione: settembre 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 342

Difetto: non conformità presa massa servosterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 195 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 287 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 288 veicoli

64 – BOXER III

Periodo di produzione: ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 753

Difetto: possibile infiltrazione di olio nell'amplificatore di frenata

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 426 veicoli

65 – 307 motore DW10BTED4

Periodo di produzione: marzo 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 922

Difetto: valvola pompa vuoto non conforme (freno)

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 718 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 720 veicoli

66 – 407 motore DT17T504

Periodo di produzione: dicembre 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 57

Difetto: valvola pompa vuoto non conforme (freno)

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 43 veicoli

67 – 607 motore DT17TED4

Periodo di produzione: ottobre 2004/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 753

Difetto: valvola pompa vuoto non conforme (freno)

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 557 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 670 veicoli

68 – 407 motore DT17TED4

Periodo di produzione: settembre 2005/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 1065

Difetto: valvola pompa vuoto non conforme (freno)

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 798 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 905 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 954 veicoli

69 – BOXER III

Periodo di produzione: luglio 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 1811

Difetto: possibile insufficiente lubrificazione meccanismo sterzo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 1400 veicoli

70 – 207 motore EP6BVA

Periodo di produzione: dicembre 2006/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 69

Difetto: software gestione motore da telecaricare

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 55 veicoli

71 – 407 motore DW10BTED4

Periodo di produzione: luglio 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 5291

Difetto: circuito assistenza frenata/elettrovalvola turbo non conformi

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 53 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 4179 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4602 veicoli

72 – 407 motore DW10BTED4

Periodo di produzione: febbraio 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1659

Difetto: non conformità pompa vuoto/circuito assistenza frenata

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1409 veicoli

73 – 308/PARTNER

Periodo di produzione: marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 797

Difetto: B.S.M. non conforme

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 693 veicoli

74 – 4007 motore DW12MTED4

Periodo di produzione: aprile 2007/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 946

Difetto: rischio spegnimento motore (motorizzazione 2.2 HDI-FAP)

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 804 veicoli

75 – BOXER II motore Sofim 2.8 HDI

Periodo di produzione: maggio 2005/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 591

Difetto: possibile surriscaldamento vano motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 502 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 508 veicoli

76 - BOXER III

Periodo di produzione: ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 371

Difetto: possibile freno anteriore non conformi

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

77 – 307 motore DW 10 BTED4

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 3272

Difetto: possibile non conformità pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

78 – 607 motore DW10BTED4

Periodo di produzione: novembre 2005/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 61

Difetto: possibile non conformità pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 44 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 55 veicoli

79 – 807 – EXPERT III

Periodo di produzione: maggio 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 664

Difetto: possibile non conformità pompa a vuoto

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 483 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 570 veicoli

81 – 407

Periodo di produzione: luglio 2007/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 233

Difetto: etichetta pressione ruota scorta inesatta

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 156 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 196 veicoli

82 – 407/607/807/4007

Periodo di produzione: aprile 2006/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 2405

Difetto: tubo ritorno carburante difettoso

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 1821 veicoli

83 – 1007

Periodo di produzione: gennaio 2008/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 233

Difetto: coppia serraggio viti sospensioni non conforme

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 179 veicoli

84 – 207

Periodo di produzione: luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 67

Difetto: possibili fessurazioni cerchi lega 17 pollici

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

85 – 206 Motorizzata TU

Periodo di produzione: luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 56

Difetto: possibile scarsa tenuta tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 43 veicoli

86 – 308 cinque porte tetto panoramico

Periodo di produzione: settembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 7

Difetto: fascio luci interne non conforme

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

87 – 308/607/PARTNER

Periodo di produzione: luglio 2007/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 24

Difetto: scatola BSM (servitù motore) non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 18 veicoli

88 – 207/307/308/407/PARTNER

Periodo di produzione: febbraio 2008/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 3928

Difetto: scatola BSM (servitù motore) non conforme

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 3120 veicoli

N.B. Campagne di richiamo n. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 50, 54, 55, 63, 80, realizzate oltre il 90% e chiuse

RENAULT

17 MASTER (autocarro)

Periodo di produzione: anni 2000/2002

Numero veicoli da richiamare: 398

Difetto: possibile arresto motore

Inizio campagna di richiamo: 3 dicembre 2002

Al 31 dicembre 2003, risanati 190 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 190 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 203 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 274 veicoli

Al 31 ottobre 2005, risanati 277 veicoli

Al 30 aprile 2006, risanati 278 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 282 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 283 veicoli

24 MASTER II/2

Periodo di produzione: settembre 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 355

Difetto: possibile non conformità serraggio volante

Inizio campagna di richiamo: 20 settembre 2004

42 SCENIC/GRAND SCENIC

Periodo di produzione: febbraio 2003/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 84722

Difetto: possibile gioco fissaggio ganci cinture sedili posteriori

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 76146 veicoli

46 MIDLUM Euro 2

Periodo di produzione: gennaio 2000/agosto 2002

Numero veicoli da richiamare: 273

Difetto: possibile danneggiamento fascio elettrico motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 210 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 231 veicoli

47 MEGANE II/SCENIC II

Periodo di produzione: agosto 2003/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 3206

Difetto: possibile incompleta saldatura sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 1630 veicoli

49 PREMIUM dCi Euro 3/KERAX dCi Euro 3

Periodo di produzione: dicembre 2004/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 299

Difetto: possibile perdita controllo guida

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 233 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 292 veicoli

50 21 turbo benzina

Periodo di produzione: gennaio 1987/maggio 1993

Numero veicoli da richiamare: 2044

Difetto: possibile perdita olio turbo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

51 MIDLUM

Periodo di produzione: maggio 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 386

Difetto: possibile entrata acqua cilindri freno

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 378 veicoli

52 CLIO III - MODUS

Periodo di produzione: dicembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 8841

Difetto: possibile fusione contattore stop

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

53 TRAFIC II fase II

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 48

Difetto: possibile perdita funzione circuito raffreddamento motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

54 DACIA Logan

Periodo di produzione: gennaio 2006/marzo 2006

Numero veicoli da richiamare: 153

Difetto: possibile fusione contattore stop

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

57 SCENIC II

Periodo di produzione: giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 127

Difetto: possibile non conformità asse intermedio colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

58 KANGOO GNV gas naturale

Periodo di produzione: febbraio 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 104

Difetto: possibile allestimento con componenti aventi minore indice di carico

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

59 TRAFIC II Phase 2

Periodo di produzione: fino al febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 196

Difetto: configurazione calcolatore air-bag da rivedere

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

60 MODUS

Periodo di produzione: ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare: 150

Difetto: fissaggio poggiatesta sedili anteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

62 MASCOTT DXi

Periodo di produzione: maggio 2006/giugno 2007

Numero veicoli da richiamare: 94

Difetto: possibile allentamento supporto ABS

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 92 veicoli

63 TRAFIC II Phase 2

Periodo di produzione: maggio 2006/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 3531

Difetto: possibile scorretto fissaggio cablaggio cruscotto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

67 TRAFIC II Phase 2

Periodo di produzione: fino a settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: possibile precoce degradazione pneumatici

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

68 MEGANE II RS

Periodo di produzione: marzo 2007/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 48

Difetto: mancanza anelli fissaggio ISOFIX nel bagagliaio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

69 MAGNUM DXi/PREMIUM DXi/KERAX DXi

Periodo di produzione: settembre 2007/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 564

Difetto: possibile imperfetto bloccaggio attacco semirimorchio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 518 veicoli

70 KANGOO II

Periodo di produzione: inizio/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 1392

Difetto: possibile imperfetto posizionamento testina colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

71 KANGOO II

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 1203

Difetto: possibile mancato arrotolamento cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

72 KANGOO II

Periodo di produzione: inizio/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 909

Difetto: possibile mancato arrotolamento cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

73 TRAFIC II

Periodo di produzione: gennaio 2006/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 12471

Difetto: possibile rottura connettore intermedio freno a mano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

74 DACIA

Periodo di produzione: maggio 2008/novembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 28

Difetto: anomala accensione spia freni

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

N.B.: Campagne di richiamo 1-2-3-4-5-7 concluse al 31 dicembre 2001

Campagne di richiamo 6-8 concluse al 31 ottobre 2002

Campagna di richiamo 9 conclusa al 12 dicembre 2002

Campagne di richiamo 14-15 concluse al 31 dicembre 2002

Campagne di richiamo 10-11-13-16-19-20 concluse al 31 dicembre 2003

Campagne di richiamo 12-21-23 concluse al 31 dicembre 2004

Campagna di richiamo 30 conclusa al 30 giugno 2005

Campagna di richiamo 26-27 concluse al 30 settembre 2005

Campagne di richiamo 18-25-28-29-32-33-34-35-36-38-41 concluse al 30
aprile 2006

Campagne di richiamo 31-37-39-40-43-44-45-48 concluse al 31 dicembre
2006

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS/BENTLEY MOTOR CARS

- 2 SILVER SERAPH; LOL/ARNAGE/RED LABEL
Periodo di produzione: anni 1998/2002
Numero veicoli da richiamare: 38
Difetto: possibile entrata di aria nel circuito primario freni
Inizio campagna di richiamo: luglio 2002

- 3 BENTLEY ARNAGE LIMOUSINE
Periodo di produzione: febbraio 2002/luglio 2003
Numero veicoli da richiamare: 14
Difetto: possibile danneggiamento di contatto tra le tubazioni modulatore frenata/carburante e pompa modulatore frenata/freni
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2003

- 4 BENTLEY ARNAGE R/T/RL
Periodo di produzione: settembre 2001/febbraio 2003
Numero veicoli da richiamare: 15
Difetto: raccordo a sgancio rapido tubazioni carburante difettoso
Inizio campagna di richiamo: marzo 2004

- 5 BENTLEY ARNAGE RED LABEL/LE MANS
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: non indicato
Difetto: pompa a.c. rumorosa
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

- 6 BENTLEY CONTINENTAL
Periodo di produzione: maggio 2003/marzo 2004
Numero veicoli da richiamare: 41
Difetto: possibile usura condotto freni anteriori
Inizio campagna di richiamo: agosto 2006

7 BENTLEY CONTINENTAL

Periodo di produzione: dicembre 2003/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 753

Difetto: possibile corrosione filtro carburante

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

SAAB Automobili AB

1- 9.3 Sport Sedan

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 3609

Difetto: possibile malfunzionamento arrotolatore cinture

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 1796 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2117 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2659 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2844 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2887 veicoli

2- 9.3

Periodo di produzione: anni 2001/2002

Numero veicoli da richiamare: 1070

Difetto: possibile trafileggio carburante pompa/serbatoio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 356 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 523 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 678 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 760 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 781 veicoli

3- 9.3

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 164

Difetto: possibile non conformità a specifica cuscinetti mozzi ruote posteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2007, risanati 111 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 121 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 143 veicoli

4- 9.3

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2624

Difetto: possibile precoce usura valvola condotto depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1825 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2099 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2178 veicoli

5- 9.3 Sport Sedan/9.3 Sport Hatch

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 169

Difetto: possibile deformazione cavi freno a mano

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 106 veicoli

6- 9.3

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 58

Difetto: possibile malfunzionamento dispositivo arrotolatore cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2008, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 37 veicoli

7- 9.5 con motore Z19DTH

Periodo di produzione: maggio 2006/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 807

Difetto: possibile perdita carburante tubo ritorno

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 436 veicoli

SCANIA CV AB

1- "SERIE 4" con sedili Isringhausen, tipo medium A (autocarro)

Periodo di produzione: settembre 1997/marzo 1998

Numero veicoli da richiamare: 663

Difetto: cinture di sicurezza non conformi agli standard

Inizio campagna di richiamo: anno 1998

Al 5 dicembre 2002, risanati 149 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 167 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 122 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 184 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 192 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 521 veicoli

2- "SERIE 4" (trattore)

Periodo di produzione: settembre 1995/agosto 1998

Numero veicoli da richiamare: 1738

Difetto: possibile non conformità giunto supporto portaruota di scorta

Inizio campagna di richiamo: anno 1998

Al 24 ottobre 2001, risanati 327 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 450 veicoli

Al 5 dicembre 2002, risanati 587 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 926 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1036 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1042 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 1048 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 1059 veicoli

3- "SERIE 4" con impianto di aria condizionata (autocarro)

Periodo di produzione: antecedente a giugno 1996

Numero veicoli da richiamare: 1653

Difetto: raccordo circuito aria condizionata non conforme

Inizio campagna di richiamo: anno 1998

Al 24 ottobre 2001, risanati 189 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 296 veicoli

Al 5 dicembre 2002, risanati 313 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 362 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 428 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 474 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 505 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 595 veicoli

SUZUKI MAGYAR CORPORATION

1- Liana DD iS

Periodo di produzione: gennaio 2004

Numero veicoli da richiamare: 502

Difetto: ripristino serraggio bulloni corona differenziale

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

Al 31 ottobre 2005, risanati 393 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 403 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 412 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 420 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 438 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

2- Vitara Hdi

Periodo di produzione: marzo 2002/giugno 2003

Numero veicoli da richiamare: 1669

Difetto: ripristino posizionamento bullone piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

Al 31 ottobre 2005, risanati 1071 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 1087 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1099 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1101 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1102 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

3- Vitara Hdi

Periodo di produzione: agosto 2002

Numero veicoli da richiamare: 221

Difetto: tubo alta pressione non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

Al 31 ottobre 2005, risanati 145 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 149 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 153 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 153 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

4- Ignis DDiS

Periodo di produzione: luglio 2003/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 3165

Difetto: serraggio bullone ammortizzatori anteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 31 ottobre 2005, risanati 1874 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 1903 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1917 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1943 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1963 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

5- Ignis (SMC)/Wagon R (MSC)

Periodo di produzione: aprile 2002 e giugno 2001

Numero veicoli da richiamare: 7035

Difetto: trafilaggio olio cambio/riduttore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 ottobre 2005, risanati 2770 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 4413 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 4728 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4893 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 4898 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

6- Grand Vitara

Periodo di produzione: anno 2002

Numero veicoli da richiamare: 7420

Difetto: possibile non corretto serraggio ed usura dadi relè candele

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 31 marzo 2006, risanati 3549 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 4738 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4801 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 4822 veicoli

7- New Grand Vitara (JB 416/420/419D/627)

Periodo di produzione: agosto 2005/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 242

Difetto: guida semialbero differenziale posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 31 marzo 2006, risanati 167 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 209 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 215 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 228 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

8- Swift (RS 413/413D/415)

Periodo di produzione: dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 9986

Difetto: possibile ricircolo materiale gommoso impianto idraulico freni

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 7248 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 8015 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 8209 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 8272 veicoli

9- Grand Vitara-JB 419 WD

Periodo di produzione: giugno 2005/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 8590

Difetto: possibile irregolarità alimentazione e conseguente incendio filtro DPF

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 2409 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 8118 veicoli

10 Carry – GA 413

Periodo di produzione: dicembre 1998/settembre 2000

Numero veicoli da richiamare: 490

Difetto: possibile bruciatura motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 109 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 138 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 143 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 143 veicoli

11 SX4 (RW Series)

Periodo di produzione: dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 2175

Difetto: possibile imperfetto montaggio cavi freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 1572 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1731 veicoli

12 Ignis (RG 413/415)

Periodo di produzione: marzo 2003/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 847

Difetto: airbag passeggero non conforme a norma

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 527 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 552 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 556 veicoli

13 Swift (RS series)

Periodo di produzione: novembre 2004/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 20100

Difetto: possibile imperfetto montaggio cavi freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 11855 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 14049 veicoli

14 Grand Vitara (JB 19 WD/XD)

Periodo di produzione: giugno 2005/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 11685

Difetto: possibile imperfetto assemblaggio intercooler e cablaggio motore con conseguente danneggiamento filtro DPF

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 8777 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 10196 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

15 Grand Vitara (JB 419 WD/WX)

Periodo di produzione: giugno 2005/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 13226

Difetto: possibile imperfetto assemblaggio intercooler con conseguente danneggiamento filtro DPF

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 7641 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

16 Grand Vitara (IB con ESP)

Periodo di produzione: giugno 2005/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 1259

Difetto: possibile imperfetto cablaggio luci posteriori e conseguente malfunzionamento ESP

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 867 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

17 SN 413/415 JIMNY

Periodo di produzione: luglio 2007/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 1213

Difetto: errato stampaggio codice targhetta identificativa

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 525 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 719 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 736 veicoli

18 Sx4 (RW 415/RW 415)

Periodo di produzione: marzo 2006/maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 499

Difetto: possibile rumorosità impianto scarico (catalizzatore)

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 385 veicoli

19 JB 416X Grand Vitara

Periodo di produzione: giugno 2006/luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1069

Difetto: possibile anomalia alimentazione carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 249 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 810 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 839 veicoli

20 Liana RH 413/RH416

Periodo di produzione: gennaio 2001/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 2794

Difetto: imperfetta realizzazione molletta ritegno cavo marce

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 1310 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1337 veicoli

21 A5B410/412/413D(Splash 1.0-1.2 benzina-1.3 diesel)

Periodo di produzione: aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 75

Difetto: possibile anomalia airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 53 veicoli

22 Splash diesel/Swift diesel

Periodo di produzione: gennaio 2008/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 196

Difetto: potenziale imperfezione tenuta testata

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 152 veicoli

23 Swift Sport

Periodo di produzione: settembre 2006/agosto 2007

Numero veicoli da richiamare: 894

Difetto: errata tolleranza coperchio motore/tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 665 veicoli

24 Swift 3 porte

Periodo di produzione: marzo 2006/agosto 2007

Numero veicoli da richiamare: 938

Difetto: malposizionamento cablaggio airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 685 veicoli

25 Grand Vitara

Periodo di produzione: agosto 2005/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 18987

Difetto: imperfezione manicotto intercooler e relativo serraggio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 15398 veicoli

26 Swift

Periodo di produzione: gennaio 2005/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 30568

Difetto: possibile malfunzionamento lampada vano bagagli causa materiale rivestimento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 12895 veicoli

27 Grand Vitara

Periodo di produzione: agosto 2005/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 12703

Difetto: inadeguata protezione cablaggio motore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2009

TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE CO.Ltd

- 2 PICK UP 2.0 TDI 4x4 (cabina singola e doppia)
Periodo di produzione: gennaio 1998/luglio 2000
Numero veicoli da richiamare: 1452
Difetto: anomalie funzionamento sospensione anteriore
Inizio campagna di richiamo: inizio 2002
Al 10 novembre 2002, risanati 879 veicoli
Al 30 giugno 2003, risanati 957 veicoli
Al 31 dicembre 2003, risanati 980 veicoli
Al 30 giugno 2004, risanati 988 veicoli
Al 31 dicembre 2004, risanati 990 veicoli
Al 30 giugno 2005, risanati 990 veicoli
Al 30 giugno 2006, risanati 1290 veicoli

- 3 SAFARI 3.0 Dicor/SAFARI 2.0 tdi face lift
Periodo di produzione: giugno 2005/ottobre 2005
Numero veicoli da richiamare: 275
Difetto: anomalo funzionamento sistema fissaggio ruota scorta
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006
Al 30 giugno 2007, risanati 237 veicoli
Al 31 dicembre 2008, risanati 249 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 250 veicoli

- 4 INDICA 1.4 Tdi/1.4 MPFI-INDIGO SW 1.4 Tdi/1.4 MPFI
Periodo di produzione: maggio 2004/ottobre 2005
Numero veicoli da richiamare: 1990
Difetto: possibili interferenze cablaggi/altri componenti
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006
Al 31 luglio 2006, risanati 190 veicoli
Al 30 giugno 2007, risanati 1352 veicoli
Al 31 dicembre 2008, risanati 1382 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 1384 veicoli

5 SAFARI 2.0 Tdi/SAFARI 2.0 Tdi face lift/Safari 3.0 Dicor face lift

Periodo di produzione: gennaio 2002/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 1386

Difetto: indebolimento flangia attacco volante

Inizio campagna di richiamo: agosto 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 931 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1177 veicoli

6 PICK UP 2.0 TDi

Periodo di produzione: giugno 2003/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 1443

Difetto: possibile indebolimento flangia attacco volante

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 529 veicoli

N.B. Campagna di richiamo 1 conclusa al 31 dicembre 2004

TOYOTA MOTOR EUROPE MARKETING & ENGINEERING S.A.

1 YARIS

Periodo di produzione: settembre 2001/ottobre 2001

Numero veicoli da richiamare: 830

Difetto: possibile mancato blocco scorrimento sedile anteriore destro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2002

Al 31 dicembre 2002, risanati 238 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 263 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 263 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 263 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 263 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 263 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 265 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 265 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 265 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 269 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 275 veicoli

3 LAND CRUISER 100

Periodo di produzione: settembre 1997/giugno 2001

Numero veicoli da richiamare: 1100

Difetto: regime di minimo irregolare per possibile eccessiva resistenza
connettore valvola intercettazione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2002

Al 31 dicembre 2002, risanati 556 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 592 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 613 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 613 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 614 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 616 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 617 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 618 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 618 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 618 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 618 veicoli

5 CELICA

Periodo di produzione: marzo 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 473

Difetto: possibile non corretta applicazione valvola non ritorno serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 176 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 177 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 180 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 180 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 180 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 185 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 187 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 192 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 204 veicoli

6 AVENSIS/COROLLA/PRIUS

Periodo di produzione: gennaio 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 1332

Difetto: possibile imperfezione accoppiamento servosterzo/sterzo

Inizio campagna di richiamo: agosto 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 595 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 612 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 626 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 630 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 633 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 638 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 645 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 653 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 656 veicoli

7 YARIS

Periodo di produzione: dicembre 1998/giugno 2000

Numero veicoli da richiamare: 57708

Difetto: possibile corrosione interno pompa freni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 20885 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 28778 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 29339 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 29552 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 29704 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 30236 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 30546 veicoli

8 YARIS VERSO

Periodo di produzione: luglio 1999/giugno 2000

Numero veicoli da richiamare: 5319

Difetto: possibile corrosione interno pompa freni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 1988 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2490 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2545 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2581 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2602 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2746 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2769 veicoli

9 AVENSIS VERSO

Periodo di produzione: gennaio 2001/aprile 2002

Numero veicoli da richiamare: 3238

Difetto: possibile corrosione tubo rifornimento serbatoio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 298 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1447 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1542 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1563 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1586 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1628 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1657 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1680 veicoli

10 LEXUS RX 300

Periodo di produzione: ottobre 2002/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 2169

Difetto: possibile ossidazione contatti interruttore luci arresto

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 271 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1130 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1211 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1257 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1305 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1373 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1419 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1460 veicoli

11 PRIUS

Periodo di produzione: giugno 2003/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 326

Difetto: possibile ossidazione contatti interruttore luci arresto

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 27 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 88 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 111 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 121 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 148 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 160 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 172 veicoli

12 AVENSIS

Periodo di produzione: agosto 2004/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 128

Difetto: possibile erronea applicazione protezione antigraffio sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 55 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 56 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 56 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 75 veicoli

13 CELICA

Periodo di produzione: luglio 1999/giugno 2000

Numero veicoli da richiamare: 2764

Difetto: possibile corrosione pompa freni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 1057 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1089 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1101 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1113 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1152 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1162 veicoli

14 COROLLA

Periodo di produzione: aprile 2003/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 5290

Difetto: possibile deformazione tubazione servofreno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 3140 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3512 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3602 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3679 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3793 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3862 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3924 veicoli

15 AVENSIS

Periodo di produzione: febbraio 2003/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 9199

Difetto: possibile deformazione tubazione servofreno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 5595 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 6566 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 6740 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 6867 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 7066 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 7161 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7258 veicoli

16 LAND CRUISER 90/95

Periodo di produzione: maggio 2001/settembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 1951

Difetto: possibile usura precoce sospensione

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 847 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1030 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1073 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1096 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1149 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1178 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1211 veicoli

17 HILUX

Periodo di produzione: agosto 1988/giugno 1996

Numero veicoli da richiamare: 2650

Difetto: possibile fessurazione asta collegamento sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 566 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 636 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 672 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 690 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 699 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 704 veicoli

18 4 RUNNER

Periodo di produzione: maggio 1989/maggio 1995

Numero veicoli da richiamare: 10030

Difetto: possibile fessurazione asta collegamento sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 1970 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2335 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2464 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2531 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2557 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2584 veicoli

19 RAV 4

Periodo di produzione: aprile 2001/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 3926

Difetto: possibile fessurazione cerchi ruote (diesel)

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 2144 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2563 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2676 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2729 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2796 veicoli

20 RAV 4

Periodo di produzione: maggio 1995/luglio 1995

Numero veicoli da richiamare: 232

Difetto: possibile corrosione molle sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 61 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 67 veicoli

21 LEXUS IS 220-250/GS 300-430

Periodo di produzione: luglio 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 318

Difetto: imperfetto funzionamento cinture sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2005

Al 31 dicembre 2006, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 143 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 208 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 238 veicoli

22 LAND CRUISER 90

Periodo di produzione: aprile 1996/gennaio 1999

Numero veicoli da richiamare: 7240

Difetto: flange semiassi posteriori non standard

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 2304 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3564 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3858 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3942 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4012 veicoli

23 AVENSIS (con servosterzo elettrico)

Periodo di produzione: gennaio 2003/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 2834

Difetto: possibile imperfetto accoppiamento organi colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 2006 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2133 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2205 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2242 veicoli

24 COROLLA (con servosterzo elettrico)

Periodo di produzione: luglio 2001/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 3400

Difetto: possibile imperfetto accoppiamento organi colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1261 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1356 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1383 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1424 veicoli

25 PRIUS (con servosterzo elettrico)

Periodo di produzione: luglio 2003/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 1387

Difetto: possibile imperfetto accoppiamento organi colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 83 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 217 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 371 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 822 veicoli

26 PRIUS

Periodo di produzione: gennaio 2001/novembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: possibile arresto motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

27 YARIS/YARIS VERSO

Periodo di produzione: gennaio 2001/novembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 16568

Difetto: possibile arresto motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 772 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 7752 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 8287 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 8434 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 8556 veicoli

28 COROLLA VERSO

Periodo di produzione: ottobre 2003/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 21738

Difetto: possibile malfunzionamento airbag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 14602 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 17592 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 18223 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 18677 veicoli

29 LEXUS RX 300/400h

Periodo di produzione: febbraio 2003/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 3259

Difetto: non perfetta installazione pannello anteriore e possibile interferenza
pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1350 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1639 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1716 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1831 veicoli

30 YARIS

Periodo di produzione: novembre 2005/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 24138/378/6572

Difetto: imperfezione fermo poggiatesta posteriori e/o anteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 15637 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15915 veicoli

31 YARIS

Periodo di produzione: novembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 378

Difetto: possibile imperfezione fermo poggiatesta

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 251 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 279 veicoli

32 YARIS

Periodo di produzione: novembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 6572

Difetto: possibile imperfezione fermo poggiatesta

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 4432 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4931 veicoli

33 LEXUS

Periodo di produzione: giugno 2005/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: possibile microfessurazioni tubazioni carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 22 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 25 veicoli

34 LEXUS GS 300

Periodo di produzione: settembre 2004/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 185

Difetto: possibili microfessurazioni tubazioni carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 100 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 117 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 140 veicoli

35 YARIS

Periodo di produzione: giugno 2005/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 99391

Difetto: possibile danneggiamento isolante acustico causa gas pretensionatore cinture, e principio di incendio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 70893 veicoli

N.B. Campagne di richiamo 2, 4 concluse al 31 dicembre 2008

VOLVO CAR CORPORATION TRUCK CORPORATION; BUS CORPORATION

18 FH/FM 12 (autocarro)

Periodo di produzione: agosto 2000/ottobre 2001

Numero veicoli da richiamare: 304

Difetto: errata installazione della tubazione lubrificazione compressore

Inizio campagna di richiamo: 3 aprile 2002

Al 30 novembre 2002, risanati 252 veicoli

Al 10 giugno 2003, risanati 264 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 264 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 268 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 271 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 271 veicoli

37 FH16 versione 1

Periodo di produzione: gennaio 1993/agosto 2001

Numero veicoli da richiamare: 1191

Difetto: serraggio cavo massa cabina/motore

Inizio campagna di richiamo: 25 maggio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 156 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 415 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 569 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 622 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 663 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 672 veicoli

42 FH/FM versione 2 (autocarro)

Periodo di produzione: aprile 2003/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 2372

Difetto: prematura usura giunto sferico sospensioni per infiltrazioni

Inizio campagna di richiamo: 25 novembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 545 veicoli

Al 30 aprile 2006, risanati 1904 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2112 veicoli

43 S80/XC 90

Periodo di produzione: giugno 2004/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 14 più 43

Difetto: interferenza cavo B + motorino avviamento con il solenoide e conseguente cortocircuito

Inizio campagna di richiamo: 5 dicembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 27 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 39 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

47 S40/V50

Periodo di produzione: febbraio 2002/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 141/191

Difetto: surriscaldamento tubazione carburante presso il collettore di scarico

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 213 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 247 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 266 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 269 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

48 S40/V50

Periodo di produzione: novembre 2005/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 3245/13673

Difetto: possibile scorretto bloccaggio freno a mano

Al 31 dicembre 2006, risanati 12654 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 14442 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 14921 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 14981 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

51 V70/XC70/XC90/S60

Periodo di produzione: ottobre 2006/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 116

Difetto: possibile cortocircuito elettroventola raffreddamento motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 97 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 101 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 103 veicoli

52 V50

Periodo di produzione: novembre 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 34

Difetto: possibile imperfetta saldatura tetto

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 30 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

53 C70

Periodo di produzione: ottobre 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 270

Difetto: possibile scorretto assemblaggio cavo comando apertura portiera sinistra

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 216 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 227 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 242 veicoli

56 V70/S60/XC90/XC70

Periodo di produzione: febbraio 2005/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 4393

Difetto: rischio rottura flangia iniettori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 3567 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3754 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

58 S40/V50/C30

Periodo di produzione: luglio 2005/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 10544

Difetto: possibile bloccaggio valvola non ritorno servofreno

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 7255 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 7894 veicoli

59 C30/S40/V50

Periodo di produzione: maggio 2003/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 6957

Difetto: possibile surriscaldamento filtro antiparticolato

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 3728 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 4507 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5226 veicoli

60 XC90

Periodo di produzione: novembre 2006/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 2582

Difetto: possibile interferenza tubo mandata servosterzo/ventola

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 1320 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1614 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2032 veicoli

61 S40/V50/C70/C30

Periodo di produzione: gennaio 2007/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 654

Difetto: possibili ridotte prestazioni in frenata

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 280 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 357 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 460 veicoli

62 FH/FM/FE

Periodo di produzione: settembre 2007/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 898

Difetto: possibile difficoltà chiusura maniglia ralla

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 769 veicoli

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

63 FH/FM/FE

Periodo di produzione: settembre 2005/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 1835

Difetto: possibile rottura interruttore principale batterie

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

64 FL 6

Periodo di produzione: gennaio 2001/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 1238

Difetto: possibile bloccaggio e surriscaldamento relè preriscaldamento motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 827 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1004 veicoli

65 V 50

Periodo di produzione: febbraio 2008/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 85

Difetto: bulloni fissaggio rails tetto non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 113 veicoli

66 V70/XC70

Periodo di produzione: aprile 2007/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 3724

Difetto: possibile intervento difforme sistema anticollisione laterale (SIPS)

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 636 veicoli

Sostituisce campagna n. 57

Al 30 giugno 2009, risanati 3131 veicoli

67 FM/FH

Periodo di produzione: febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 868

Difetto: ancoraggio insegna ADR non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 374 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 655 veicoli

68 S40/V50/C30

Periodo di produzione: aprile 2008/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: tubo ritorno servosterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 5 veicoli

69 FH/FM

Periodo di produzione: maggio 2005/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 4829

Difetto: possibile contatto schermo fonoassorbente cambio/tubo gas di scarico

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 4166 veicoli

70 FH/FM

Periodo di produzione: maggio 2005/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 132

Difetto: possibile contatto schermo fonoassorbente cambio/tubo gas di scarico

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 61 veicoli

71 S40/C30/V50

Periodo di produzione: gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 75

Difetto: prigionieri fissaggio mozzi ruota non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 59 veicoli

72 FL

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare: 63

Difetto: possibile infiltrazione acqua cilindri freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

73 FE/FH/FM

Periodo di produzione: settembre 2005/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 1835

Difetto: possibile rottura interruttore batterie

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 1356 veicoli

74 XC 60

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 168

Difetto: imperfetto montaggio paraurti anteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

75 S80/V70/XC70

Periodo di produzione: maggio 2007/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 201

Difetto: errore fusione CEM

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

76 S80/V70/XC70/XC60

Periodo di produzione: maggio 2008/maggio 2009

Numero veicoli da richiamare: 3548

Difetto: possibile malfunzionamento ventola

Inizio campagna di richiamo: luglio 2009

77 S40/V50/C70/S80/C30/V70

Periodo di produzione: anno 2009

Numero veicoli da richiamare: 1097

Difetto: possibile malfunzionamento servofreno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

N.B.: Campagna di richiamo 1 conclusa il 31 dicembre 2001

Campagna di richiamo 9 conclusa il 31 gennaio 2003

Campagne di richiamo 7, 8, 14, 17 concluse il 7 marzo 2003

Campagne di richiamo 3, 4, 13, 16 concluse il 30 giugno 2003

Campagna di richiamo 10, conclusa il 20 dicembre 2003

Campagne di richiamo 2,19,20,21,23,25,26,29,31,32 concluse al 30 giugno
2005

Campagne di richiamo 6, 22 concluse al 30 giugno 2005

Campagna di richiamo 30 conclusa il 31 dicembre 2004

Campagne di richiamo 11, 12 concluse al 31 dicembre 2005

Campagne di richiamo 33, 34, 39 concluse al 31 dicembre 2005

Campagne di richiamo 24, 27, 35, 36, 38, 41, 44 concluse al 31 dicembre
2006

Campagne di richiamo 40, 45 concluse al 30 giugno 2007

Campagna di richiamo 46 conclusa al 30 giugno 2008

Campagna di richiamo 57 sostituita dalla n. 66

Campagne di richiamo 5, 15, 28, 49, 50, 54, 55, concluse al 31 dicembre
2008

MOTOVEICOLI

APRILIA S.P.A.

6 Capo Nord Rally

Periodo di produzione: aprile 2003/novembre 2003

Numero moto da richiamare: 318

Difetto: forcella anteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2004

7 Sonic

Periodo di produzione: ottobre 2004/dicembre 2004

Numero moto da richiamare: 816

Difetto: viti fissaggio steli forcella anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

8 Pegaso 650

Periodo di produzione: novembre 2000/gennaio 2005

Numero moto da richiamare: 10000

Difetto: cavalletto laterale non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

9 MX 125

Periodo di produzione: settembre 2003/luglio 2005

Numero moto da richiamare: 2622

Difetto: piastra supporto pinza freno anteriore difettosa

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

10 Sport City 125/200

Periodo di produzione: maggio 2004/maggio 2005

Numero moto da richiamare: 17520

Difetto: gommino cavo gas difettoso

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

11 RSV 1000/Tuoro 1000/ETV Caponord 1000

Periodo di produzione: anno 2004

Numero moto da richiamare: 3252

Difetto: difetto costruttivo catena trasmissione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

12 Sport City 250

Periodo di produzione: gennaio 2006/luglio 2006

Numero moto da richiamare: 2617

Difetto: imperfezione costruttiva serbatoio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

13 Sport City 125/200

Periodo di produzione: gennaio 2006/luglio 2006

Numero moto da richiamare: 7061

Difetto: imperfezione costruttiva serbatoio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

14 Pegaso 650 Strada/Trail

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2040

Difetto: possibile difettoso funzionamento bassi regimi e/o spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

15 Mana 850

Periodo di produzione: ottobre 2007/gennaio 2008

Numero moto da richiamare: 776

Difetto: possibile malfunzionamento sistema alimentazione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

16 RSV Tuono Mille

Periodo di produzione: dicembre 2007/febbraio 2008

Numero moto da richiamare: 381

Difetto: possibile perdita efficacia frenata (freno anteriore)

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

17 RS Tuono Mille

Periodo di produzione: maggio 2007/febbraio 2008

Numero moto da richiamare: 965

Difetto: possibile perdita efficacia frenata (freno anteriore)

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

18 Mana 850

Periodo di produzione: marzo 2008/aprile 2008

Numero moto da richiamare: 1097

Difetto: errato montaggio valvola ventilazione serbatoio benzina

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

19 RS50

Periodo di produzione: marzo 2007/novembre 2008

Numero moto da richiamare: 6900 (compresi Galera/Derby)

Difetto: potenziale problema funzionale telaio veicolo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

N.B. Campagne di richiamo n. 1, 2, 3, 4, 5 concluse al 31 dicembre 2005

N.B. vedi anche PIAGGIO-GILERA

BMW Motorrad

1 – R1200 GS; R1200 RT; R1200 ST

Periodo di produzione: dicembre 2002/febbraio 2005

Numero moto da richiamare: 874

Difetto: possibile infiltrazione corpi estranei nel carter

Inizio campagna di richiamo: aprile 2005

2 – R1200 GS

Periodo di produzione: dicembre 2002/settembre 2004

Numero moto da richiamare: 699

Difetto: possibile infiltrazione acqua nell'elettronica pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

3 – R1200 RT

Periodo di produzione: novembre 2003/gennaio 2005

Numero moto da richiamare: 122

Difetto: tubo flessibile sfiato serbatoio male posizionato

Inizio campagna di richiamo: aprile 2005

4 - K1200 S/R

Periodo di produzione: maggio 2004/aprile 2005

Numero moto da richiamare: 444

Difetto: possibile abrasione cavo sensore freno anteriore per sfregamento disco

Inizio campagna di richiamo: giugno 2005

5 - R1200R; R1200GS; R1200ST con ABS

Periodo di produzione: novembre 2005/febbraio 2008

Numero moto da richiamare: 4938

Difetto: possibile perdita tenuta tubazione freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2008

DERBI

1 - GPR 50/GPR125

Periodo di produzione: marzo 2007/novembre 2008

Numero moto da richiamare: 6900 (compresi Gilera/Aprilia)

Difetto: potenziale problema funzionale telaio veicolo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A.

4 - SBK 1098

Periodo di produzione: sino al dicembre 2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: tenditore mobile cinghia distribuzione deteriorabile

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

5 - SBK 1098

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: perdita benzina tubi attacchi rapidi/raccordo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

6 - SBE 749S/999/999S

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile schiacciamento tubo freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

7 - SBK 1098

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: perdita liquido impianto raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

8 - SPORT CLASSIC PS1000-S1000-GT1000

Periodo di produzione: sino al luglio 2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: distacco tubo benzina da pompa/filtro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

9 - 999-999S-999R-999R Fila 03/04-749-749S-03/04

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura radiatore olio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

10 - 1000 Multistrada

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile perdita olio tubi radiatore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

11- MONSTER S4RS/ST3

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile surriscaldamento liquido raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

12 - HYPERMOTARD 1100

Periodo di produzione: da aprile 2007

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile non corretto fissaggio batteria

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

13 - 1098/1098S/1098 Tricolore

Periodo di produzione: dal marzo 2007

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile spegnimento motore al minimo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

14 - HYPERMOTARD 1100/1100 S

Periodo di produzione: fino a settembre 2007

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura supporto portatarga

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

15 - 1098/1098 S/1098 Tricolore

Periodo di produzione: anni 2007/2008

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura corona trasmissione secondaria

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

16 - 1098/S/Tricolore-1098 RMY tutte (07/08)-848 MY (08/09)

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento impianto ricarica batteria

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

17 - DESMO SEDICI RR

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: posizionamento cablaggio principale non corretto

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

18 - MONSTER 696 M.Y. 09

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: interferenza cablaggio principale/testa cilindro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

19 - STREETFIGHTER S.M.Y. 10/1198 S.M.Y. 09/1098 R.M.Y. 09

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: non conformità forcella anteriore OHLINS

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

20 - 1198/1198S/1098R/848M.Y. 09/STREETFIGHTER/STREETFIGHTER S.M.Y. 10

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: perdita carburante iniettore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

N.B. Campagne di richiamo 1, 2, 3 concluse al 31 dicembre 2004

GARELLI

1 – VIP

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: difformità componenti gruppo termico

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

GILERA

1 – SC 125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 6915 (compresi Derbi/Aprilia)

Difetto: potenziale problema funzionale telaio veicolo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

N-B. vedi anche PIAGGIO

HARLEY – DAVIDSON Motor Company/BUELL

3 FX DWG3MY2002

Periodo di produzione: marzo 2001/giugno 2002

Numero moto da richiamare: 9

Difetto: possibile rottura tubazione freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2003

10 Firebolt X B9S/XB9 SL/XB 12S 2004

Periodo di produzione: giugno 2003/agosto 2003

Numero moto da richiamare: 104

Difetto: anomalo posizionamento cavo elettrico avvisatore acustico

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 16 moto

10 FL tutti i tipi

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 232

Difetto: possibile interruzione improvvisa intera alimentazione elettrica, causa fusibile

Inizio campagna di richiamo: maggio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 80 moto

7 MY 2005/XB 12S/XB 12 R/XB9SX

Periodo di produzione: gennaio 2005

Numero moto da richiamare: 17

Difetto: cavalletto laterale non completamente reitraibile

Inizio campagna di richiamo: maggio 2005

8 FLHX/FLHXI (Street Glide)

Periodo di produzione: giugno 2005/agosto 2005

Numero moto da richiamare: 66

Difetto: possibile non corretto posizionamento retrovisori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

- 9 Dyna 2006/FXD/FXDC/FXDL/FXDWG/FXD35/FXDB
Periodo di produzione: giugno 2005/ottobre 2005
Numero moto da richiamare: 140
Difetto: malfunzionamento spia folle
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006
- 10 VRSCR 2006
Periodo di produzione: fino al marzo 2006
Numero moto da richiamare: 385
Difetto: possibile contatto conducente/tubo scarico
Inizio campagna di richiamo: marzo 2008
- 11 Police/Escort tutti i modelli
Periodo di produzione: fino al 30 giugno 2007
Numero moto da richiamare: non indicato
Difetto: possibili abrasioni tubazioni freni
Inizio campagna di richiamo: marzo 2008
- 12 XL tutti i modelli
Periodo di produzione: anni 2006/2007
Numero moto da richiamare: 2927
Difetto: possibile contatto conducente/tubo di scarico
Inizio campagna di richiamo: aprile 2008
- 13 1125 R
Periodo di produzione: giugno 2007/maggio 2008
Numero moto da richiamare: 1579
Difetto: possibile grippaggio quinta marcia
Inizio campagna di richiamo: giugno 2008
- 14 FLHP/FLHPE/FLHR/FLHRSE4/FLHRC/FLHT/FLHTC/FLHTCU
FLHTCUSE3/FLHTP/FLHX/FLTR
Periodo di produzione: maggio 2007/dicembre 2007
Numero moto da richiamare: 3120
Difetto: possibile incrinatura coperchio filtro benzina pompa carburante
Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

N.B. Campagna di richiamo n. 1 conclusa al 31 dicembre 2002; campagna di richiamo n. 2 conclusa al 12 agosto 2002; campagna di richiamo n. 4 conclusa al 31 dicembre 2004

HONDA Italia Industriale S.p.A.

1- NSS 250/NSS 250A

Periodo di produzione: ottobre 2000/febbraio 2001

Numero moto da richiamare: 560 circolanti

Difetto: infiltrazione di acqua nella sezione di inserimento della manopola dell'acceleratore nel manubrio, con possibile corrosione di quest'ultimo e difficoltà di rotazione della manopola

Inizio campagna di richiamo: comunicazione al Ministero 10 aprile 2001

Al 31 maggio 2002 risanati 3800 veicoli (compresi quelli presso i Concessionari)

Al 31 dicembre 2005, risanati 448 veicoli

2- GL 1800 A – GL 1800 AR

Periodo di produzione: febbraio 2001/marzo 2001

Numero moto da richiamare: 20 circolanti

Difetto: molle dei contatti dell'interruttore di arresto del motore; regolatore fasatura accensione

Inizio campagna di richiamo: comunicazione al Ministero 10 maggio 2001

Al 31 maggio 2002 risanati 53 veicoli (compresi quelli presso i Concessionari)

Al 31 dicembre 2005, risanati 9 veicoli

3- FJS 600

Periodo di produzione: marzo 2001/luglio 2001

Numero moto da richiamare: 5.400 circolanti

Difetto: possibile corrosione all'interno del serbatoio carburante a causa di una impropria installazione del filtro pompa

Inizio campagna di richiamo: comunicazione al Ministero 28 novembre

Al 31 maggio 2002 risanati 3653 veicoli (compresi quelli presso i Concessionari)

Al 31 dicembre 2005, risanati 3942 veicoli

4- XL 650 V

Periodo di produzione: aprile 2002/maggio 2002

Numero moto da richiamare: 560 circolanti (in tutto, 1205)

Difetto: non corretto fissaggio manicotto radiatore sinistro

Inizio campagna di richiamo: 6 giugno 2002

Al 31 dicembre 2005, risanati 336 veicoli

5 FJ S 600

Periodo di produzione: settembre 2001/marzo 2002

Numero moto da richiamare: 11100

Difetto: possibile rottura raggi cerchio ruota posteriore

Inizio campagna di richiamo: 25 ottobre 2002

Al 31 dicembre 2005, risanati 8880 veicoli

6 ST 1300/1300 A

Periodo di produzione: marzo 2002/luglio 2002

Numero moto da richiamare: 180

Difetto: possibili urti coppa motore su manto stradale

Inizio campagna di richiamo: 5 settembre 2002

Al 31 dicembre 2005, risanati 52 veicoli

7 VTX 1800 C

Periodo di produzione: maggio 2001/aprile 2002

Numero moto da richiamare: 60

Difetto: possibile rottura supporto targa

Inizio campagna di richiamo: 6 dicembre 2002

8 CB 1300 F

Periodo di produzione: febbraio 2003

Numero moto da richiamare: 58

Difetto: possibile danno cablaggio principale

Inizio campagna di richiamo: giugno 2003

Al 31 dicembre 2005, risanati 52 veicoli

9 CB 900 F

Periodo di produzione: febbraio 2003/aprile 2003

Numero moto da richiamare: 98

Difetto: possibile spegnimento motore per corto circuito connettere pompa alimentazione

Inizio campagna di richiamo: giugno 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 33 veicoli

12 GL 800/1800A

Periodo di produzione: marzo 2002/settembre 2002

Numero moto da richiamare: 18

Difetto: possibili difetti nelle saldature del telaio

Inizio campagna di richiamo: 3 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanati 16 veicoli

13 FJS 600

Periodo di produzione: febbraio 2001/aprile 2003

Numero moto da richiamare: 12681

Difetto: possibile rottura vite fissaggio manubrio

Inizio campagna di richiamo: 15 gennaio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 6730 veicoli

14 NT 650V

Periodo di produzione: marzo 2003/ottobre 2003

Numero moto da richiamare: 192

Difetto: saldatura pedale freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: 10 febbraio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 132 veicoli

15 FJS 600

Periodo di produzione: gennaio 2002/aprile 2003

Numero moto da richiamare: 987

Difetto: possibile perdita carburante serbatoio

Inizio campagna di richiamo: 30 aprile 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 365 veicoli

16 FJS 600

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero moto da richiamare: 12.000

Difetto: possibilità distacco cavalletto centrale

Inizio campagna di richiamo: 19 luglio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 6360 veicoli

17 XL 125 V

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero moto da richiamare: 142

Difetto: possibile non arresto del motore in prima/seconda marcia con cavalletto aperto

Inizio campagna di richiamo: 19 luglio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 10 veicoli

18 XL 1000 V

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero moto da richiamare: 1550

Difetto: possibile non arresto motore in prima/seconda marcia con cavalletto aperto

Inizio campagna di richiamo: 19 luglio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 170 veicoli

19 CBR 600 RR

Periodo di produzione: gennaio 2003/luglio 2004

Numero moto da richiamare: 12144

Difetto: possibile corrosione pompa freno posteriore per contaminazione agenti salini

Inizio campagna di richiamo: agosto 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 2904 veicoli

20 XR 125 L

Periodo di produzione: marzo 2003/aprile 2003

Numero moto da richiamare: 505

Difetto: possibile erroneo posizionamento cablaggio fili elettrici piantone sterzo, e conseguente spegnimento del motore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 25 veicoli

21 VTX 1800

Periodo di produzione: maggio 2001/agosto 2001

Numero moto da richiamare: 68

Difetto: possibile apertura cavalletto laterale e spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

20 GL 1800/1800A

Periodo di produzione: febbraio 2001/agosto 2003

Numero moto da richiamare: 450

Difetto: saldature telaio non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

21 ST 1300/1300A

Periodo di produzione: gennaio 2002/maggio 2004

Numero moto da richiamare: 580

Difetto: possibile sovraccarico elettrico con spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

22 CB 1100SF/GL1800A/ST1300-A/CBR 1100XX/VFR800-A/XL1000V-VA

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero moto da richiamare: 8238

Difetto: possibile perdita liquido freni valvola PCV

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

23 VT750C/VT 750 CA

Periodo di produzione: marzo 2005/novembre 2005

Numero moto da richiamare: 667

Difetto: connettore devio luci

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

24 NT 700 VA

Periodo di produzione: novembre 2005/luglio 2006

Numero moto da richiamare: 325

Difetto: possibile perdita liquido freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

25 SCV 100 F

Periodo di produzione: maggio 2005/novembre 2006

Numero moto da richiamare: 1038

Difetto: possibile allentamento ruota mozzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

26 CBR 1000 RR

Periodo di produzione: novembre 2005/settembre 2007

Numero moto da richiamare: 5467

Difetto: possibili microfratture tubo ventilazione serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

27 SH 125/150-PS 125/150

Periodo di produzione: febbraio 2005/gennaio 2007

Numero moto da richiamare: 129320

Difetto: possibile aumento temperatura connettore regolatore
tensione/generatore corrente ed eventuale incendio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

28 CBR 1000 RR

Periodo di produzione: novembre 2007/giugno 2008

Numero moto da richiamare: 2667

Difetto: possibile rottura fascetta manicotto pompa acqua

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

29 CB 1000R/CB1000 RA

Periodo di produzione: maggio 2008/settembre 2008

Numero moto da richiamare: 2823

Difetto: possibile presenza acido circuito elettrico fanale posteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

30 NT 700V/NT700VA

Periodo di produzione: gennaio 2008/febbraio 2008

Numero moto da richiamare: 208

Difetto: possibile cattivo serraggio sensore inclinazione e spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

31 CBF 600S-SA-N-NA

Periodo di produzione: novembre 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: 1660

Difetto: possibile corto circuito sensore velocità

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

HYOSUNG

1 – XRX 125

Periodo di produzione: anni dal 2000 al 2005

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile frattura occhielli ancoraggio molle ceppi freno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005 (Germania)

ITALJET S.p.A.

1- Jupiter 125 c.c./150 c.c./250 c.c.

Periodo di produzione: aprile 2001/giugno 2001

Numero moto da richiamare: 1360

Difetto: lavorazione fuori tolleranza del tubo sterzo forcella anteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2001

MALAGUTI

1. Madison K400

Periodo di produzione: sino a giugno 2003

Numero moto da richiamare: 2158

Difetto: tappo-asta serraggio olio da sostituire

Inizio campagna di richiamo: 17 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2003, risanate 918 moto

Al 30 giugno 2004, risanate 1377 moto

Al 31 dicembre 2004, risanate 1405 moto

2. Z.J.M 43 "Crosser"; ciclomotore

L'Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di tutti i ciclomotori circolanti sul territorio nazionale per un difetto costruttivo comportante fuoriuscita di carburante in caso di "rovesciamento all'indietro" (Decreto 4998/03 N.R., datato 7 giugno 2004, del Tribunale di Trento). Con provvedimento dell'aprile 2005 è stato disposto il dissequestro con obbligo di adeguamento dei veicoli con kit di modifica

3. Phantom F12-R Liquid cooled

Periodo di produzione: febbraio 2007/ottobre 2007

Numero moto da richiamare: 5504

Difetto: possibile rottura ammortizzatore posteriore in caso di sovraccarico

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 30 giugno 2008, risanate 2646 moto

Al 31 dicembre 2008, risanate 3364 moto

Al 30 giugno 2009, risanate 3418 moto

MOTO GUZZI S.P.A.

3 Brevia 110/Griso 1100

Periodo di produzione: anno 2005

Numero moto da richiamare: 2645

Difetto: cuscinetto cardano

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

4 California 1100 EV/1100 Stone

Periodo di produzione: giugno 2002/marzo 2004

Numero moto da richiamare: 4610

Difetto: imperfetta costruzione piastra inferiore forcella

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

5 Norge 1200 GTL-850/1200 GT/T

Periodo di produzione: luglio 2006/novembre 2007

Numero moto da richiamare: 827/1990

Difetto: piastra supporto bauletto non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

N.B. Campagne di richiamo n. 1 e n. 2, concluse al 31 dicembre 2005

YAMAHA MOTOR co Ltd

3 XV 1600 Wild Star – XV 1700 Warrior

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 308

Difetto: possibile usura anormale bronzina ingranaggio quarta marcia

Inizio campagna di richiamo: 3 settembre 2003

4 YP 400 Majesty

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 8178

Difetto: possibile sfregamento cavi cablaggio principale contro il telaio

Inizio campagna di richiamo: 29 giugno 2003

5 MBK CW 50

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 8130

Difetto: possibile sfregamento pneumatico anteriore/tubo freno

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

6 XVS 1100; XVS1100A; XVS650; XVS 650A; XV250; XV125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 27800

Difetto: possibile allentamento viti fissaggio sella passeggero

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

7 YP 125; YP150; YP180

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 37600

Difetto: possibili microfratture condotto interno tubo freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2005

8 YP 250RX-MAX

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2718

Difetto: possibile chiusura non ermetica tappo carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

- 9 XT 660 X; XT 660 R
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 5100
Difetto: possibile spegnimento motore a basso regime
Inizio campagna di richiamo: settembre 2006
- 10 YZF-R1; FZ6S/FZ6N; FJR300/FJR 300 A; TDM 900/TDM 900 A; MT01; XV1700
PC
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 37400
Difetto: possibile spegnimento motore a basso regime
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006
- 11 XV 1600
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 830
Difetto: possibile rottura ingranaggi cambio
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006
- 12 YZFR-6
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 5733
Difetto: possibile malfunzionamento valvola a farfalla causa distacco viti
fissaggio filtro aria
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006
- 13 XV 1700 PC
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 100
Difetto: possibile usura anomala fili sensore pick-up
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

14 MT-03

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 4257

Difetto: possibile infiltrazione acqua impianto elettrico

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

15 MT- 03

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 4257

Difetto: possibile rottura supporto cavalletto laterale

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

17 MT-01

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 899

Difetto: possibile collasso ammortizzatore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

18 NXC 125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1070

Difetto: possibile anomalo deterioramento pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

19 YP 400; XP 500

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 70000

Difetto: possibile anomalo deterioramento pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

20 MT-03

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2657

Difetto: possibile fusione protezione silenziatore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

21 XJR 1300

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 73

Difetto: possibile infiltrazione acqua T.P.S.

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

22 MBK EW 50

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 15916

Difetto: possibile non corretto funzionamento freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2008

23 FZ1

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 789

Difetto: possibile rottura specchio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

24 TW 125; TW 200

Periodo di produzione: anni 1994/2000

Numero moto da richiamare: 2306

Difetto: possibile incrinatura saldatura ammortizzatore posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

25 YZF-R 125

Periodo di produzione: anni sino al 2008 compreso

Numero moto da richiamare: 2629

Difetto: possibile perdita benzina pompa/serbatoio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

N.B. Campagna di richiamo n. 1, conclusa al 4 settembre 2003

Campagna di richiamo n. 2, conclusa al 4 settembre 2003

Campagna di richiamo n. 16, conclusa al 30 giugno 2007

PIAGGIO & C. S.p.A.

4 Automobiles LIGIER BE UP

Periodo di produzione: febbraio 2001/maggio 2002

Numero moto da richiamare: 300

Difetto: rischio di fuoriuscita dell'asta della pompa freno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 20 novembre 2002, risanati 46 veicoli

Al 30 aprile 2003, risanati 234 veicoli

5 Automobiles LIGIER Nova

Periodo di produzione: febbraio 2001/maggio 2002

Numero moto da richiamare: 3000

Difetto: rischio di fuoriuscita dell'asta della pompa freno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 20 novembre 2002, risanati 1296 veicoli

Al 30 aprile 2003, risanati 2900 veicoli

13 Vespa GTS/GTV 250 IE

Periodo di produzione: maggio 2005/novembre 2006

Numero moto da richiamare: 10330/8680

Difetto: boccola marmitta imperfetta

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

15 XEVO

Periodo di produzione: giugno 2007/luglio 2007

Numero moto da richiamare: 134

Difetto: possibile interfaccia impianto elettrico/vano portacasco

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

16 X8 125/250 c.c.

Periodo di produzione: gennaio 2007/maggio 2007

Numero moto da richiamare: 263

Difetto: possibile interfaccia impianto elettrico/vano portacasco

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

17 Beverly 125/250; Cruiser 250; MP3 250RL; Nexus 125/250; Runner 125/200;
XEVO 125/250; X9 125

Periodo di produzione: luglio 2007

Numero moto da richiamare: 65

Difetto: possibile rottura testa vite attacco motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

18 – Campagne Derbi (GPR50/125); Gilera (SC125); Aprilia (RS 50), vedi sub
Marche

N.B. Campagna di richiamo n. 1 conclusa al 31 dicembre 2001

Campagna di richiamo n. 2 e 3 concluse al 20 maggio 2003

Campagna di richiamo n. 6 e 7 concluse al 31 dicembre 2004

Campagna di richiamo n. 9, conclusa al 31 dicembre 2005

Campagna di richiamo n. 8, conclusa al 31 gennaio 2006

Campagne di richiamo n. 10, 11, 12, 14 concluse al 31 dicembre 2008

N.B. vedi anche APRILIA-GILERA-DERBI

KAWASAKI Motor Europe N.V.

1- VN 1500 P1

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 127

Difetto: malfunzionamento dispositivi di illuminazione

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 31 dicembre 2004, risanate 41 moto

2 VN 800 Classic

Periodo di produzione: anno 2003

Numero moto da richiamare: 39

Difetto: possibile rottura membrana acceleratore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 26 moto

3 VN 1600 Classic

Periodo di produzione: anno 2003

Numero moto da richiamare: 25

Difetto: possibile perdita olio dal filtro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 14 moto

4 VN 1500 Mean Streak

Periodo di produzione: anno 2003

Numero moto da richiamare: 57

Difetto: possibile perdita olio dal filtro

Inizio campagna di richiamo: marzo 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 28 moto

5 ZX 1000/C1

*Periodo di produzione:*anno 2004

Numero moto da richiamare: 1954

Difetto: fusione razze ruota anteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 1610 moto

Al 30 giugno 2005, risanate 1756 moto

Al 31 dicembre 2005, risanate 1822 moto

Al 31 luglio 2006, risanate 1840 moto

Al 31 dicembre 2007, risanate 1846 moto

Al 30 giugno 2008, risanate 1846 moto

Al 31 dicembre 2008, risanate 1846 moto

Al 30 giugno 2009, risanate 1852 moto

6 VN 1500 Classic Tourer Fi

*Periodo di produzione:*anno 2003

Numero moto da richiamare: 6

Difetto: possibile perdita olio dal filtro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2004

12 ER – 6n (ER 650 A6S)

*Periodo di produzione:*anno 2005

Numero moto da richiamare: 3448

Difetto: usura cablaggio sistema accensione

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanate 304 moto

Al 30 giugno 2007, risanate 3229 moto

Al 31 dicembre 2007, risanate 3336 moto

Al 30 giugno 2008, risanate 3339 moto

Al 31 dicembre 2008, risanate 3347 moto

Al 30 giugno 2009, risanate 3360 moto

- 13 Eliminator 125 (BN 125 A6F)
Periodo di produzione: anno 2006
Numero moto da richiamare: 31
Difetto: errata lavorazione piastra inferiore forcella
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006
Al 30 giugno 2007, risanate 29 moto
Al 31 dicembre 2007, risanate 29 moto
Al 30 giugno 2008, risanate 29 moto
Al 31 dicembre 2008, risanate 30 moto
Al 30 giugno 2009, risanate 30 moto
- 14 ZX-10R (ZX 1000 D6F)
Periodo di produzione: anni 2005/2006
Numero moto da richiamare: 1262
Difetto: possibile allentamento viti sensore caduta veicolo
Inizio campagna di richiamo: maggio 2006
Al 31 luglio 2006, risanate 1078 moto
Al 30 giugno 2007, risanate 1181 moto
Al 31 dicembre 2007, risanate 1190 moto
Al 30 giugno 2008, risanate 1201 moto
Al 31 dicembre 2008, risanate 1201 moto
Al 30 giugno 2009, risanate 1207 moto
- 16 VN 900 Classic (VN 900 B6F/VN 900 B7F)
Periodo di produzione: anni 2005/2006
Numero moto da richiamare: 573
Difetto: possibile spaccatura staffa indicatori di direzione
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006
Al 30 giugno 2007, risanate 496 moto
Al 31 dicembre 2007, risanate 521 moto
Al 31 dicembre 2008, risanate 552 moto
Al 30 giugno 2009, risanate 554 moto

- 17 ZZR 600 (ZX 600 E6F)
Periodo di produzione: anno 2006
Numero moto da richiamare: non indicato
Difetto: possibile errata lavorazione testa cilindro
Inizio campagna di richiamo: non risultano veicoli in Italia
- 18 ER-6n ABS (ER 650 B6F/B7F)
Periodo di produzione: anni 2005/2006
Numero moto da richiamare: 281
Difetto: rischio danneggiamento tubo flessibile freno anteriore e perdita liquido
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007
Al 30 giugno 2007, risanate 136 moto
Al 31 dicembre 2007, risanate 185 moto
Al 30 giugno 2008, risanate 215 moto
Al 31 dicembre 2008, risanate 225 moto
Al 30 giugno 2009, risanate 238 moto
- 19 VN 1600 Classic (VN 1600 – A1H)
Periodo di produzione: anno 2003
Numero moto da richiamare: 28
Difetto: possibile rottura serbatoio
Inizio campagna di richiamo: luglio 2007
Al 30 giugno 2007, risanate 3 moto
Al 30 giugno 2008, risanate 19 moto
Al 31 dicembre 2008, risanate 22 moto
Al 30 giugno 2009, risanate 23 moto
- 20 GTR 1400 (ZG 1400-ABF)
Periodo di produzione: anno 2008
Numero moto da richiamare: 438/306
Difetto: possibile distacco bauletto/possibile rottura serratura bauletto
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008
Al 30 giugno 2008, risanate 432 moto
Al 31 dicembre 2008, risanate 438/305 moto

- 21 VN 900 Classic (VN 900 B)/VN900 CUSTOM (VN900C)
Periodo di produzione: anni 2006/2007/2008
Numero moto da richiamare: 1158
Difetto: possibile perdita carburante tubo flessibile
Inizio campagna di richiamo: marzo 2008
Al 30 giugno 2008, risanate 741 moto
Al 31 dicembre 2008, risanate 942 moto
Al 30 giugno 2009, risanate 1057 moto
- 22 ZZR 1400/1400 ABS (ZX1400-AGF/A7F/B6F/B7F)
Periodo di produzione: anni 2006/2007
Numero moto da richiamare: 363
Difetto: possibile incrinatura saldatura traversa/telaio
Inizio campagna di richiamo: giugno 2008
Al 30 giugno 2008, risanate 146 moto
Al 31 dicembre 2008, risanate 307 moto
Al 30 giugno 2009, risanate 363 moto
- 23 VN 900 Classic (VN 900-B8F)/VN 900 CUSTOM (VN900-C8F)
Periodo di produzione: anno 2008
Numero moto da richiamare: 121
Difetto: possibile perdita carburante dal serbatoio
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008
Al 31 dicembre 2008, risanate 181 moto
Al 30 giugno 2009, risanate 195 moto
- 24 GTR 1400 (ZG 1400-A8F/A9F)
Periodo di produzione: anni 2008/2009
Numero moto da richiamare: 543
Difetto: possibile accumulo detriti pedale freno posteriore/asta azionamento pompa
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009
Al 30 giugno 2009, risanate 464 moto

25 ZZR 1400-A6F/B67

Periodo di produzione: anno 2006

Numero moto da richiamare: 192

Difetto: possibile allentamento viti sensore caduta veicolo

Inizio campagna di richiamo: non indicato

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

N.B. Campagne 7, 8, 9, 10, 11 vedi KL S.p.A.

Campagna 16, conclusa al 30 giugno 2008

Campagna 15, conclusa al 30 giugno 2008

KL S.p.A

1 KVF 750 A

Periodo di produzione: anno 2005

Numero moto da richiamare: 22

Difetto: possibile distacco tiranti piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 30 giugno 2007, risanate 13 moto

Al 30 giugno 2008, risanate 19 moto

Al 31 dicembre 2008, risanate 19 moto

Al 30 giugno 2009, risanate 19 moto

2 KFX 450 B8F

Periodo di produzione: anno 2007

Numero moto da richiamare: 19

Difetto: possibile perdita carburante serbatoio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

3 KVF 650-D

Periodo di produzione: anno 2005

Numero moto da richiamare: 6

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

4 KVF 650-A

Periodo di produzione: anni 2002/2003

Numero moto da richiamare: 48

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

5 KVF 700-A

*Periodo di produzione:*anno 2004

Numero moto da richiamare: 35

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

6 KVF 360-B

*Periodo di produzione:*anno 2003/2004/2005

Numero moto da richiamare: 23

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

7 KVF 360-A

*Periodo di produzione:*anno 2003/2004/2005

Numero moto da richiamare: 47

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

N.B. Al 30 giugno 2008 risanate 100 moto delle campagne 3-4-5-6-7

Al 31 dicembre 2008 risanate 180 moto delle campagne 3-4-5-6-7

Al 30 giugno 2009, risanate 100 moto delle campagne 3-4-5-6-7

KYMCO

1 MXU 500

Periodo di produzione: aprile 2006/ottobre 2007

Numero moto da richiamare: 738

Difetto: possibile allentamento perno forcellone posteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, campagna conclusa

PEUGEOT Motocycles Italia S.p.A.

1 Jet C. Tech 50 c.c.

Periodo di produzione: anno 2007

Numero moto da richiamare: 14

Difetto: asse motore non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

2 Satelis 125.

Periodo di produzione: anno 2006

Numero moto da richiamare: 349

Difetto: cerchio posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

3 Ludix Trend/Elegance 50 c.c.

Periodo di produzione: sino al 30 novembre 2007

Numero moto da richiamare: 1090

Difetto: possibile danneggiamento fissaggio portapacchi

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

4 Satelis 125 iniezione Synerject M3A

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 51

Difetto: possibile usura tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

5 Geopolis 125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1313

Difetto: possibile smontaggio gruppo pompa

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

SUZUKI

1 UH 125/UH150 (Burgman)

Periodo di produzione: anni 2002/2005

Numero moto da richiamare: 12000

Difetto: pompa carburante non conforme a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2005

2 AN 250/400/650 (Burgman)

Periodo di produzione: anni 2002/2003/2004

Numero moto da richiamare: 28200

Difetto: blocchetto avviamento difettoso

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

3 AN 650

Periodo di produzione: anno 2005

Numero moto da richiamare: 240

Difetto: possibile perdita carburante per errato montaggio ghiera

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

4 VZ 800/VL800 K5/VL 800-T-Z-K5

Periodo di produzione: anno 2005

Numero moto da richiamare: 319

Difetto: possibile danneggiamento guaina cavo interruttore avviamento

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

5 AY 50 K5/K6

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: 361

Difetto: possibile perdita liquido tubo freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

6 AN 250

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile ingresso acqua antenna immobilizer

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

7 AN 650

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile ingresso acqua antenna immobilizer

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

8 AN 400

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile ingresso acqua antenna immobilizer

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

9 AN 400 K7/ZK7

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: 8274

Difetto: possibile perdita giri motore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

10 UH 125/200 K7

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: 2483

Difetto: errato serraggio bulloni dischi freno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

11 VZR 1800 K8/K7

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero moto da richiamare: 130

Difetto: possibile trafilaggio carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

12 GSXR 1000/K7

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero moto da richiamare: 1047

Difetto: possibile allentamento bullone fissaggio volano

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

13 AN 650 AK7

Periodo di produzione: anno 2007

Numero moto da richiamare: 2897

Difetto: possibile malfunzionamento valvola ISC

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

14 GS XR 1000/K7

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero moto da richiamare: 2697

Difetto: possibile malfunzionamento valvola ISC

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

15 RM Z450 K8

Periodo di produzione: ottobre 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: 127

Difetto: possibile cedimento dispositivo avviamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

16 GSX 1300 RK8

Periodo di produzione: settembre 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: 200

Difetto: possibile errato assemblaggio blocchetto accensione

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

17 GSX – R1000 K5 K6

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: 3524

Difetto: possibile incrinatura telaio per manovre estreme

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

TRIUMPH MOTORCYCLES Ltd

1 Sprint RS

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 285

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino all'interno della leva

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 199 moto

2 Tiger

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 112

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino all'interno della leva

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 96 moto

3 Sprint ST

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 124

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino all'interno della leva

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 74 moto

4 TT 600

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 45

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino all'interno della leva

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 19 moto

5 Daytona 955 i

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 41

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino all'interno della leva

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 17 moto

6 Speed Triple

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1072

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino all'interno della leva

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 676 moto

7 Sprint ST

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 80

Difetto: possibile grippaggio cuscinetto destro ruota posteriore

Inizio campagna di richiamo: 27 agosto 2002

Al 31 dicembre 2005, risanate 68 moto

9 Speed Triple

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1344

Difetto: usura e possibile grippaggio cuscinetto destro ruota posteriore

Inizio campagna di richiamo: 27 agosto 2002

Al 31 dicembre 2005, risanate 1039 moto

10 Daytona 600

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 68

Difetto: possibile interferenza fermo perno pompa freno posteriore/piastra supporto pedana

Inizio campagna di richiamo: 22 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanate 26 moto

11 Speedmaster

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 132

Difetto: possibile infiltrazione aria impianto freno posteriore in caso di caduta o eccessiva inclinazione lato sinistro

Inizio campagna di richiamo: 18 dicembre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanate 53 moto

12 Bonneville America

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 154

Difetto: possibile infiltrazione aria impianto freno posteriore in caso di caduta o eccessiva inclinazione lato sinistro

Inizio campagna di richiamo: 18 dicembre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanate 76 moto

13 Speed Triple 955

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2893

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 1465 moto

a. Daytona T595

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 485

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanate 122 moto

b. DAYTONA 955 i

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 274

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 126 moto

22 Speed Triple T509

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 521

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 96 moto

17 Sprint RS

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 404

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 167 moto

18 Sprint ST

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 472

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 187 moto

19 TT600

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 195

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 63 moto

20 Daytona 600

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 137

Difetto: possibile frattura connettori tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 77 moto

21 Speed Four

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 350

Difetto: possibile frattura connettori tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 207 moto

22 Tiger 955

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 309

Difetto: possibile frattura connettori tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 175 moto

23 Tiger 885

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 192

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 58 moto

27 Daytona Centenario

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 50

Difetto: usura e possibile grippaggio cuscinetto destro ruota posteriore

Inizio campagna richiamo: 27 agosto 2002

Al 31 dicembre 2005, risanate 46 moto

28 Rockett III

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 100

Difetto: possibile trafilaggio olio gruppo trasmissione finale/cavità forcellone

Inizio campagna di richiamo: 25 gennaio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanate 81 moto

29 Sprint ST ABS 1050 c.c.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 49

Difetto: errata fabbricazione cavo pressostato olio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

30 Sprint ST ABS 1050 c.c.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2

Difetto: errata fabbricazione tubo bypass liquido raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

31 Sprint ST 1050 c.c.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 122

Difetto: errata fabbricazione tubo bypass liquido raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

32 Speed Triple 1050 c.c.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 813

Difetto: errata fabbricazione tubo bypass liquido raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

33 Rockett III.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 290

Difetto: possibile spegnimento motore a regime minimo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

34 Tiger 1050 cc.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 965

Difetto: mancato scorrimento supporto portapacchi

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

35 Street Triple

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 653

Difetto: ammortizzatore posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

36 Speed Triple 1050i, tipo 515 NJ

Periodo di produzione: anno 2008

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile insufficiente fissaggio manubrio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

N.B. Campagne di richiamo n. 8, 24, 25, 26 concluse al 30 dicembre 2005

VECTRIX

1 Maxi Scooter

Periodo di produzione: marzo 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile perdita coppia serraggio cavi interconnessione batterie e conseguente surriscaldamento batterie

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

TRIGANO S.p.A.

1- Caravans international/Roller team

Periodo di produzione: settembre 2003/aprile 2004

Numero veicoli da richiamare: 2878

Difetto: possibile malfunzionamento frigorifero e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2009, risanati 1696 veicoli

2-Caravans international/Roller team

Periodo di produzione: settembre 2004/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 2905

Difetto: possibile deterioramento tubo gas bombola/riduttore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 30 giugno 2009, risanati 1178 veicoli

3- Roller Team/Caravan International

Periodo di produzione: giugno 2005/marzo 2006

Numero veicoli da richiamare: 555

Difetto: errato serraggio dadi cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2009, risanati 175 veicoli

4- Roller Team/Caravan International

Periodo di produzione: giugno 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 376

Difetto: errato serraggio panchetta cinture/pianale

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2009, risanati 150 veicoli

5- Trigano

Periodo di produzione: luglio 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1319

Difetto: possibile foratura serbatoio carburante per applicazione pannello portafusibili

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 30 giugno 2009, risanati 1113 veicoli

6- Trigano

Periodo di produzione: luglio 2007/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 254

Difetto: possibile distacco vetri finestre Plastform causa braccetti

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2009, risanati 149 veicoli

VARIE

1. L'Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo degli antifurto per autoveicoli BLINDOCAR realizzato dalla s.r.l. Tecnogen, e BLOCK SHAFT realizzato dalla s.r.l. Block Shaft, perché costruiti ed installati in modo difforme dalle prescrizioni della Normativa comunitaria in materia; e, perciò, potenzialmente pericolosi (Decreto n. 9771/03 R.G.N.R., datato 20 giugno 2004, del Tribunale di Napoli).

In data 15 luglio 2004 il Tribunale del Riesame, Sezione di Napoli, ha annullato il Decreto per la parte riguardante l'antifurto denominato BLINDOCAR.

2. E' stato commercializzato "after market" un parabrezza denominato "Splintex" realizzato da Asahi Glass Company, da applicare in sostituzione di quello originale sulle autovetture Volkswagen "New Beetle": esso reca sul cristallo il marchio Splintex laminated 43R-008599 (E6) ed utilizza l'eurocode 8559 AGNGYZ. Tale prodotto è potenzialmente pericoloso per l'insufficiente fissaggio tra parabrezza e struttura portante: la Società commercializzatrice (Belron International Limited) sta perciò attuando il ritiro dal Mercato. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite consultando i numeri verdi 800 826078 ed 800 360036.
3. La Michelin Italia S.p.A. ritirerà dal Mercato 3500 pneumatici del marchio BF Goodrich (1141 commercializzati in Italia) destinati a veicoli del tipo S.U.V. o 4x4.

Tali pneumatici contraddistinti dalla marcatura DOI 1504 e 1604 (perché fabbricati nelle due settimane 11/24 aprile 2004) sono delle sottospecificate misure:

33x12.50 R 15 18R	BF Goodrich All-Terrain T/AKO RWL;
LT 235/70 R16 104S	“ “ “ “ “
LT 235/75 R15 104S	“ “ “ “ “

La Società attiverà iniziative idonee ad individuare gli utenti che avessero montato tali pneumatici ed alla sostituzione gratuita.

4. La Michelin portoghese ritirerà dal Mercato un numero non precisato di pneumatici Pilot Sport 255/35 r 2097 Y extra load, per possibile deformazione circonferenza
5. La Truma Geratetechnik GmbH produttrice delle stufe "Trumatic" destinate ai veicoli tipo caravan o autocaravan ha avviato nel luglio 2006 una campagna di richiamo dei propri prodotti modello Trumatic C 6002 EH; C 3402/4002/6006 (versioni EL comprese) forniti tra il novembre 2004 ed il giugno 2006, al fine di

intervenire sulle cause del possibile surriscaldamento ed eventuale – in casi estremi – incendio.

6. La Michelin Italia S.p.A. ritirerà dal Mercato 13.000 pneumatici per motoveicoli Pilot Power 2CT e Pilot Power, della misura anteriore 120/70 ZR 17, a causa di un possibile difetto del battistrada.

Tali pneumatici sono identificabili dai sottoelencati elementi da rilevarsi sul fianco:

- indicazione “MADE IN FRANCE”;
- marcature DOT 6 U CW 980 T, ovvero DOT 6UCW 979T;

La Società attiverà iniziative idonee ad individuare gli utenti che avessero montato tali pneumatici e provvederà alla sostituzione gratuita.

7. E' stata segnalata la presenza, nel Mercato dei rimorchi, di cerchioni in lega di alluminio SMC (Germania) soggetti a rottura dei raggi. Tali cerchioni sono del tipo WB75016 e contrassegnati con la sigla KBA 45580.

8. La Goodyear Dunlop Tires Italia S.p.A. sta ritirando dal Mercato 1300 pneumatici per motociclo marca Dunlop, di due tipi e precisamente:

- Dunlop Scootline SX01, misura 150/70-13
- Dunlop Scootline SX01, misura 130/70-13

In tali pneumatici potrebbe verificarsi, previa vibrazione del motociclo, la separazione del battistrada.

La Società provvederà altresì alla sostituzione gratuita

La Società stessa al 30 ottobre 2008 ha già considerato conclusa la campagna.

9. Il Ministero dei Trasporti della Repubblica federale di Germania ha segnalato la presenza sul Mercato di oblò per il tetto di autocaravan o caravan fabbricati da “MPK Metal und Plastikverarbeitung GmbH e Co K.G.” le cui viti di montaggio potrebbero allentarsi provocandone il distacco

10. Il Ministero dei Trasporti del Regno Unito ha segnalato la presenza sul Mercato di cerchioni per motocicli Wolfrace Wheels tipo Toyama 17 Inch Alloy Wheel soggetti a cedimento in caso di impatto.

11. La Federal Moghul Italy s.r.l. ha ritirato dal Mercato il liquido freni “DOT 5.1 marchio Ferodo” suscettibile di indurre ridotte prestazioni in frenata a temperature molto basse. Alla data di agosto 2009 il prodotto non è più sul Mercato.

12. Il Ministero dei Trasporti della Repubblica di Irlanda ha ritirato dal Mercato “seggolini di sicurezza per bambini” prodotti in Cina, di marca I.W.H., denominati “Remi 2 travel basic car seat” perché non a norma ECE 44.04.

13. La Michelin Italia S.p.A. sta ritirando dal Mercato, a titolo precauzionale, taluni pneumatici per impieghi agricoli nei quali si è registrata una perdita progressiva di pressione.
14. La Società svedese “Thule Sweden AB” operante nel settore degli accessori per veicoli ha reso noto che i propri prodotti “Thule Rapid Fixpoint XT kit” utilizzati per fissare i portapacchi non soddisfano gli standard di sicurezza a causa della insufficiente resistenza di un bullone (852372002) che potrebbe cedere ed al limite provocare il distacco del portapacchi.

Nello specifico, i prodotti in questione sono:

Thule Rapid Fixpoint XT kit n. 133050/56/61/66/68/69/71/77/80;

I ricambi interessati sono: 50960/61/62/96.

La Società ha bloccato la commercializzazione e sostituirà i componenti difettosi
Ulteriori informazioni tramite sito web di Thule www.thule.com