

Il presente documento è valido solo in coordinamento con tutte le altre discipline specialistiche con le quali deve essere verificata la conformità. Tutte le misure ed eventuali variazioni rispetto al presente elaborato devono essere verificate in cantiere

COMMITTENTE



Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.

EDIFICIO:

DIREZIONE GENERALE RAI DI VIALE MAZZINI, 14 - ROMA

PROGETTO

BONIFICA AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRALE DEL FABBRICATO

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DEFINITIVO

DISCIPLINA

Architettonico

TITOLO DOCUMENTO

Documentazione fotografica

DATA

31.05.2023

CODICE ELABORATO

PER_003_13310_01_GEN_ZZZ_REL

FASE

PER

REDATTO DA:

RTI

PROGETTAZIONE

PROGETTO IMPIANTISTICO E COORDINAMENTO

DBA PRO. SPA
Piazza Roma 19 - 33045
Sanlo Stefano di Cadore (BL)

Azienda certificata **ISO 9001:2015** **BIM**
RINA n.5923/01/S IQNet n.IT-19510

BONIFICA AMIANTO

Alpha Engineering SRL
Piazzale Dante Alighieri 5 - 74121
Taranto (TA)

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO DI PROGETTO

ACPV ARCHITECTS ACPV Architects SRL
Via Cerva 4 - 20122
Milano (MI)

ANTONIO CITTERIO PATRICIA VIEL

PREVENZIONE INCENDI

GSE - Global Services and Engineering S.r.l. GSE - Global Services
Engineering SRL
V.le Caduti della Resistenza
79 - 00128
Roma (RM)

PROGETTO FACCIATE

FACES Faces Engineering SRL
Via San Michele del Corso 1 - 2012
Milano (MI)

PROGETTO AMBIENTALE/ACUSTICA

VDP SRL
Via Federico Rosazza 38 - 00153
Roma (RM)

Rev.	Data Rev.	Descrizione


Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Direzione Asset Immobiliari e Servizi

Tutti i diritti riservati. E' vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti senza previa autorizzazione scritta di RAI

SOMMARIO

1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	2
-------------------------------------	---

1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ARCHITETTONICO




1 Vista angolo Viale Castelgomberto - Via Pasubio



2 Vista angolo Viale Mazzini - Via Pasubio

1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ARCHITETTONICO




3 Vista ingresso principale Viale Mazzini



4 Vista angolo Viale Mazzini - Via Pogdora


1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ARCHITETTONICO




5 Vista angolo Via Castelvomberto - Via Pogdora



6 Vista angolo Viale Mazzini - Via Pogdora



7 Vista angolo Via Castelvomberto - Via Pasubio



8 Ingresso carraio


1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - CORTILE



9 Prospetto interno



10 Vista cortile interno



11 Vista cortile interno


1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - SCALE ESTERNE



12 Scala esterna esistente




13 Scala esterna esistente



14 Scala esterna esistente

1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - CONTROSOFFITTO MAROTTA



15 Controsoffitto artistico Marotta




16 Controsoffitto artistico Marotta



17 Dettaglio controsoffitto artistico Marotta

1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - SPAZI ESTERNI



18 Cancellata e pertinenze esterne su Viale Mazzini



19 Pertinenze esterne su Viale Mazzini



20 Pertinenze esterne su Viale Mazzini


1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - PATIO INTERNO



21 Vista su patio interno




22 Vista su patio interno




23 Vista su patio interno


1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - INTERNI



24 Vista ingresso piano terra



25 Vista ingresso piano terra





26 Vista piano terra



27 Terrazza ottavo piano

1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - INTERNI



28 Vista corridoio tipico



29 Vista corridoio tipico